



# 高速公路局中區養護工程分局監視設備定期巡檢紀錄表 (2/2)

巡檢日期：111 年 1 月 5 日

項次	檢 查 項 目 名 稱	數 量	定期巡檢情形			
			良好	不良		
壹	監視設備					
1	戶外與車道監視攝影機	30	✓			
2	室內監視攝影機	11	✓			
3	數位式網路攝影機	16		1		
4	數位監視錄放影主機	4		1		
貳	門禁防盜設備					
1	門禁防盜設備	5	✓			
備 註	<p>一、巡檢註記方式：良好應記錄「✓」，故障應記錄「×」，無此項目應記錄「/」。</p> <p>二、發現設備故障不良，應於本表下註明位置、數量、原因。</p> <p>1. 檔案室二台數位攝影機故障。</p> <p>2. 第三辦公室人事錄影主機電源供應器故障。</p> <p>3. 守衛室監視器用喇叭故障。</p>					
承包廠商	奕隆興實業有限公司		 大小章 			
地 址	臺中市北屯區軍福15路398號1樓					
電 話	04-24362121					
傳 真	04-24369127					
統一編號	84368873					
承包廠商 巡檢人員	賴志心	主辦單位	林哲瑞			