

# Road-Insight 도로 파손 증거 리포트

AI 기반 도로 파손 탐지 공식 증거 문서

## 탐지 결과: 포트홀 감지됨

| 항목     | 내용                               |
|--------|----------------------------------|
| AI 신뢰도 | 58.2%                            |
| 위험도 점수 | 22.7 / 100                       |
| 분석 시각  | 2026-04-29T00:08:27.128933+00:00 |
| GPS 위도 | 37.44658209169671                |
| GPS 경도 | 126.64886771730144               |

## 촬영 이미지



## 무결성 검증

| 항목         | 내용                                                               |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| SHA-256 해시 | 70e37d07491b5ecb22085b1a30e726b5...                              |
| 전체 해시값     | 70e37d07491b5ecb22085b1a30e726b59ad6ff1baf230b1a7834906c5834a7e4 |
| 타임스탬프      | 2026-04-29T00:08:27.128933+00:00                                 |

본 리포트는 AI 분석 결과이며 참고용입니다. 법적 효력은 공인 타임스탬프에 의합니다. SHA-256 해시값으로 원본 이미지 위변조 여부를 검증할 수 있습니다.