



DOCUMENTO DE MUESTRA · Datos ficticios solo para demostración. No es un registro oficial de inspección.

1. Información del local

EMPRESA

Cadena de Ejemplo S.A.C. (ficticia)

LÍNEAS DE COCINA

2

GATEWAY EDGE

GW-014-A · funciona sin conexión

LOCAL

#014 · Miraflores, Lima

MONITOREO DESDE

marzo 2026

PERIODO DEL REPORTE

septiembre 2026

2. Circuitos monitoreados y umbrales de alarma

CIRCUITO	SENSORES	ALARMA DE FUGA	LÍMITE	ESTADO
Banco de freidoras	Corriente + fuga	30 mA	40 A	Configurado
Planchas y parrilla	Corriente + fuga	30 mA	32 A	Configurado
Cámara de frío	Corriente + temperatura	—	máx. 6 °C	Configurado
Campana y climatización	Corriente	30 mA	25 A	Configurado
Máquina de hielo	Corriente + fuga	30 mA	16 A	Configurado
Horno combinado 01	Corriente + fuga	30 mA (valor seguro por defecto)	—	Configuración pendiente

3. Cumplimiento del protocolo Seguro para Limpiar

Los 30 baldeos nocturnos de septiembre de 2026 comenzaron después de una verificación Seguro para Limpiar aprobada. Todas las zonas húmedas registraron 0 mA de fuga y la continuidad de tierra del tablero fue aprobada en cada verificación.

4. Incidentes y mantenimiento

ID	APERTURA	EQUIPO	DESCRIPCIÓN	SLA	ESTADO
INC-2291	2026-09-27 23:41	Freidora 02	Desgaste de aislamiento · fuga de 18 mA, alarma temprana	4 h	WO-1182 · electricista asignado
INC-2288	2026-09-18 21:12	Cámara de frío	Temperatura sobre 6 °C	8 h	Técnico asignado

5. Documentos que el local debe adjuntar

- Certificado de la instalación eléctrica firmado por un ingeniero electricista colegiado.
- Registros de prueba de los interruptores diferenciales que protegen cada circuito de cocina.
- Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), cuando corresponda.

Este expediente reúne la evidencia del monitoreo. No reemplaza los certificados ni las inspecciones que exige la ley.