



DOCUMENTO DE MUESTRA · Datos ficticios solo para demostración. No es un registro oficial de inspección.

LOCAL

#014 · Miraflores, Lima

PERIODO

1–30 de septiembre de 2026

GENERADO

1 de octubre de 2026, 06:00 (Lima)

CIRCUITOS MONITOREADOS

12 sensores · gateway GW-014-A

VERIFICACIONES S. P. LIMPIAR

30 / 30 aprobadas

ALARMAS DE FALLA A TIERRA

1 (18 mA)

ALERTAS DE TEMPERATURA

1

PÉRDIDAS DE SEÑAL

1 (2 min)

Registro de eventos (entradas seleccionadas)

FECHA	HORA	EVENTO	EQUIPO / ZONA	LECTURA	RESULTADO
2026-09-01	23:38	Verificación Seguro para Limpiar	Todas las zonas húmedas	0 mA	Aprobada
2026-09-04	10:15	Prueba de fuga	Banco de freidoras	3 mA	Aprobada
2026-09-08	23:44	Verificación Seguro para Limpiar	Todas las zonas húmedas	0 mA	Aprobada
2026-09-11	10:05	Prueba de fuga	Planchas y parrilla	2 mA	Aprobada
2026-09-15	23:40	Verificación Seguro para Limpiar	Todas las zonas húmedas	0 mA	Aprobada
2026-09-18	21:12	Alerta de temperatura	Cámara de frío	6.8 °C	Advertencia · INC-2288
2026-09-18	21:40	Orden de trabajo	Cámara de frío	—	Técnico asignado
2026-09-22	23:39	Sensor sin señal	Máquina de hielo	—	No monitoreado 2 min
2026-09-25	10:10	Prueba de fuga	Banco de freidoras	4 mA	Aprobada
2026-09-27	23:41	Alarma de falla a tierra	Freidora 02	18 mA	Alarma · INC-2291
2026-09-27	23:42	Aislamiento	Freidora 02	—	Aislada · personal alejado
2026-09-28	09:30	Orden de trabajo WO-1182	Freidora 02	—	Electricista asignado
2026-09-29	23:43	Verificación Seguro para Limpiar	Todas las zonas húmedas	0 mA	Aprobada
2026-09-30	23:40	Verificación Seguro para Limpiar	Todas las zonas húmedas	0 mA	Aprobada

La exportación completa incluye cada verificación Seguro para Limpiar, prueba de fuga y alarma del periodo, con su fecha, hora y el operador que la confirmó.