

Taller Gamma Sur
Av. Independencia 789, Ñuñoa
Técnico: Carlos Pérez
RUT: 76.543.210-K

DATOS DEL SINIESTRO

N° Siniestro: CLM-2024-0003
Vehículo: Toyota Corolla 2019
Patente: ABCD-12

Vehículo presenta daño en zona lateral tras colisión con otro automóvil. Puerta trasera izquierda con abolladura significativa. Retrovisor izquierdo roto. Radiador con fisura menor. Se indica revisión de sistema de enfriamiento. Parabrisas con fisura en extremo inferior izquierdo. Técnico recomienda reemplazo preventivo del parabrisas para evitar propagación de grieta. El kilometraje actual es de 78,450 km.

DESCRIPCIÓN	CATEGORÍA	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
Reparación Puerta Trasera Izquierda	Mano de Obra	1	\$380.00	\$380.00
Retrovisor Izquierdo Completo	Repuestos	1	\$180.00	\$180.00
Parabrisas Delantero Completo	Repuestos	1	\$750.00	\$750.00
Refrigerante Motorcraft 50/50 (4L)	Insumos	1	\$55.00	\$55.00
Diagnóstico Computarizada	Servicios	1	\$90.00	\$90.00
Servicio de Grúa	Servicios	1	\$200.00	\$200.00
MONTO TOTAL A COBRAR				\$1,655.00

Firma del Taller / Responsable

Firma del Cliente