


FÁBRICA BARRY CALLEBAUT - JUNHO/2026

Nº 57			SETOR: barry callebaut
DESCRIÇÃO	OK	REPROVADO	OBSERVAÇÕES
Lacre	✓		
Vencimento Carga	✓		
Vencimento Teste	✓		
Manômetro			
Sinalização Parede	✓		
Sinalização Piso		✓	A sinalização no piso está desbotada e pode não ser visível.
Suporte	✓		
Mangueira	✓		
Quadro de Instrução			
Água			



Nº Extintor			SETOR: barry callebaut
DESCRIÇÃO	OK	REPROVADO	OBSERVAÇÕES
Lacre			
Vencimento Carga			
Vencimento Teste			
Manômetro			
Sinalização Parede			
Sinalização Piso			Vários extintores fora de posição e necessidade de movimentação conforme projeto.
Suporte			
Mangueira			
Quadro de Instrução			
Indeterminado			



OBSERVAÇÕES GERAIS	DATA INSPEÇÃO	PARTICIPANTES
	___ / ___ / ___	Nome.: HERUCLES Ass:
		Nome.: LARISSA Ass: