

Rapport n° : RNE 20-6328-1 établi le : 17/09/2020

page : 1 / 1

Affaire : **TOYOTA, ONNAING (59)**Demandeur : Mr Bastien JONVILLE, Agence HAINAUT Ets Denain,
Rue des Coopérateurs BP 108, 59722 DENAIN.

n° affaire : ANE 20-537

Couche : **couche de roulement**Matériau : **BBME3 0/10 Ermitage**


Fournisseur : Centrale SEVE, MARLY (59)

n° formule : F141-12

Date des mesures : 15/09/2020 date de mise en œuvre : 15/09/2020


Méthode : NF EN 13036-1

Situation des points de mesure				diamètres		profondeur moyenne de texture
n°				n	mm	mm
1				4	230	0.60
2				4	225	0.63
3				4	240	0.55
4				4	230	0.60



Mesures de profondeur moyenne de texture (PMT)

Moyenne :	0.60	mm
écart type :	0.03	mm
valeur minimale :	0.55	mm
valeur maximale :	0.63	mm
nombre de mesures :	4	
Spécification de profondeur moyenne de texture (PMT)	mini 0.40 mm	
Domaine	Mesures	
	nombre	en %
PMT ≥ 0.40 mm	4	100.0
Recevabilité du lot : lot conforme		



Informations complémentaires

Atelier de compactage : BW154AP + HD75 + BW120

Météo : Beau temps

Volume de matériau utilisé pour chaque essai ponctuel : 25000 mm3

Observations :
Essais réalisés sur le parking PLLe Technicien :
Guillaume MELIN
