



Tel.: 03 21 24 61 61 Fax.: 03 21 24 61 69

Rapport n°: RNE 20-5960-1 établi le: 09/09/2020 page: 1/6

Affaire: TOYOTA, ONNAING (59)

Demandeur : Mr Bastien JONVILLE, Agence HAINAUT Ets Denain,
Rue des Coopérateurs BP 108, 59722 DENAIN.

n° affaire : ANE 20-537

Couche: couche de roulement

Matériau : BBSG2 0/10 Haut Lieu + 30% AE

Fournisseur : Centrale SEVE, MARLY (59) nº formule : F130-38R30

Epaisseur en œuvre : 7 cm position de mesure : rétrodiffusion

Date des mesures : 07/09/2020 date de mise en œuvre : 07/09/2020

Méthode : MEI n°5

Définition des sigles

MVA: Masse Volumique Apparente						
Situation des points de mes	ure	MVA				
	prof.	MVA mesurée	teneur en vide	Teneur en vide (%)		
n° repère	pioi.		0			
	cm	kg/m³	%		110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
1 9ème bande de finisseur	0	2 394	5.1	1		
2	0	2 356	6.6	2 -		
3	0	2 355	6.7	3 -		
4	0	2 327	7.8	4 -		
5	0	2 328	7.7	5 -		
6	0	2 411	4.4	6 -	│ │ <mark>□</mark> │ │ <mark>_i</mark> │ <b>│</b> │	
7	0	2 332	7.6	7 -		
8	0	2 337	7.4	8 -		
9	0	2 321	8.0	9 -	▎▎▕▕▕▐	
10	0	2 366	6.2	10 -		
11	0	2 396	5.0	11 -		
12	0	2 316	8.2	12 -		
13	0	2 320	8.0	13 -		
14	0	2 293	9.1	14 -		
15	0	2 375	5.9	15 -		
16	0	2 411	4.4	16 -		
17	0	2 329	7.7	17 -		
18 10ème bande de finisseur	0	2 362	6.4	18 -		
19	0	2 393	5.2	19 -		
20	0	2 324	7.9	20 -		
21	0	2 337	7.4	21 -		
22	0	2 407	4.6	22 -		
23	0	2 324	7.9	23 <b>-</b>		
24	0	2 329	7.7	24 -		
25	0	2 373	5.9	25 -		
26	0	2 400	4.9	26 <b>-</b>		
27	0	2 323	7.9	27 -	911	
28	0	2 393	5.2	28 -		
29	0	2 394	5.1	29 -		
30	0	2 356	6.6	30 <b>-</b>		
31	0	2 355	6.7	31 -		
32	0	2 327	7.8	32 <b>-</b>		
33	0	2 328	7.7	33 <b>-</b>		
34	0	2 411	4.4	34 <b>-</b>		
35	0	2 332	7.6	35 <b>-</b>		
36 11ème bande de finisseur	0	2 323	7.9	36 <b>-</b>		
37	0	2 294	9.1	37 <b>-</b>		
38	0	2 330	7.6	38 <b>-</b>		
39	0	2 356	6.6	39 <b>-</b>		
40	0	2 337	7.4	40 -		
41	0	2 338	7.3	41 -		
42	0	2 294	9.1	42 -		
43	0	2 312	8.4	43 <b>-</b> 44		
44	0	2 324	7.9	44		





Tel.: 03 21 24 61 61 Fax.: 03 21 24 61 69

Rapport n°: RNE 20-5960-1 établi le: 09/09/2020 page: 2 / 6

Affaire: TOYOTA, ONNAING (59)

Demandeur : Mr Bastien JONVILLE, Agence HAINAUT Ets Denain,
Rue des Coopérateurs BP 108, 59722 DENAIN.

n° affaire : ANE 20-537

Couche: couche de roulement

Matériau : BBSG2 0/10 Haut Lieu + 30% AE

Fournisseur : Centrale SEVE, MARLY (59) n° formule : F130-38R30

Epaisseur en œuvre : 7 cm position de mesure : rétrodiffusion

Date des mesures : 07/09/2020 date de mise en œuvre : 07/09/2020

Définition des sigles

MVA: Masse Volumique Apparente

Situation des points de mes	ure	MVA	teneur	Tene	eur en vide (%)
n° repère	prof.	mesurée	en vide	Terre	ar en vide (70)
	cm	kg/m³	%	1 2	10 9 5 7 8 3
45	0	2 332	7.6	45	<del>                                      </del>
46	0	2 300	8.8	46 -	
47	0	2 327	7.8	47 -	
48	0	2 317	8.2	48 <b>-</b>	
49	0	2 307	8.6	49 -	
50	0	2 296	9.0	50 <b>-</b>	
51	0	2 298	8.9	51 -	
52	0	2 363	6.3	52 -	
3 12ème bande de finisseur	0	2 337	7.4	53 <b>-</b>	
54	0	2 311	8.4	54 <b>-</b>	
55	0	2 307	8.6	55 -	
56	0	2 306	8.6	56 -	
57	0	2 299	8.9	57 -	
58	0	2 315	8.2	58 <b>-</b>	
59	0	2 325	7.8	59 -	
50	0	2 296	9.0	60 -	
51	0	2 294	9.1	61 -	
52	0	2 292	9.2	62 -	
53	0	2 318	8.1	63 -	
54	0	2 317	8.2	64 -	
55	0	2 310	8.4	65 -	
56	0	2 308	8.5	66 -	
57	0	2 305	8.6	67 -	0
58	0	2 307	8.6	68 -	
59	0	2 353	6.7	69 -	
70 13ème bande de finisseur	0	2 411	4.4	70 -	
71	0	2 360	6.5	71	
2	0	2 332	7.6	72 -	
'3	0	2 321	8.0	73	
<i>'</i> 4	0	2 307	8.6	74 -	<b>.</b>
'5	0	2 327	7.8	75	
76	0	2 303	8.7	76	
77	0	2 390	5.3	77	
78	0	2 393	5.2	78	
79	0	2 342	7.2	79	
30	0	2 404	4.7	80 -	
31	0	2 332	7.6	81 -	
32	0	2 308	8.5	82	
33	0	2 341	7.2	83 -	
34	0	2 325	7.8	84 -	
35	0	2 328	7.7	85	
36 14ème bande de finisseur	0	2 412	4.4	86 -	
37	0	2 376	5.8		
88	0	2 398	5.0	87 <b>-</b> 88	





Tel.: 03 21 24 61 61 Fax.: 03 21 24 61 69

Rapport n°: RNE 20-5960-1 établi le: 09/09/2020 page: 3 / 6

Affaire: TOYOTA, ONNAING (59)

Demandeur : Mr Bastien JONVILLE, Agence HAINAUT Ets Denain,
Rue des Coopérateurs BP 108, 59722 DENAIN.

n° affaire : ANE 20-537

Couche : couche de roulement

Matériau : BBSG2 0/10 Haut Lieu + 30% AE

Fournisseur : Centrale SEVE, MARLY (59) nº formule : F130-38R30

Epaisseur en œuvre : 7 cm position de mesure : rétrodiffusion

Date des mesures : 07/09/2020 date de mise en œuvre : 07/09/2020

Définition des sigles

MVA: Masse Volumique Apparente

MVA : Masse Volumique Apparente					
Situation des points de mes	ure				
		MVA	teneur	Ten	eur en vide (%)
n° repère	prof.	mesurée	en vide		(10)
	cm	kg/m³	%	1 2	111 100 9 8 8 7 6 6 4 3
89	0	2 329	7.7	89 🚼	<del></del>
90	0	2 405	4.7	90 -	
91	0	2 377	5.8	91 -	
92	0	2 375	5.9	92 -	
93	0	2 349	6.9	93 -	
94	0	2 420	4.1	94 -	
95	0	2 317	8.2	95 <b>-</b>	
96	0	2 388	5.4	96 -	
97	0	2 339	7.3	97 -	
98	0	2 374	5.9	98 -	
99	0	2 326	7.8	99 -	
100	0	2 357	6.6	100 -	
101	0	2 349	6.9	101	
102	0	2 340	7.3	102 -	
103 15ème bande de finisseur	0	2 351	6.8	103 -	
104	0	2 375	5.9	104	
105	0	2 315	8.2	105	
106	0	2 397	5.0	106 -	
107	0	2 352	6.8	107	
108	0	2 347	7.0	108 -	
109	0	2 349	6.9	109	
110	0	2 309	8.5	110	
111	0	2 302	8.8	111	
112	0	2 303	8.7	112 -	
113	0	2 369	6.1	113	
114	0	2 384	5.5	114 -	
115	0	2 336	7.4	115 -	
116	0	2 315	8.2	116 -	
117	0	2 320	8.0	117 -	
118 16ème bande de finisseur	0	2 373	5.9	118 -	
119	0	2 315	8.2	119 -	
120	0	2 361	6.4	120	
121	0	2 334	7.5	120	
122	0	2 354	6.7	121	
123	0	2 376	5.8	122	
124	0	2 362	6.4	123	
125	0	2 329	7.7	124	
126	0	2 361	6.4	125 1	
127	0	2 327	7.8	126 1	
128	0	2 359	6.5		
129	0	2 363	6.3	128 -	
130	0	2 317	8.2	129 -	
131	0	2 318	8.1	130 -	
132	0	2 332	7.6	131 132	_ <u></u>
		-	-		





Tel.: 03 21 24 61 61 Fax.: 03 21 24 61 69

Rapport n°: RNE 20-5960-1 établi le: 09/09/2020 page: 4/6

Affaire: TOYOTA, ONNAING (59)

Demandeur : Mr Bastien JONVILLE, Agence HAINAUT Ets Denain,
Rue des Coopérateurs BP 108, 59722 DENAIN.

n° affaire : ANE 20-537

Couche : couche de roulement

Matériau : BBSG2 0/10 Haut Lieu + 30% AE

Fournisseur : Centrale SEVE, MARLY (59) nº formule : F130-38R30

Epaisseur en œuvre : 7 cm position de mesure : rétrodiffusion} Date des mesures : 07/09/2020 date de mise en œuvre : 07/09/2020

Définition des sigles

MVA: Masse Volumique Apparente

Situation des points de mes	ure	MVA	teneur	T (0()	
n° repère	prof.	mesurée	en vide	Teneur en vide (%)	
	cm	kg/m³	%	1 2 3 4 5 6 7 8	9.
133 17ème bande de finisseur	0	2 335	7.5	133	$\Box$
134	0	2 293	9.1	134 -	
135	0	2 340	7.3	135 -	
136	0	2 337	7.4	136 -	
137	0	2 376	5.8	137 -	
138	0	2 327	7.8	138 -	
139	0	2 373	5.9	139 -	
140	0	2 374	5.9	140 -	
141	0	2 316	8.2	141 -	
142	0	2 309	8.5	142 -	.
143	0	2 390	5.3	143 -	
144	0	2 323	7.9	144 -	
145	0	2 306	8.6	145	, I
146	0	2 360	6.5	146	-
147	0	2 352	6.8		
				147	




Moyenne: 7.2 % écart type: 1.3 % valeur minimale: 4.1 % valeur maximale: 9.2 %

nombre de mesures : 147

Spécifica	ations selon NF P 98-150	-1 sans épreu	ve de conv	enance			
Do	Domaine		Mesures nombre en %		Conformité spécifications		
type de produit	Vi = 2.0			≥ 2 %	oui		
BBSG, BBME	Vs = 10.0			≤ 10 %	oui		
% vid	% vide moyen		7.2	4 à 8 %	oui		
mesures dans	mesures dans l'intervalle Vi/Vs		100.0	= 100 %	oui		
intervalle vide min / vide max			5.1	≤ 8.0 %	oui		

Recevabilité du lot : lot conforme



#### Mesures de masse volumique

Moyenne: 2 343 kg/m³ écart type: 33 kg/m³ valeur minimale: 2 292 kg/m³ valeur maximale: 2 420 kg/m³

nombre de mesures : 147

MVRe: 2 523 kg/m<sup>3</sup>







Tel.: 03 21 24 61 61 Fax.: 03 21 24 61 69

page : 5 / 6 Rapport n°: RNE 20-5960-1 établi le: 09/09/2020

Affaire: TOYOTA, ONNAING (59)

Mr Bastien JONVILLE, Agence HAINAUT Ets Denain, Demandeur:

n° affaire: ANE 20-537 Rue des Coopérateurs BP 108, 59722 DENAIN.

couche de roulement Couche:

BBSG2 0/10 Haut Lieu + 30% AE Matériau:

Centrale SEVE, MARLY (59) Fournisseur: n° formule: F130-38R30

Epaisseur en œuvre : 7 cm position de mesure : rétrodiffusion 07/09/2020 date de mise en œuvre: 07/09/2020 Date des mesures :

Informations complémentaires

Appareil : 4640 N° 70586 Gammadensimètre Type Troxler Atelier de compactage : HD154AP + HD75 + BW120

Météo : Beau temps

Observations:

Une mesure tout les 20m environ Points 1 à 17 mise en oeuvre du 04/09 Points 18 à 80 mise en oeuvre du 07/09 Points 81 à 147 mise en oeuvre du 08/09

Le Technicien: **Guillaume MELIN** 

Le système de management du laboratoire est certifié AFAQ ISO 9001:2015 et AFAQ ISO 14001:2015 sous la référence : 2011/41587.10





Rapport n°: RNE 20-5960-1 établi le: 09/09/2020 page: 6 / 6

Affaire: TOYOTA, ONNAING (59)

Demandeur : Mr Bastien JONVILLE, Agence HAINAUT Ets Denain,
Rue des Coopérateurs BP 108, 59722 DENAIN.

n° affaire : ANE 20-537

Couche: couche de roulement

Matériau : BBSG2 0/10 Haut Lieu + 30% AE

Fournisseur: Centrale SEVE, MARLY (59) n° formule: F130-38R30

Epaisseur en œuvre : 7 cm position de mesure : rétrodiffusion

Date des mesures : 07/09/2020 date de mise en œuvre : 07/09/2020

