SGTM

FICHE D'INSPECTION DES TRACTO-PELLES

N°_____

Département / Nom du projet	LS et ENS Calavi ouédo				
Nom de l'entreprise (si sous-traitant)	SGTM	Date	11/03/26	Temps	9H35

Numéro de la machine : **Marque :**

N°	Description	O / N	Observation
1	La tracto-pelle notamment la cabine doit être physiquement en bon état	Oui	
2	Aucun dommage aux pneus (boulons, fissures, coupures et pression d'air, etc.)	Oui	
3	Les godets, les goupilles doivent être en bon état	Oui	
4	Les dents doivent être exemptes de défauts, par ex. dommages, corrosion, courbure, etc.	Oui	
5	Les vérins hydrauliques et les flexibles doivent être en bon état	Oui	
6	Les feux avant, arrière et les clignotants sont en état et fonctionnent	Non	Feux arrières endommagés
7	Les rétroviseurs doivent être en bon état	Oui	
8	Le pare-brise / la vitre doit être en bon état	Non	Partiellement
9	La flèche et le bras doivent être exempts de défauts tels que la corrosion	Oui	
10	Le moteur doit être recouvert par une protection fixe	Oui	
11	Klaxon et avertisseur sonore de recul fonctionnent	Oui	
12	Le stabilisateur et tapis d'épandage doivent être en bon état	Oui	
13	L'essuie-glace doit être en bon état et fonctionne	Oui	
13	Pas de fuite d'huile au niveau du moteur	Non	Fuite d'huile fréquent
14	Le bouchon du réservoir est disponible (Pas de fuite)	Oui	
15	Gyrophare disponible et fonctionnel	Non	
16	Système de freinage opérationnel	Oui	
17	Extincteur dans la cabine de l'opérateur	Non	
18	Une trousse de premiers soins devrait être disponible	Non	
19	Le conducteur a un permis valide et approprié	Oui	



Visite technique valide	Oui ☐ Non ☑
Date d'expiration	
Assurance	Oui ☐ Non ☑
Date d'expiration	
Visite générale périodique (VGP)	Oui ☐ Non ☑
Date d'expiration	
Nom du conducteur	YAMOYHOUN Christian
Téléphone	01 54 33 56 61

Apte ☐	Partiellement apte ☐	Inapte ☑
Inspecté par : AGBO Sara		Vérifié par :
Signature et date 11/03/26		Signature et date

Scanné avec CamScanner