SGTM

FICHE D'INSPECTION DES CAMIONS

Projet de construction des LS et ENS au Bénin

N°_____

Département / Nom du projet	LS et ENS Calavi Godo				
Nom de l'entreprise (si sous-traitant)	GSC	Date	09/03/26	Temps	11H10

Numéro du Camion : AR 3039 RB

N°	Description	Oui/Non	Observation
1	La cabine de l'opérateur doit être entièrement recouverte	Oui	
2	La benne doit être en bon état	Oui	
3	Aucun dommage au pneu (boulons, fissures, coupures et pression d'air, etc.)	Oui	
4	Les rétroviseurs doivent être en bon état	Oui	
5	Les feux avant et arrière et les clignotants sont en état et fonctionnent	Oui	
6	L'essuie-glace doit être en état de marche	Oui	
7	Le pare-brise/vitre doit être en bon état	Oui	
8	La ceinture de sécurité doit être disponible	Oui	
9	Visite générale périodique	Non	
10	Le vérin hydraulique et les flexibles doivent être en bon état et exempts de fuites	Oui	
11	Les plaques portant le numéro d'immatriculation doivent être bien fixées	Oui	
12	Le Klaxon doit être fonctionnel	Oui	
13	Extincteur dans la cabine de l'opérateur	Non	
14	Le chauffeur a un permis de conduire valide et appropriée	Oui	
15	Pas de fuite d'huile au niveau du moteur	Oui	
16	Le bouchon du réservoir est disponible (Pas de fuite)	Oui	
17	Gyrophare disponible et fonctionnel	Non	
18	Une trousse de premiers soins devrait être disponible	Oui	
19	Le frein normal et le frein à main doivent être fonctionnels et opérationnels	Oui	
20	Signal sonore de recul	Oui	



Visite technique valide	Oui ☑ Non ☐
Date d'expiration	24/06/26
Assurance	Oui ☑ Non ☐
Date d'expiration	19/12/26
Visite générale périodique (VGP)	Oui ☐ Non ☑
Date d'expiration	
Nom du conducteur	ZOBLATI Mathieu
Téléphone	98603848

Apte ☑	Partiellement apte ☐	Inapte ☐
Inspecté par : AGBO Sara	Vérifié par :	
Signature et date 09/11/26	Signature et date	

Scanné avec CamScanner