# RAPPORT DE CONTROLE REGLEMENTAIRE (CHARGEUSE)

RB/REG/171/2/2026

CLIENT : **SGTM**
LIEU D'INTERVENTION : **PSA KENITRA**

**APPAREIL EXAMINE :**

| | |
|---|---|
| Désignation | : **CHARGEUSE** |
| **Type** | : **DOOSAN** |
| Serie | : F0009662 |
| Code | : 44447 |

**RESULTAT DE L'EXAMEN :**

**Les essais de fonctionnements sont satisfaisants, Cet engin Est conforme, il peut être mis en service.**

| DATE D'INSPECTION | INSPECTEUR | VISA |
|---|---|---|
| 23/2/2026 | **B.RACHIDI** | |

B.RACHIDI
Inspecteur agrée
S2G TEST INDUSTRIEL sarl

S2G TEST INDUSTRIEL sarl
Central Park Imm. A
3ème Etage Bureau N°21
Mohammadia

# RAPPORT DE CONTROLE REGLEMENTAIRE (CHARGEUSE)

RB/REG/171/2/2026

## CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

| | | | Observations |
|---|---|---|---|
| Structure | Poste de conduite | Pas d'anomalie notable | |
| | Pneus | Pas d'anomalie notable | |
| | Châssis | Pas d'anomalie notable | |
| | vérins | Pas d'anomalie notable | |
| | Circuit hydraulique | Pas d'anomalie notable | |
| | godet | Pas d'anomalie notable | |
| | les axes | Pas d'anomalie notable | |
| | Ceinture de sécurité | Pas d'anomalie notable | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mécanisme de levage | Freins de mouvement | Pas d'anomalie notable | |
| | Freins d'immobilisation | Pas d'anomalie notable | |
| | orientation | Pas d'anomalie notable | |
| | Vérin de relevage | Pas d'anomalie notable | |
| | Les boulons de jantes | Pas d'anomalie notable | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Les équipements de sécurité voie publique | Pare-brise | Conforme | |
| | Gyrophares | A reparer | |
| | Feux avant haut | Conforme | |
| | Feux de recul | conforme | |
| | avertisseur sonore | conforme | |
| | Essuie glace | a reparer | |
| | Extincteur | En place | |
| | Rétroviseur | Conforme | |

| DATE D'INSPECTION | INSPECTEUR | VISA |
|---|---|---|
| 23/2/2026 | B.RACHIDI | |

B.RACHIDI
Inspecteur agrée
S2G TEST INDUSTRIEL sarl

S2G TEST INDUSTRIEL sarl
Central Park Imm
3ème
Mohammedia