RAPPORT DE CONTROLE REGLEMENTAIRE D'UNE (PELLE SUR chenille)

N°RB/REG/604/12/2025

CLIENT : **SGTM**
CHANTIER :**FROCH TANGER**

APPAREIL EXAMINE :

Désignation	: **PELLE SUR CHENILLE**
Constructeur -Type	: DOSSAN
Modèle	: DX225LCA
N° de série	: DHKCEBACKC0012131
Code interne	: 40479

RESULTAT DE L'EXAMEN :

Les essais de fonctionnements sont satisfaisants, ce Pelle sur chenille Est conforme , il peut être remis en service.

DATE D'INSPECTION	INSPECTEUR	VISA DIRECTION
11/12/ 2025	B.RACHIDI Inspecteur agrée S2G TEST INDUSTRIEL sarl	S2G TEST INDUSTRIEL sarl Central Park Imm. A 3eme Etage Bureau N°21 Mohammedia (2)

CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

			Observations
Structure	Poste de conduite chenille Châssis Circuit hydraulique Réservoir d'huile Réservoir de gasoil Contrepoint Fleche Balancier Godet Couronne de rotation Pédale (marteau)	En état En état En état conforme En état EN état En état En état En état En état En etat En etat	

Mécanisme de levage	Freins de mouvement Freins d'immobilisation Mécanisme d'orientation Vérin de relevage	Bonnes tenues Bonnes tenues En état En état	

DATE D'INSPECTION	INSPECTEUR	VISA DIRECTION
11/12/2025	**B.RACHIDI**	

B.RACHIDI
Inspecteur agrée
S2G TEST INDUSTRIEL sarl

S2G TEST INDUSTRIEL sarl
Central Park Imm. A
3eme Etage Bureau N°21
Mohammedia (2)

CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

			Observations
Dispositifs de sécurité	Clapets sur les vérins de levage Limiteurs fin de course Limiteurs fin de course sur l'orientation Limiteur fin de course sur le relevage Avertisseur sonore Coupe-batterie Extincteur Clé de shunt Indicateur de portée Verrouillage des commandes Avertisseur sonore Affichage des consignes de sécurité Ceinture de sécurité	Fonctionne Fonctionne Fonctionne conforme Conforme Fonctionne En place Conforme Affiché Par clé conforme Affiché Conforme	

Les équipements de sécurité voie	Pare-brise Rétroviseur Essuie-glace Feux de position et de croisement Feux rouge Feux de recul	Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme	

DATE D'INSPECTION	INSPECTEUR	VISA DIRECTION
11/12/2025	**B.RACHIDI**	

B.RACHIDI
Inspecteur agrée
S2G TEST INDUSTRIEL sarl

S2G TEST INDUSTRIEL sarl
Central Park Imm. A
3ème Etage Bureau N°21
Mohammedia (2)

ESSAIS DE FONCTIONNEMENT

			Observations
Test des mouvements	Orientation Relevage Rotation Freinage	Conforme Conforme Conforme Conforme	

CONCLUSION
Les essais de fonctionnements sont satisfaisants, ce Pelle sur chenille peut être remis en service.

DATE D'INSPECTION	INSPECTEUR	VISA DIRECTION
11/12/ 2025	**B.RACHIDI**	

B.RACHIDI
Inspecteur agrée
S2G TEST INDUSTRIEL sarl

S2G TEST INDUSTRIEL sarl
Central Park Imm. A
3eme Etage Bureau N°21
Mohammedia (2)