| | | |
|---|---|---|
| SGTM<br>SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES TRAVAUX DU MAROC | Projet :VIADUC SUR OUDE SAKIA EL HAMRA | |

40 619







**En cas de problème des points de la check-list, contacter votre hiérarchie avant l'utilisation de l'engin !**

**في حالة وجود أي مشكلة في القائمة، إتصل بالمسؤولين قبل إستخدام الآلية**

| | | |
|---|---|---|
| SGTM SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES TRAVAUX DU MAROC | Projet :VIADUC SUR OUDE SAKIA EL HAMRA | |

# Check liste : Pelle sur chenille

Marque : DOOSAN Numéro : 40619

Nom du vérificateur : Hassan OUMRGHAD / Farid

| N° | الاثنين OUI | الاثنين NON | الثلاثاء OUI | الثلاثاء NON | الأربعاء OUI | الأربعاء NON | الخميس OUI | الخميس NON | الجمعة OUI | الجمعة NON | السبت OUI | السبت NON | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | **Avant le démarrage** | **قبل تشغيل الآلية** |
| 1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | Documentations (Assurance, contrôle technique...) | أوراق الآلية |
| 2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | Etat général de l'engin | الحالة العامة للآلية |
| 3 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | Chenille | الجرارة |
| 4 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | Les rétroviseurs internes et externes sont en bon état | مرآة الآلية |
| 5 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | La visibilité est bonne vers l'avant | الزجاج الأمامي |
| 6 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | Le véhicule est équipé d'un extincteur conforme | طفاية الحريق |
| 7 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | La ceinture fonctionne correctement | حزام السلامة |
| 8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | Les flexibles sont en bon état | خرطوم هدروليكي(فليكسيبل) |
| 9 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | Absence de fuite et vérin en bon état | عدم وجود تسرب للزيت |
| 10 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | Absence d'insectes ou animaux venimeux | عدم وجود حشرات سامة |
| | | | | | | | | | | | | | **Après le démarrage** | **بعد تشغيل الآلية** |
| 11 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | Les freins (à pied, à main) | الفرامل |
| 12 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | Bon fonctionnement de l'avertisseur sonore (klaxon) | المنبه |
| 13 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | Bon fonctionnement du bip sonore de roulage | منبه الرجوع إلى الخلف |
| 14 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | L'éclairage avant et arrière (hors feu stop et recul) | الأضواء |
| 15 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | Levier de vitesse | ذراع تحويل السرعة |
| 16 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | Panneau de contrôle | لوحة التحكم |
| 17 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | Bon fonctionnement de la direction | مقود توجيه الآلية |
| 18 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | Bon fonctionnement du gyrophare ou feu à éclats | جيروفار |
| 19 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | Présence d'un signaleur dans la zone | تواجد موجه السير |
| 20 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | Autre à préciser : | آخر |

Observations :

| Nom et Visa | Lundi 02/03/2026 | Mardi 3/3/2026 | Mercredi 4/3/2026 | Jeudi 5/3/2026 | Vendredi 6/3/2026 | Samedi 7/3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conducteur (Vérificateur) | Hassan OUMRGHAD | | | | | |
| Chef d'équipe | | | | | | |
| HSE | Farid Blouli | | | | | |