# GRUE A TOUR

## Liste de vérification des engins avant démarrage

CODE: FR-10/PS-S-03

Version.: 01

Date:

Societé: SGTM

Marque: KCMG.

Code: Go 589

N° de serie: —

Chauffeur : HASAN. IKISS

Signature::

Date: 02.03.2026

Habilitation: Oui

Sous –traitant

Observation:

**Réservé au Dépt. HSE**

**NOTE: Approuvez après vérification:**

Vérifier par: Hakim

Qualification: Animateur HSE

Date: 02 / 03 / 2026

Vérifiez et cochez **CABINE**

| | |
|---|---|
| Propreté | ✓ |
| Etat des ceintures OK | ✓ |
| Présence d'un extincteur | ✓ |
| Instrument opérationnel et étiqueté | ✓ |
| Les manettes en bon état | ✓ |
| Fenêtre / Essuie-glaces/Barre-brise | ✓ |
| Klaxon | ✓ |
| Instruction de l'opérateur (Disponible sur l'installation) | ✓ |




**Hydrauliques**

Vérifiez et cochez :

| | |
|---|---|
| Fuite hydraulique /Huile/Gasoil /Diésel/Aire | ✓ |
| Etanchéité des circuits | ✓ |
| Détérioration des flexibles | ✓ |

Vérifiez et cochez : ✓

Vérifiez et cochez : ✓

**ETAT DE LA CARROSSERIE :**

Vérifiez et cochez

| | |
|---|---|
| Peinture | |
| Corrosion | |
| Déformation | |
| Crique, fissure | |

| | LUNDI | | MARDI | | MERCREDI | | JEUDI | | VENDREDI | | SAMEDI | | DIMANCHE | | Observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | |
| **CABINE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Propreté | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| Etat des ceintures OK | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| Présence d'un extincteur | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| Instrument opérationnel et étiqueté | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| Pédale en bon état | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| Fenêtre / Essuie-glaces/Barre-brise | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| Rétroviseur | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| Instruction de l'opérateur (Disponible sur l'installation) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| **DIVERS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tirant | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| Contrepoids | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| Contre-flèche | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| Tour | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| Lest | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| Chemin de roulement | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| Chariot | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| Flèche | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| Poulie de chariot | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| Câble de levage | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| Treuil de levage | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| Crochet | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| **ETAT DE LA CARROSSERIE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peinture | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| Corrosion | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| Déformation | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| Crique, fissure | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| **HYDRAULIQUES** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fuite hydraulique /Huile/Gasoil /Diésel/Aire | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etanchéité des circuits | | | | | | | | | | | | | | | |
| Détérioration des flexibles | | | | | | | | | | | | | | | |