INSPECTION SERVICES

Rapport N° VERQ2504008

Nombre de pages 4

VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE - Ar. 01/03/04 et/ou 05/03/93

Examen d'état de conservation et essais de fonctionnement

TRACTOPELLE

Exploitant	Contrôleur	Lieu du contrôle
LOGISTICA BENIN IFU 0202263615603 RCCM RB/COT/22 A 85913 Tel : +229 0148655555	Nom : Vincent AGBLO Visa: Date 02/04/2025	GDIZ

Identifications de la tractopelle	
Marque : SDLG	Conformité : Non précisée
Type : B877F	Km ou heures : 3174.9
N° de Serie : FVM0620726	Localisation : Usine
N° de parc client : BZ8979RB	Energie : Thermique
Année : 2021	APTE: OUI

Documentation présente	OUI	NON
Notice d'instruction		X
Certificat de conformité		X
Carnet de maintenance		X
Rapport précédent		X

Conclusion de l'examen d'état de conservation

L'examen de l'état de conservation et les essais de fonctionnement ont fait apparaître des défectuosités ou anomalies auxquelles il y a lieu de remédier

Caractéristiques

C.M.U./Portée mini :	1800 K
C.M.U./Portée max :	-
Course de levage :	4.77
Course de direction :	6.72

Essais de Fonctionnement

Charge d'essais inférieure à la charge nominale

Valeur de la charge d'essais

Godet de pelle plein à portée intermédiaire

Configuration de l'appareil

Realisation de tous les mouvements

Réserves

- Disposer de la Notice d'instruction, du certificat de conformité, et du carnet de maintenance à bord
- Disposer de l'alarme sonore de recul
- Disposer de goupille sur palier du bras
- Prevoir les pictogrammes de securite

Validation rapport

Approbateur

Nom : Adade FOLLY

Visa :

ACCOMPAGNATEUR

TOUTOUADASSI Jean Baptiste

PROCHAIN CONTRÔLE

Dans :	12 mois
Soit en :	avril-26

Scansionato con CamScanner