Test Industriel

RAPPORT DE CONTROLE REGLEMENTAIRE D'UN APPAREIL DE LEVAGE (Grue A Tour)

N°N° : H.KH/LEV-G.T/0035/01/26

En application du texte de référence : Dahir du 09 Septembre 1953 Déterminant les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les Ascenseurs et monte-charge, ainsi que de l'arrêté du 03 novembre 1953 fixant les conditions de vérification

CLIENT : **SGTM**

CHANTIER : **POLE ACADEMIQUE**

APPAREIL EXAMINE :

Désignation	: Grue à tour
Constructeur	: ZOOMLION
Type	:WA6515-10E
Série	: 1012T002407239
Code	: G05
Fleche	: 70m
Hauteur	:30.5m
CMU	: 12T

RESULTAT DE L'EXAMEN :

Les essais statiques et dynamiques sont satisfaisants ;

Cette grue à tour peut être remise en service.

DATE D'INSPECTION

23/01/26

INSPECTEUR

H.KHODAR

H.KHODAR
Inspecteur agrée
S2G TEST INDUSTRIEL sarl

VISA

S2G TEST INDUSTRIEL sarl
Central Park Imm. A
2ème Etage Bureau N°21
Mohammedia (2)

Test Industriel

RAPPORT DE CONTROLE REGLEMENTAIRE D'UN APPAREIL DE LEVAGE (Grue A Tour)

N°N° :H.KH/LEV-G.T/0035/01/26

CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

Aspect générale	Pas d'anomalie notable

Structure	Etat des organes	Satisfaisant
	Stabilité	Conforme
	Freins d'immobilisation	Bonnes tenues
	Rotation	Conforme
	Manette	Conforme

Mécanisme de levage	Flèche	Conforme
	Treuil	Conforme
	Freins de rotation	Conforme
	Fin de course distribution	Conforme
	Fins de course de levage	Conforme
	Câble de levage	Conforme
	Moufle /linguet de sécurité	Conforme
	Crochet	Conforme
	Chariot	Conforme

Dispositifs de sécurité	Limiteur de charge	Conforme
	Arrêt d'urgence	Fonctionne
	Lutte contre l'incendie	Enplace
	Indicateur de portée	Voir tableau de charge
	Verrouillage des commandes	Par un arrêt d'urgence
	Visibilité	Bonne
	Klaxonne	Conforme
	Affichage des consignes de sécurité	Affiché
	Anémomètre	En place
	Essuie-glace	Conforme
	Accès	Conforme
	Garde-corps	Conforme
	Goupille	En place
	Echelle	Conforme
	Paliers	Conforme
	CEC	Conforme
	Anticollision	Conforme

Installation électrique	- Protection contre les contacts directs	Conforme
	- Protection contre les contacts indirects	Conforme

DATE D'INSPECTION	INSPECTEUR	VISA
23/01/26	H.KHODAR	

H.KHODAR Inspecteur agrée S2G TEST INDUSTRIEL sarl

S2G TEST INDUSTRIEL sarl Central Park Imm. A Zone Etage Bureau N°21 Mohammedia (2)

ESSAIS DE FONCTIONNEMENT

Essai de fonctionnement	Mouvements verticaux en charge en PV et GV Mouvement d'orientation	Conforme Conforme

Flèche Principale	ESSAIS
Charge en statique	5 .2 T Sur une porte de 48 m
Charge dynamique	5 .2 T Sur une porte de 42.5 m

CONCLUSION
Les essais statiques et dynamiques sont satisfaisants ; Cette grue à tour peut être mise en service.

DATE D'INSPECTION	INSPECTEUR	VISA
23/01/26	H.KHODAR	

H.KHODAR
Inspecteur agrée
S2G TEST INDUSTRIEL sarl

S2G TEST INDUSTRIEL sarl
Central Park Imm. A
3ème Etage Bureau N°21
Mohammedia (2)