Test Industriel

# RAPPORT DE CONTROLE REGLEMENTAIRE (TRACTOPEEL)

N°H.KH/LEV-TP/5003/08/2025

CLIENT : **SGTM**

CHANTIER : **POLE ACADEMIQUE**

## APPAREIL EXAMINE :

| | |
|---|---|
| Désignation | : **TRACTOPELLE** |
| Marque / Constructeur | : **MST** |
| Type | : **M542S** |
| N° de série | : **M542SC1105822** |

## RESULTAT DE L'EXAMEN :

*Cette tractopelle peut être mise en service*

| DATE D'INSPECTION | VISA INSPECTEUR | VISA |
|---|---|---|
| **25/08/2025** | **H.KHODAR** | |

H.KHODAR
Inspecteur agrée
S2G TEST INDUSTRIEL sarl

S2G TEST INDUSTRIEL sarl
Central Park Imm. A
3ème Etage Bureau N°21
Mohammedia (1)

# RAPPORT DE CONTROLE REGLEMENTAIRE (TRACTOPEEL)

## CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

N° DE RAPPORT : 003/08/2025

| | | | Observations |
|---|---|---|---|
| Structure | Poste de conduite | Conforme | |
| | Stabilisateur | Conforme | |
| | Châssis | Bon état | |
| | Flèche | Bon état | |
| | Circuit hydraulique | Conforme | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mécanisme de levage | Freins de mouvement | Bonnes tenues | |
| | Freins d'immobilisation | Bonnes tenues | |
| | Mécanisme d'orientation | En état | |
| | Vérin hydraulique | Conforme | |
| | Point d'accrochage | Conforme | |
| | Les roues | Conforme | |
| | Les boulons de jante | Conforme | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Les équipements de sécurité voie publique | Pare-brise | Conforme | |
| | Gyrophares | Conforme | |
| | Rétroviseur | Conforme | |
| | Essuie-glace | Conforme | |
| | Feux de position et de croisement | Conforme | |
| | Bande rétro-réfléchissante | Conforme | |
| | Feux rouge | Conforme | |
| | Signal | Conforme | |
| | Klaxon | Conforme | |

| DATE D'INSPECTION | VISA INSPECTEUR | VISA |
|---|---|---|
| **25/08/2025** | **H.KHODAR** | |

H.KHODAR
Inspecteur agrée
S2G TEST INDUSTRIEL sarl

S2G TEST INDUSTRIEL sarl
Central Park Imm. A
3ème Etage Bureau N°21
Mohammedia (1)