Test Industriel

# RAPPORT DE CONTROLE REGLEMENTAIRE
## (Dumper)

N°S.G/A.ASS/600/09/2025

CLIENT : **SGTM**
CHANTIER : **POLE ACADEMIQUE**

**APPAREIL EXAMINE :**

| | |
|---|---|
| Désignation | : **DUMPER** |
| Marque | : **SILLA** |
| Model | : **1200 NT/SN/3L** |
| N° de série | : **5702** |
| Année de construction | : **2025** |

**RESULTAT DE L'EXAMEN :**

**. Cet engin est conforme, peut être mise en service.**

| DATE D'INSPECTION | INSPECTEUR | VISA |
|---|---|---|
| 02/09/2025 | **A. ASSILA** | |

A.ASSILA
Inspecteur agrée
S2G TEST INDUSTRIEL sarl

S2G TEST INDUSTRIEL sarl
Central Park Imm. A
3ème Etage Bureau N°21
Mohammedia (2)

Test Industriel

# RAPPORT DE CONTROLE REGLEMENTAIRE
## (Dumper)

N°S.G/A.ASS/600/09/2025

## CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

| | | | Observations |
|---|---|---|---|
| Structure | Poste de conduite | Conforme | |
| | Roues et pneus | Conforme | |
| | Châssis | Conforme | |
| | Vérins | Conforme | |
| | Circuit hydraulique | Conforme | |
| | Les axes | Conforme | |
| | La couronne | Conforme | |
| | La benne | Conforme | |
| Mécanisme D engine | Freins de mouvement | Bonnes tenues | |
| | Freins d'immobilisation | Bonnes tenues | |
| | Orientation | Conforme | |
| | Moteur | Conforme | |
| | Pompe d'huile | Conforme | |
| | Arbre boggie avant | Conforme | |
| | Pont avant | Conforme | |
| | Pont arrière | Conforme | |
| Les équipements de sécurité voie publique | Gyrophare | En place | |
| | Arrête d'urgence | Fonctionne | |
| | Les optiques avant | Conforme | |
| | Feux rouges | Conforme | |
| | Rétroviseurs | Conforme | |
| | Feux de recule | Conforme | |
| | Extincteur | En place | |

| DATE D'INSPECTION | INSPECTEUR | VISA |
|---|---|---|
| 02/09/2025 | A. ASSILA | |

A.ASSILA
Inspecteur agrée
S2G TEST INDUSTRIEL sarl

S2G TEST INDUSTRIEL sarl
Central Park Imm. A
3ème Etage Bureau N°21
Mohammedia ②