FICHE D'INSPECTION DES PELLES MECANIQUES

N°_____

Département / Nom du projet	LS et ENS Calavi Godomey				
Nom de l'entreprise (si sous-traitant)	SGTM	Date	19/03/26	Temps	10H12

Numéro de la pelle : **Marque :** Volvo

N°	Description	Oui/Non	Observation
1	Le moteur et la partie tournante doivent être correctement couverts	oui	
2	Le châssis de la chenille doit être en bon état de fonctionnement	oui	
3	la ceinture de chenille et les crampons doivent être en bon état	oui	
4	La flèche et le bras doivent être exempts de défauts tels que la corrosion	oui	
5	Les vérins hydrauliques et les flexibles doivent être en bon état	oui	
6	Le godet, les goupilles de coupe doivent être en bon état	oui	
7	Les dents doivent être exemptes de défauts, par ex. dommages, corrosion, courbure, etc.	oui	
8	Le miroir coulissant doit être en bon état	oui	
9	Les feux avant sont en bon état et fonctionnent	Non	
10	Le pare-brise / la vitre doit être en bon état	oui	
11	L'essuie-glace doit être en bon état et fonctionne	oui	
12	Le klaxon doit être en bon état	Non	
13	Extincteur dans la cabine de l'opérateur	Non	
14	Une trousse de premiers soins devrait être disponible	Non	
15	Le conducteur a un permis de conduire appropriée et expérimenté	oui	



Visite technique valide	Oui ☐ Non ☑
Date d'expiration	
Assurance	Oui ☐ Non ☑
Date d'expiration	
Visite générale périodique (VGP)	Oui ☐ Non ☑
Date d'expiration	
Nom du conducteur	AGBOTO Charles
Téléphone	01953774 25

Apte ☐	Partiellement apte ☐	Inapte ☑
Inspecté par : AGBO Sara	Vérifié par :	
Signature et date 19/03/26	Signature et date	

Scanné avec CamScanner