وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE

PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

D0015258673

IDENTIFIANT UNIQUE DU CONTROLE	TYPE DE CONTROLE	DATE DU CONTROLE
	VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE	EN CHIFFRES 22/10/2025

DATE DU CONTROLE EN LETTRES MERCREDI VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

IDENTIFICATION DU CENTRE DE VISITE TECHNIQUE

N° D'AUTORISATION : 281/11
NOM DU CENTRE : DEKRA BERRECHID
ADRESSE : RTE MARRAKECH STATION IFRIQUIA BERRECHID
Tél : 0669588733
Fax : 0669588733

IDENTITE DE L'AGENT VISITEUR

N° DE CAP : 178/08
NOM : IMAD
PRENOM : MERIZIG

CACHET DU CENTRE

DEKRA Centre de Visite Technique BERRECHID Route de Marrakech Station Afriquia BERRECHID Tél : 0522 53 45 21 Fax : 0522 53 45 22

VISA DE L'AGENT VISITEUR

IDENTIFICATION DU VEHICULE

Immatriculation	Date Immat.	Date M.e.C.
10767 د 6	14/11/2008	14/11/2008
Genre		Marque
AUTOBUS		SCANIA
Type	N° dans la série du type	
F94HB4X2NZ220	9BSF4X20003527041	
Energie	Puissance F.	Kilometrage
DI	24	297625

PROPRIETAIRE

N° Identité :
Nom : S G T M
Prenom : S G T M

NATURE ET DATE DE LA PROCHAINE VISITE

VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE — Le : 21/04/2026

Nom et signature de la personne ayant présenté le véhicule à la visite et qui reconnait avoir pris connaissance des résultats du contrôle

OTHMAN BADER

DEFAUTS CONSTATES

DÉFAUTS NON SANCTIONNÉS PAR UNE VISITE COMPLEMENTAIRE :

5.2.1.1.2. DEMI-TRAIN (TRAINS, ESSIEUX (Y COMPRIS ANCRAGES), SPHÈRE, ETC.) : Corrosion
6.2.5.2.1. PARE-CHOCS, BOUCLIER : Mauvaise fixation



Mesures effectuées sur le véhicule

EFF . FR . SVC (≥ 50%)	62%	
EFF . FR . ST (≥ 18%)	21%	
RIPAGE (≤ 12m /km)	-7,8m/ km	
OPACITE (≤ 70%)	Non applicable	Non applicable
CO (≤ 4.5%)	28,7%	
	Non applicable	

RESULTAT DU CONTROLE

Visite favorable

DEKRA

Réseau de Centres de Visite Technique autorisé par Arrêté n° 247 du Ministère de l'Equipement,du Transport et de la logistique du 6 Août 2007

PG00173

CamScanner