



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



PRUEBAS DE DESEMPEÑO

EMPRESA OPERADORA: VOLVE

NUMERO ECONOMICO: RGB-123

UTA: Lindavista

DATOS INICIALES

Hora: 10:30

Kilometraje: 674563

Nivel de Diesel: 2343

Rendimiento: 64

Temperatura: 60

Codigos Activos: 27

01.-Profundidad del dibujo de llantas (mm): 1ª 30, 2ª 30, 3ª 30, 4ª 30, 5ª 30, 6ª 30, 7ª 30, 8ª 30, 9ª 30, 10ª 30, 11ª 30, 12ª 30, posiciones.

02.-Presión de Neumáticos: 1ª 30, 2ª 30, 3ª 30, 4ª 30, 5ª 30, 6ª 30, 7ª 30, 8ª 30, 9ª 30, 10ª 30, 11ª 30, 12ª 30,

Lugar:	nose
Tiempo real(hr de salida):	4:30
Presión de aire:	43
Presión de aceite de motor:	34
Temperatura Parcial °C:	13
Voltaje:	2500
1ra - 2da(rpm's)	2500
2da - 3ra(rpm's)	2500
3ra - 4ta(rpm's)	2500
4ta - 5ta(rpm's)	2500
5ta - 6ta(rpm's)	2400
Frenado brusco	34
No. de activación del pedal de freno	32
% de pasajeros	34

DATOS FINALES	
Hora: 15:30 Kilometraje: 676 Nivel de Diesel: 3567 Rendimiento: 58674 Temperatura: 235	Codigos Activos: 5664

01.-Profundidad del dibujo de llantas (mm): 1ª 20, 2ª 20, 3ª 20, 4ª 20, 5ª 20, 6ª 20, 7ª 20, 8ª 20, 9ª 20, 10ª 20, 11ª 20, 12ª 20, 13ª 20, 14ª 20, posiciones.
02.-Presión de Neumáticos: 1ª 20, 2ª 20, 3ª 20, 4ª 20, 5ª 20, 6ª 20, 7ª 20, 8ª 20, 9ª 20, 10ª 20, 11ª 20, 12ª 20, 13ª 20, 14ª 20,

Fallas durante la operación	1	Ninguna
	2	No se

Fecha		
Día	Mes	Año
28	Septiembre	2021