

REPORTE DEL ESTADO FÍSICO Y DEL FUNCIONAMIENTO DEL AUTOBÚS

EMPRESA OPERADORA	CEM-1234	NO. ECONÓMICO:	NE-161121
-------------------	----------	----------------	-----------

Marca	Año	Modelo	No. Motor	No. Transmisión	No. Chasis	Placas	Kilometraje
Toyota	2021	Toyota 2021	16112021	16112021	16112021	JHY-87	387010

No.	Código	Elemento	Estatus	Detalle	Localización	Observaciones
1	188	Por golpe (s).	Disponible	Tiene abolladura	2do. eje.	Sin observaciones


ANEXO DEL REPORTE DEL ESTADO FÍSICO Y DEL FUNCIONAMIENTO DEL AUTOBÚS

No.	Código	Elemento	Detalle	Ubicaciones	Observaciones
		Fecha de último mantenimiento preventivo: 2021-11-01			
		Verificación vehicular: 23423A			
		Consumo promedio display o calculado: 23423			
		Última fecha de fumigación: 2021-11-09			
		Nota Extra: Ninguna			

	Acepto; Recepción por Empresa Operadora	Cargo:		Fecha:		Firma de enterado:
		Nombre:		Hora:		

Fecha:	Nombres:	Firmas	Nombres	Firmas
	Elaboró	Firmas	Elaboró	Firmas
	Elaboró	Firmas	Elaboró	Firmas

ARCHIVO FOTOGRÁFICO



188