## PRUEBAS DE DESEMPEÑO

EMPRESA OPERADORA: Prueba NUMERO ECONOMICO: 10012 RUTA: Prueba

## **DATOS INICIALES**

Hora: 07:30 Kilometraje: 10 Nivel de Diesel: 10 Rendimiento: 10

Codigos Activos: 10

Temperatura: 10

01.-Profundidad del dibujo de llantas (mm): 1ª 1, 2ª 1, 3ª 1, 4ª 1, 5ª 1, 6ª 1, 7ª 1, 8ª 1, 9ª 1, 10ª 1, 11ª 1, 12ª 1, 13ª 1, 14ª 1, posiciones.

02.-Presión de Neumáticos: 1ª 1, 2ª 1, 3ª 1, 4ª 1, 5ª 1, 6ª 1, 7ª 1, 8ª 1, 9ª 1, 10ª 1, 11ª 1, 12ª 1, 13ª 1, 14ª 1,

Lugar:	1
Tiempo real(hr de salida):	1
Presión de aire:	1
Presión de aceite de motor:	1
Temperatura Parcial °C:	1
Voltaje:	1
1ra - 2da(rpm's)	1
2da - 3ra(rpm's)	1
3ra - 4ta(rpm's)	1
4ta - 5ta(rpm's)	1
5ta - 6ta(rpm's)	1
Frenado brusco	1
No. de activación del pedal de freno	1
% de pasajeros	1

DATOS FINALES				
Hora: 01:30				
Kilometraje: 1				
Nivel de Diesel: 1	Codigos Activos: 1			
Rendimiento: 1	Ç			
Temperatura: 1				

01.-Profundidad del dibujo de llantas (mm): 1ª 1, 2ª 1, 3ª 1, 4ª 1, 5ª 1, 6ª 1, 7ª 1, 8ª 1, 9ª 1, 10ª 1, 11ª 1, 12ª 1, 13ª 1, 14ª 1, posiciones.

02.-Presión de Neumáticos: 1ª 1, 2ª 1, 3ª 1, 4ª 1, 5ª 1, 6ª 1, 7ª 1, 8ª 1, 9ª 1, 10ª 1, 11ª 1, 12ª 1, 13ª 1, 14ª 1,

Fallas durante la operación	1	1
	2	1

	Fecha	
Día	Mes	Año
28	Noviembre	2021