

Solicitante: DIME - RJ
Técnico Responsável: FERNANDO PEREIRA

Item	Descrição do Equipamento	N/S	Análise / Serviço Executado
1	CONCENTRADOR 12V	012897	Análise: SDA Travado em 3V. Serviço: Substituído microcontrolador Atmega328p.
2	PADLOCKPICKING	013012	Análise: Tela não liga. Serviço: Realizada a substituição do display LCD 16x2.
3	LEITOR BIOMÉTRICO	S/N	Análise: Não faz leitura. Serviço: Feita a troca do sensor óptico.
4	FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V/2A	Lote 2024-08	Análise: Sem tensão na saída. Serviço: Reparo na placa lógica, capacitor C2 trocado.