SERVICIO INTEGRAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SUPERFICIALES DE PRODUCCIÓN

REPORTE DE ENTREGA DIARIA DE CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO

DIA: 01 MES: OCTUBRE AÑO: 2026

No.	CUADRILLA	ENTREGA OT JORNADA NORMAL	ENTREGA OT JORNADA FIN DE SEMANA	ENTREGA OT JORNADA EXTRA	COMENTARIOS
1	ELECTRICOS	–			
2	INSTRUMENTACION	✓			
3	MECANICO 1	✓			
4	MECANICO 2	✓			
5	MECANICO 3	✓			
6	MECANICO 4	–			
7	MONTAJE	✓			
8	SOLDADURA	–			
9	RETROEXCAVADORA	–			

PCV-400

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento a Valvula Control de gas salida a quemador

Equipo Valvula Control de gas salida a quemador

Ubicación BSN

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	1/10/2026
Origen	Base PJP4	**Hora de Realización**	7:00 9:00
Destino	BSN	**Secuencia de Actividad**	1

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☑ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se acude a bateria Soledad norte a realizar mantenimiento preventivo a valvula control de gas salida a quemador desarmando valvula limpiando sus partes internas sello movil sello fijo diafragma encontrandose en buen estado. se realiza armado quedando listo operativo

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernández Gallegos	1/10/2026	N	2
2107 Isai Hernández Gonzalez	1/10/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		DERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	1/10/2026	01/10/2026	01/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Calibracion de Indicador de presion PI-400

Equipo Valvula control de presion gas salida a generador

Ubicación BSN

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	1/10/2026
Origen	BSN	Hora de Realización	9:00 10:00
Destino	BSN	Secuencia de Actividad	2

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☑ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza Calibracion de indicador de presion marca metron con rango de 0 a 100 PSI comparando con manometro patron realizando una corrida de 0, 20, 40, 60, 80 y 100 PSI encontrandose con una lectura confiable quedando listo operando.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernandez Gallegos	1/10/2026	N	1
2107 Isai Hernandez Gonzalez	1/10/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernandez Gallegos		DERARDO DERNADEZ
Firma			
Fecha	1/10/2026	01/10/2026	01/10/2026

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

NUMERO DE ORDEN:	**FECHA:** 1/10/2025	
COMPAÑÍA: PJP4	**PROYECTO:** Soledad	**LOCALIZACIÓN:** BSN

MANÓMETRO A MANTENIMIENTO

MARCA: Metron	**NUMERO DE SERIE:** S/N
RESOLUCION: Analogo	**TAG:** PI-400
RANGO: 0-150 PSI	**FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO:** JUNIO

MANOMETRO PATRON

MARCA: Ashcroft	**NUMERO DE SERIE:** 24100705
RESOLUCION: Digital	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL CERTIFICADO:** 2026 1014
RANGO: 0-3000PSI	**NUMERO DE CERTIFICADO:** 20264705

CARACTERISTICAS DE MANOMETRO

1	**MARGEN DE ERROR INICIAL:**	0%	0%
2	**TIPO DE INDICACION:**	DIRECTA(✓) DIFERENCIAL( ) RECEPTOR( ) OTRO( )	
3	**TIPO DE MONTAJE:**	TABLERO( ) PARED( ) OTRO Valvula	
4	**DIAMETRO DE CARATULA:**	216mm( ) 114mm(X) OTRO	
5	**MATERIAL DE CAJA:**	ACERO INOXIDABLE( ) ALUMINIO( ) FENOL(✓) OTRO	
6	**ANILLO:**	ROSCADO(✓) ARTICULADO( ) A PRESION( ) ESTÁNDAR( )	
7	**SOBREPROTECCIÓN:**	FRENTE SOLIDO(✓) POSTERIOR( ) DISCO( ) OTRO	
8	**TIPO DE CAJA:**	SECA(✓) LLENA( ) 4X( ) IP65( )	
9	**FLUIDO DE LLENADO:**	GLICERINA( ) ACEITE SILICON( ) N/A(✓) OTRO	
10	**ELEMENTO DE PRESIÓN:**	BOURDON(✓) FUELLE( ) DIAFRAGMA( ) OTRO	
11	**MATERIAL DE VENTANA:**	ACRÍLICO(✓) VIDRIO PLANO( ) VIDRIO LAMINADO( ) OTRO	
12	**MATERIAL MOVIMIENTO:**	ACERO INOXIDABLE(✓) OTRO	
13	**MATERIAL ELEMENTO:**	BRONCE( ) MONEL( ) ACERO INOXIDABLE(✓) INCONEL( ) OTRO	
14	**LOCALIZACIÓN DE CONEXIÓN:**	INFERIOR(✓) POSTERIOR( ) OTRO	
15	**TIPO DE CONEXIÓN:**	NPT(✓) OTRO TAMAÑO DE CONEXIÓN: 13mm( ) 6.4mm( ) OTRO	
16	**MATERIAL DE CONEXIÓN:**	BRONCE( ) MONEL( ) ACERO INOXIDABLE(✓) ACERO AL CARBON( ) OTRO	
17	**CUENTA CON ACCESORIOS:**	NO(✓) SI( ) ESPECIFIQUE	

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

PJP4

TABLA DE PRUEBAS

N°	CORRIDA DE PRUEBA	METODO DE PRUEBA	PPI	IBC	ERROR EN UP	ACCIONES REALIZADAS
	Ascendente	Presion Hidrostatica	0 Psi	0Psi	0	
	Ascendente	Presion hidrostatica	20 Psi	20 Psi	0	
	Ascendente	" "	40 Psi	40Psi	0	
	Ascendente	" "	60Psi	60Psi	0	
	Ascendente	" "	80Psi	80Psi	0	
	Ascendente	" "	100Psi	100Psi	0	

MARGEN DE ERROR FINAL:	0%	10%

COMENTARIOS:

Se encontro manometro con una lectura confiable con ligero atoramiento del mecanismo

	Realizado por(PJP4)	Revisado por(PJP4)	Aprobado por(cliente)
Nombre	Carlos Hernandez Gallegos		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	1/10/2026	01/10/2026	01/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Calibracion de indicador de presion PI-102

Equipo Indicador de presion gas salida de quemador

Ubicación Modulo IV

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	1/10/2026
Origen	BSN	Hora de Realización	10:00 11:00
Destino	Mod IV	Secuencia de Actividad	3

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☑ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se acude a modulo IV a realizar calibracion de indicador de presion marca Dimsy con rango de 0 a 60 PSI realizando una corrida comparando con manometro patron de 0 10, 20, 40 60 PSI encontrandose con una lectura confiable queda listo operativo.

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1705	Carlos Hernandez Gallegos	1/10/2026	N	1
2107	Isai Hernandez Gonzalez	1/10/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernandez Gallegos		DERANDO DERNANDEZ
Firma			
Fecha	1/10/2026	01/10/2026	01/10/2026

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

NUMERO DE ORDEN:	**FECHA:** 1/10/2026	
COMPAÑÍA: PJP4	**PROYECTO:** Soledad	**LOCALIZACIÓN:** Mod III

MANÓMETRO A MANTENIMIENTO

MARCA: Rimray	**NUMERO DE SERIE:** S/N
RESOLUCION: Analogo	**TAG:** PI-102
RANGO: 0-60 Psi	**FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO:** JUNIO

MANOMETRO PATRON

MARCA: Ashcroft	**NUMERO DE SERIE:** 241 00705
RESOLUCION: Digital	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL CERTIFICADO:** 20261014
RANGO: 0-3000 Psi	**NUMERO DE CERTIFICADO:** 20254705

CARACTERISTICAS DE MANOMETRO

1	**MARGEN DE ERROR INICIAL:**	0%				0%
2	**TIPO DE INDICACION:**	DIRECTA(✓)	DIFERENCIAL( )		RECEPTOR( )	OTRO( )
3	**TIPO DE MONTAJE:**	TABLERO( )	PARED( )		OTRO Valvula	
4	**DIAMETRO DE CARATULA:**	216mm ( )	114mm( )		OTRO 50 mm	
5	**MATERIAL DE CAJA:**	ACERO INOXIDABLE( )	ALUMINIO( )	FENOL( )	OTRO Laminado	
6	**ANILLO:**	ROSCADO( )	ARTICULADO( )		A PRESION(✓)	ESTÁNDAR( )
7	**SOBREPROTECCIÓN:**	FRENTE SOLIDO(✓)	POSTERIOR( )		DISCO( )	OTRO
8	**TIPO DE CAJA:**	SECA(✓)	LLENA( )	4X( )		IP65( )
9	**FLUIDO DE LLENADO:**	GLICERINA( )	ACEITE SILICON( )		N/A(✓)	OTRO
10	**ELEMENTO DE PRESIÓN:**	BOURDON(✓)	FUELLE( )	DIAFRAGMA( )		OTRO
11	**MATERIAL DE VENTANA:**	ACRÍLICO( )	VIDRIO PLANO(✓)	VIDRIO LAMINADO( )		OTRO
12	**MATERIAL MOVIMIENTO:**		ACERO INOXIDABLE(✓)			OTRO
13	**MATERIAL ELEMENTO:**	BRONCE(✓)	MONEL( )	ACERO INOXIDABLE( )	INCONEL( )	OTRO
14	**LOCALIZACIÓN DE CONEXIÓN:**	INFERIOR(✓)		POSTERIOR( )		OTRO
15	**TIPO DE CONEXIÓN:**	NPT(✓)	OTRO	TAMAÑO DE CONEXIÓN: 13mm( )	6.4mm( )	OTRO
16	**MATERIAL DE CONEXIÓN:**	BRONCE(✓)	MONEL( )	ACERO INOXIDABLE( )	ACERO AL CARBON( )	OTRO
17	**CUENTA CON ACCESORIOS:**	NO(✓)	SI( )	ESPECIFIQUE		

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

TABLA DE PRUEBAS

N°	CORRIDA DE PRUEBA	METODO DE PRUEBA	PPI	IBC	ERROR EN UP	ACCIONES REALIZADAS
	Ascendente	Presion hidrostatica	0 Psi	0 Psi	0	
	Ascendente	Presion hidrostatica	10 Psi	10 Psi	0	
	Ascendente	" "	20 Psi	20 Psi	0	
	Ascendente	" "	40 Psi	40 Psi	0	
	Ascendente	" "	60 Psi	60 Psi	0	

MARGEN DE ERROR FINAL:	0%	10%

COMENTARIOS:

Se encontro manometro con una lectura confiable

	Realizado por(PJP4)	Revisado por(PJP4)	Aprobado por(cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		DERARDO DERNA
Firma			
Fecha	1/10/2026	1/10/2026	1/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento a Valvula Control de nivel LCV-101

Equipo Separador Vertical #1

Ubicación Maduro IV

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	1/10/2026
Origen	Mod IV	Hora de Realización	11:00 13:00
Destino	Mod IV	Secuencia de Actividad	4

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☑ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza mantenimiento preventivo a valvula control de nivel desarmando valvula para limpiar sus partes internas sello movil, sello fijo, diafragma encontrandose en buen estado, se realiza armando quedando listo operando

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado			Fecha	Tipo	Horas
1705	Carlos	Hernández Gallegos	1/10/2026	N	2
2107	Isai	Hernández Gonzalez	1/10/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		DERARDO DERNADEZ
Firma			
Fecha	1/10/2026	01/10/2026	01/10/2020

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento a Controlador de nivel LC-101

Equipo Separador Vertical #1

Ubicación Modulo IV

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	1/10/2026
Origen	Mod IV	Hora de Realización	13:00 15:00
Destino	Mod IV	Secuencia de Actividad	5

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr [x] Mecá [ ] Elect [ ] Oper [ ]

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza mantenimiento preventivo a controlador de nivel de separador desarmando valvula para limpiar sus partes internas diafragma, resorte cuerpo de controlador encontrandose en buen estado se lubrican realiza armado quedando listo para operar.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernández Gallegos	1/10/2026	N	2
2107 Isai Hernández Gonzalez	1/10/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		FERNANDO FERNANDEZ
Firma			
Fecha	1/10/2026	01/10/2026	01/10/2026

Orden de Trabajo

Descripción Calibracion de indicador de presion PI-101

Equipo Separador horizontal #1

Ubicación Modulo IV

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	1/10/2026
Origen	Mod IV	Hora de Realización	15:00 16:00
Destino	Mod IV	Secuencia de Actividad	6

Tiempo Paro ____ Hrs Razón de Paro Instr [x] Mecá [ ] Elect [ ] Oper [ ]

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza calibracion de indicador de presion marca Kimray con rango de 0 a 7 kg/cm² comparando con manometro patron realizando una corrida de 0 1,3,4 y 7 kg/cm² encontrandose con una lectura defasado de 1/2 kg/cm² - se instala requiere cambio de manometro ya que la caratula esta dañada

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado			Fecha	Tipo	Horas
1705	Carlos	Hernandez Gallegos	1/10/2026	N	1
2107	Isai	Hernández Gonzalez	1/10/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	1/10/2026	01/10/2026	01/10/2026

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

NUMERO DE ORDEN:		**FECHA:** 1/10/2026			
COMPAÑÍA: PJP4	**PROYECTO:** Soledad		**LOCALIZACIÓN:** Mod III		
MANÓMETRO A MANTENIMIENTO					
MARCA: Kimray		**NUMERO DE SERIE:** S/D			
RESOLUCION: Analogo		**TAG:** PI-101			
RANGO: 0 - 7 Kg/cm²		**FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO:** Junio			
MANÓMETRO PATRON					
MARCA: Ashcroft		**NUMERO DE SERIE:** 24100703			
RESOLUCION: Digital		**FECHA DE VENCIMIENTO DEL CERTIFICADO:** 2026 10 14			
RANGO: 0-3000 Psi		**NUMERO DE CERTIFICADO:** 2025 4703			

CARACTERISTICAS DE MANOMETRO						
1	**MARGEN DE ERROR INICIAL:**	0%				0%
2	**TIPO DE INDICACION:**	DIRECTA(✓)	DIFERENCIAL( )	RECEPTOR( )	OTRO( )	
3	**TIPO DE MONTAJE:**	TABLERO( )	PARED( )	OTRO Valvula		
4	**DIAMETRO DE CARATULA:**	216mm ( )	114mm( )	OTRO 50 mm		
5	**MATERIAL DE CAJA:**	ACERO INOXIDABLE( )	ALUMINIO( )	FENOL( )	OTRO laminado	
6	**ANILLO:**	ROSCADO( )	ARTICULADO( )	A PRESION(✓)	ESTÁNDAR( )	
7	**SOBREPROTECCIÓN:**	FRENTE SOLIDO(✓)	POSTERIOR( )	DISCO( )	OTRO	
8	**TIPO DE CAJA:**	SECA(✓)	LLENA( )	4X( )	IP65( )	
9	**FLUIDO DE LLENADO:**	GLICERINA( )	ACEITE SILICON( )	N/A(✓)	OTRO	
10	**ELEMENTO DE PRESIÓN:**	BOURDON(✓)	FUELLE( )	DIAFRAGMA( )	OTRO	
11	**MATERIAL DE VENTANA:**	ACRILICO( )	VIDRIO PLANO(✓)	VIDRIO LAMINADO( )	OTRO	
12	**MATERIAL MOVIMIENTO:**		ACERO INOXIDABLE(✓)		OTRO	
13	**MATERIAL ELEMENTO:**	BRONCE(✓)	MONEL( )	ACERO INOXIDABLE( )	INCONEL( )	OTRO
14	**LOCALIZACIÓN DE CONEXIÓN:**	INFERIOR(✓)	POSTERIOR( )		OTRO	
15	**TIPO DE CONEXIÓN:**	NPT(✓)	OTRO	TAMAÑO DE CONEXIÓN: 13mm( )	6.4mm( )	OTRO
16	**MATERIAL DE CONEXIÓN:**	BRONCE(✓)	MONEL( )	ACERO INOXIDABLE( )	ACERO AL CARBON( )	OTRO
17	**CUENTA CON ACCESORIOS:**	NO(✓)	SI( )	ESPECIFIQUE		

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

TABLA DE PRUEBAS

N°	CORRIDA DE PRUEBA	METODO DE PRUEBA	PPI	IBC	ERROR EN UP	ACCIONES REALIZADAS
	Ascendente	Presion Hidrostatica	0 Kg/cm²	0 Kg/cm²	0	
	Ascendente	Presion Hidrostatica	1 Kg/cm²	1 Kg/cm²	0	
	Ascendente	"	2.5 Kg/cm²	3 Kg/cm²	-.5	
	Ascendente	"	3.5 Kg/cm²	4 Kg/cm²	.5	
	Ascendente	"	6.5 Kg/cm²	7 Kg/cm²	.5	

MARGEN DE ERROR FINAL:	0%	10%

COMENTARIOS:

Se encontro manometro con poca visibilidad encaratura y defasado 1/2 Kg/cm²

	Realizado por(PJP4)	Revisado por(PJP4)	Aprobado por(cliente)
Nombre	Luis Hernandez Gallegos		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	1/10/2026	1/10/2026	1/10/2020

OPS OPERACIONES PETROLERAS VOLCAN

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación P. COYOTE - 162

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	01/10/2026
Origen	BASE PTP4	Hora de Realización	07:00 - 08:30
Destino	P. COYOTE - 162	Secuencia de Actividad	# 01

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 6 LITROS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK.
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK
SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS, SE ENCONTRARON 3 BUJIAS CALZADAS.
SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 6 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
9939 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	01/10/26	N	1 1/2
9603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	01/10/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		DERANDO DERNANDEZ
Firma			
Fecha	01/10/2026	01/10/2026	01/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción APOYO PUESTA EN MARCHA DE MCI

Equipo MOTOR VORTEC V8

Ubicación PSN - 294

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	01/10/2026
Origen	P. COYOTE - 162	Hora de Realización	08:30 - 09:30
Destino	PSN - 294	Secuencia de Actividad	# 02

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD.

CUADRILLA DE MONTAJE REALIZA TRABAJOS EN UNIDAD.
SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 2 LITROS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK
SE INSPECCIONA NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO OK.
SE REALIZAN PRUEBAS DE OPERACION OK.
SE DEJA OPERANDO SOLO MOTOR POR INDICACION DE PERSONAL DE OPS.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 2 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
8239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	01/10/26	N	1
9603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	01/10/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	01/10/2026	01/10/2026	01/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN- 190

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	01/10/2026
Origen	PSN - 294	Hora de Realización	09:30 - 11:00
Destino	PSN - 190	Secuencia de Actividad	#03

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD POR BANDAS CORTAS DAÑADAS. SE INSTALAN 2 BANDAS C-144 NUEVAS PROPORCIONADO POR PJP4. SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI; SE SUMINISTRAN 8 LITROS DE ACEITE SAE 50 NIVEL DE ANTICONGELANTE OK. SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK. SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS, SE ENCONTRARON CALZADAS.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 8 LITROS DE PJP4

BANDAS C-144 - 2 PIEZAS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	01/10/26	N	1 1/2
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	01/10/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	01/10/2026	01/10/2026	01/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación P. COYOTE - 161

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	01/10/2026
Origen	PSN - 190	Hora de Realización	11:00 - 12:00
Destino	P. COYOTE - 161	Secuencia de Actividad	#04

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI OK.
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK.
SE INSPECCIONA BOMBA DE AGUA, PRESENTA CAMBIO, TIENE LIJERO JUEGO EN POLEA, PASO ACTIVADO DE MCI.
SE DRENA DEPOSITO DE ESTOPERO, TENIA AGUA.
SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2939 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	01/10/26	N	1
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	01/10/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	01/10/2026	01/10/2026	01/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación P. COYOTE - 163

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	01/10/2026
Origen	P. COYOTE - 161	Hora de Realización	12:00 - 13:00
Destino	P. COYOTE - 163	Secuencia de Actividad	#05

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 7 LITROS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK.
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK.
SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS, SE ENCONTRARON SUCIAS.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 7 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MEJO	01/10/26	N	1
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	01/10/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	01/10/2026	01/10/2026	01/10/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLIDARIAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación P. COYOTE - 141

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	01/10/2026
Origen	P. COYOTE - 163	Hora de Realización	13:00 14:00
Destino	P. COYOTE - 141	Secuencia de Actividad	# 06

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI. SE SUMINISTRAN 4 LITROS DE ACEITE SAE 50. NIVEL DE ANTICONGELANTE OK.
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK.
SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS, SE ENCONTRARON 3 BUJIAS CALZADAS.
SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 4 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	01/10/26	N	1
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	01/10/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		DERANDO DERNANDEZ
Firma			
Fecha	01/10/2026	01/10/2026	01/10/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS COLEGIADAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción APOYO PUESTA EN MARCHA DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN - 202

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	01/10/2026
Origen	P. COYOTE - 141	Hora de Realización	14:00 - 15:00
Destino	PSN - 202	Secuencia de Actividad	# 07

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCUENTRA FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI OK
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK.
APOYO PUESTA EN MARCHA POR INTERMITENCIA.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

/ / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	01/10/26	N	1
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	01/10/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	01/10/2026	01/10/2026	01/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción APOYO PUESTA EN MARCHA DE MCI

Equipo MOTOR WEICHAI

Ubicación PSN-222

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	01/10/2026
Origen	PSN-202	Hora de Realización	15:00-16:00
Destino	PSN-222	Secuencia de Actividad	# 08

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI OK.
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK.
SE INSPECCIONA NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO, FALTA RELLENO
PROGRAMAR RELLENO. APOYO PUESTA EN MARCHA POR
INTERMITENCIA.
SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

/ / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	01/10/26	N	1
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	01/10/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	01/10/2026	01/10/2026	01/10/2026

Orden de Trabajo

Descripción: Inspeccion de niveles

Equipo: Motor Arrow

Ubicación: PS-594

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	01/10/2026
Origen	Base PJP4	Hora de Realización	07:00 - 08:00
Destino	PS-594	Secuencia de Actividad	01

Tiempo Paro: 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontra motor operando normal
Se realiza la revision de niveles de aceite al motor agregandole 3 lts de aceite mesa
nivel de anticongelante al 1/2 operando completo

Materiales Empleados en la OT

3 lts de aceite mesa (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Perez Cañaveda	01-OCT-2026	N	1
2268	Roberto Juarez Cuervo	01-OCT-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Cañaveda		DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	01-10-2026	01-10-2026	01-10-2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS S.A.S.

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción: Apoyo para puesta en marcha de TCCI y UBM

Equipo: UFO Conv Motor Arran

Ubicación: PPB-264

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	01-OCT-2026
Origen	PS-5C44	Hora de Realización	08:00-09:30
Destino	PPB-264	Secuencia de Actividad	02

Tiempo Paro: 1.5 Hrs Razón de Paro: Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se presta apoyo para puesta en marcha de TCCI y UBM pero intermitente; se chocan los niveles OK

Operan do completo

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Fernando Cattañeda	01-OCT-2026	N	1.5
2268	Roberto Juarez Cuervo	01-OCT-2026	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Fernando Cattañeda		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	01-OCT-2026	01-10-2026	01-10-2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Apoyo para puesta en marcha de TCI y UBM

Equipo UFO conv Motor Arrow

Ubicación PS-539

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	01-10-2026
Origen	PPB-264	Hora de Realización	09:30-11:00
Destino	PS-539	Secuencia de Actividad	03

Tiempo Paro 1.5 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se presta apoyo para puesta en marcha de TCI y UBM nozo intermitente. se checa el nivel de aceite de nivel de entrecan- delante de operando completo

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Peral Castañeda	01-10-2026	N	1.5
2258	Roberto Juarez Cuervo	01-10-2026	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Peral Castañeda		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	01-10-2026	01-10-2026	01-10-2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de niveles

Equipo Motor Arrow

Ubicación PS-507

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	01-10-2026
Origen	PS-539	Hora de Realización	11:00-12:00
Destino	PS-507	Secuencia de Actividad	04

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor operando normal
Se realiza la revision de nivel de aceite al motor agregandole 5 lts de aceite SAE50, nivel de anticongelante ok operando completo

Materiales Empleados en la OT

5 lts de aceite SAE50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Jorel Coltoñeda	01-10-2026	N	1
2268	Roberto Juarez Cuevas	01-10-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Jorel Coltoñeda		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	01-10-2026	01-10-2026	01-10-2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de niveles

Equipo Motor Arrow

Ubicación PS-653

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	01-10-2026
Origen	PS-507	Hora de Realización	12:00-13:00
Destino	PS-653	Secuencia de Actividad	05

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor operando normal
se realiza la revision de niveles de aceite al motor agregandole 3 lts de aceite MAESO nivel de anticongelante en Operando completo

Materiales Empleados en la OT

3 lts de aceite MAESO (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel [illegible] Castañeda	01-10-2026	N	1
2268	Roberto Javier Cerezo	01-10-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel [illegible] Castañeda	[illegible]	FERNANDO [illegible]
Firma			
Fecha	01-10-2026	01-10-2026	01-10-2026

Orden de Trabajo

Descripción: Inspeccion de niveles

Equipo: Plóter Arrow

Ubicación: PS-695

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	01-10-2026
Origen	PS-653	Hora de Realización	13:00-14:00
Destino	PS-695	Secuencia de Actividad	06

Tiempo Paro: 1 Hrs Razón de Paro: Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor operando normal
se realiza la revision de niveles de aceite al motor agregandole 3 lts de aceite CAT 50
nivel de anticongelante OK
Operando completo

Materiales Empleados en la OT

3 lts de aceite CAT 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
11 14	Angel Peter Caltañeda	01-10-2026	N	1
2268	Roberto Juarez Cuervo	01-10-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Peter Caltañeda		DERARDO DERNARDEZ
Firma			
Fecha	01-10-2026	01-10-2026	01-10-2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS S.A.P.I. DE C.V.

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción Restablecimiento de TOMA

Equipo WFO con motor Arrow

Ubicación PS-697

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	01-10-2026
Origen	PS-695	Hora de Realización	14:00-16:00
Destino	PS-697	Secuencia de Actividad	07

Tiempo Paro 2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor fuera de operacion se realiza la revision, se encontro charola de aceite ecologico llena de agua se drena, se agregan 6 lts de aceite MESO nivel de anticongelante ok se restablece operando completo

Materiales Empleados en la OT

6 lts de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Perez Coltzihuatl	01-10-2026	N	2
2268	Roberto Perez Cuervo	01-10-2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Coltzihuatl		DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	01-10-2026	01-10-2026	01-10-2026

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MC;

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN 262

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	01/10/2026
Origen	BASE PIP4	Hora de Realización	7:00 8:30
Destino	PSN-262	Secuencia de Actividad	#01

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION POR BOMBA DE AGUA

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR. SE RETIRA BOMBA DE AGUA DAÑADA, SE COLOCA BOMBA DE AGUA REPARADA SE AGREGAN 15 LITROS DE ANTICONGELANTE DE OPS, SE AJUSTA BANDA DE ALTERNADOR.

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ANTICONGELANTE 15 LITROS DE OPS.

BOMBA DE AGUA - 1 PIEZA DE PIP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZACETA TELLEZ	01/10/2026	N	1 1/2
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	01/10/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta T		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	01/10/2026.	01/10/2026	01/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN-261

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	01/10/2026
Origen	PSN 262	Hora de Realización	8:30 9:30
Destino	PSN-262	Secuencia de Actividad	#02

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR
SE AGREGAN 4 LITROS ACEITE SAE 50.
SE LIMPIAN BUJIAS (REQUIERE CAMBIO)
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 4 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498	HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	01/10/2026	N	1
2647	JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	01/10/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta		GERARDO BERNABE
Firma	HDZ		
Fecha	01/10/2026.	01/10/2026	01/10/2026

Orden de Trabajo

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN 281

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	01/10/2026
Origen	PSN-261	Hora de Realización	9:30 10:30
Destino	PSN-281	Secuencia de Actividad	#03

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACIÓN

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR - SE AGREGAN 5 LITROS ACEITE SAE 50 - SE LIMPIAN BUJIAS SE DRENA CHAROLA ECOLOGICA SE ENCONTRO ACTIVADO PARO DE EMERGENCIA, SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR.

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 5 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	01/10/2026	N	1
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	01/10/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	01/10/2026	01/10/2026	01/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PO 352

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	01/10/2026
Origen	PSN 281	Hora de Realización	10:30 11:30
Destino	PO. 352	Secuencia de Actividad	#04

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.

SE INSPECCIONA NIVELES DE MCI
SE AGREGAN - 6 LITROS ACEITE SAE 50
SE TENSA BANDA DE ALTERNADOR.

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 6 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	01/10/2026	N	1
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	01/10/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta T		GERARDO BERNABE
Firma	HDZ		
Fecha	01/10/2026	01/10/2026	01/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR VOLTEC V8

Ubicación PSN 289

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	01/10/2026
Origen	PG. 352	Hora de Realización	11:30 13:00
Destino	PSN 289	Secuencia de Actividad	#05

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ▨ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FOERA DE OPERACION.

SE INSPECCIONA NIVELES OK
SE INSPECCIONA BANDA MICRO V.
SE AJUSTAN RPM.

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	01/10/2026	N	1 1/2
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	01/10/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta		DERARDO BERNABE
Firma	HDZ		
Fecha	01/10/2026.	01/10/2026	01/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR VORTEC V8

Ubicación PSN-334

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	01/10/2026
Origen	PSN 289	Hora de Realización	13:00 14:00
Destino	PSN-334	Secuencia de Actividad	#06

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR
SE AGREGAN 4 LITROS ACEITE SAE 50
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50- 4 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	01/10/2026	N	1
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	01/10/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta		DERANDO BERNABE
Firma	HDZ		
Fecha	01/10/2026	01/10/2026	01/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI

Equipo MOTOR- ARROW

Ubicación PSN-77

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	01/10/2026
Origen	PSN-334	Hora de Realización	14:00 15:00
Destino	PSN-77	Secuencia de Actividad	#07

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION (MOTOR CONSUMIDOR)

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR
SE AGREGAN - 8 LITROS ACEITE SAE 50
SE INSPECCIONA RANDA DE AITERNADOR
SE INSPECCIONA PAROS DE EMERGENCIA

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50- 8 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	01/10/2026	N	1
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	01/10/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta T		DERARDO DERNARDEZ
Firma			
Fecha	01/10/2026	01/10/2026	01/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE MCI

Equipo MOTOR - ARROW

Ubicación PSN 46

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	01/10/2026
Origen	PSN - 77	Hora de Realización	15:00 16:00
Destino	PSN - 46	Secuencia de Actividad	#08

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR
SE ENCONTRO CON NIVELES OK
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR
SE ENCONTRO CON BOMBA DE AGUA DAÑADA

SE DEJA FUERA DE OPERACION

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 Hector Daniel ZALETA TELLEZ	01/10/2026	N	1
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	01/10/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta		DERARDO DERNA
Firma			
Fecha	01/10/2026	01/10/2026	01/10/2026

Orden de Trabajo

Descripción INSTALACION DE SENSORES A PISTON GR-20

Equipo UNIDAD HIDRAULICA

Ubicación PSN-294

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	1-10-2026
Origen	base Soledad	Hora de Realización	7:00-10:00
Destino	PSN-294	Secuencia de Actividad	1

Tiempo Paro ____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

-SE REALIZA LA INSTALACION DE SENSORES DE PROXIMIDAD A PISTON DE UNIDAD GR-20, SENSORES RECUPERADOS DEL COY-184 TAMBIEN SE RELLENAN 200 LTS DE ACEITE HIDRAULICO RECUPERADO DEL PS-671 SE CONTO CON APOYO DE MECANICOS

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1360	VICTOR RUIZ R	1-10-2026	N	3
1851	PASCUAL MARTINEZ R	1-10-2026	N	3
638	ERNESTO ARELLANOS R	1-10-2026	N	3

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	VICTOR RUIZ R		DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	1-10-2026	01-10-2026	01-10-2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLESAS

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción Retiro De Bomba Hidraulica Unidad HLU

Equipo Unidad HLU

Ubicación PS-671

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	1-10-2026
Origen	PSN-294	Hora de Realización	10:00-13:00
Destino	PS-671	Secuencia de Actividad	2

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD"

- Con Grua Articulado, se Recupera Bomba Hidraulica De Unidad HLU para Resguardo en ECS2

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1360	Victor Ruiz	1-10-2026	N	3
1851	Pascual Martinez	1-10-2026	N	3
630	Ernesto Arellanez	1-10-2026	N	3

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Victor Ruiz		Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	1-10-2026	01-10-2026	01-10-2026

Orden de Trabajo

Descripción: Resguardo DE CABEZA DE UBA Y Bomba HIDCA V Bm

Equipo

Ubicación: ECS2

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	1-10-2026
Origen	PS-671	Hora de Realización	13:00-16:00
Destino	ECS2	Secuencia de Actividad	3

Tiempo Paro: Hrs Razón de Paro: Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Con Grazo ARTICULADO, SE Resguarda CABEZA DE UBA Y PUENTE DE producción TODO pertenece al PS-703, Tambien SE Resguarda Bomba HIDRAULICA DE UNIDAD HCU DEL PS-671

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1360 VICTOR RUIZ R	1-10-2026	N	3
1851 PASCUAL MARTINEZ	1-10-2026	N	3
638 ERNESTO ARELLANOS Z	1-10-2026	N	3

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	VICTOR RUIZ R		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	1-10-2026	01-10-2026	01-10-2026