SERVICIO INTEGRAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SUPERFICIALES DE PRODUCCIÓN

PJP4

REPORTE DE ENTREGA DIARIA DE CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO

DIA: 06 MES: OCTUBRE AÑO: 2026

No.	CUADRILLA	ENTREGA OT JORNADA NORMAL	ENTREGA OT JORNADA FIN DE SEMANA	ENTREGA OT JORNADA EXTRA	COMENTARIOS
1	ELECTRICOS	—			
2	INSTRUMENTACION	✓			
3	MECANICO 1	✓			
4	MECANICO 2	✓			
5	MECANICO 3	✓			
6	MECANICO 4	—			
7	MONTAJE	✓			
8	SOLDADURA	✓			
9	RETROEXCAVADORA	—			

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción Armado de bayonte de producción

Equipo Pozo Soledad 744

Ubicación PS 744

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	6/10/2026
Origen	Base PJP4	Hora de Realización	7:00 11:00
Destino	PS 744	Secuencia de Actividad	1

Tiempo Paro ____ Hrs Razón de Paro Instr [x] Mecá [ ] Elect [ ] Oper [ ]

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se acude de base PJP4 a pozo Soledad 744 a realizar bayonte de producción interconectando de valvula de TP valvula de TR marca valvulas de flote de PG y de gas quedando lista se realiza prueba de hermeticidad quedando lista para operar

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1705	Carlos Hernandez Gallegos	6/10/2026	N	4
2107	Isai Hernández Gonzalez	6/10/2026	N	4

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos	Juan Manuel Gonzalez H.	DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	6/10/2026	6/10/2026	6/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Valvula control de presion gas salida a quemador PCV-101

Equipo Válvula control de gas salida a quemador

Ubicación BS II

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	6/10/2026
Origen	PS 744	Hora de Realización	11:00 13:00
Destino	BS II	Secuencia de Actividad	2

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr [x] Mecá [ ] Elect [ ] Oper [ ]

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza mantenimiento preventivo a valvula control de presion gas a quemador limpiando sus partes internas sello movil, sello fijo, diafragma encontrandose en buen estado con su aceite lubricante limpio, se realiza armado quedando lista operando.

Materiales Empleados en la OT

/ / / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado			Fecha	Tipo	Horas
1705	Carlos	Hernández Gallegos	6/10/2026	N	2
2107	Isai	Hernández Gonzalez	6/10/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos	Juan Manuel Gonzalez H.	GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	6/10/2026	6/10/2026	6/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Calibracion a indicador de presion PI-103

Equipo Indicador de presion gas salida a quemador

Ubicación BS II

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	6/10/2026
Origen	BS II	Hora de Realización	13:00 14:00
Destino	BS II	Secuencia de Actividad	3

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr [x] Mecá [ ] Elect [ ] Oper [ ]

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza calibracion de indicador de presion gas salida a quemador marca Dewit con rango de 0 a 100 Psi comparando con manometro patron realizando una corrida de 0, 20, 40, 60, 80 y 100 Psi encontrandose con una lectura confiable quedando lista operativa.

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernández Gallegos	6/10/2026	N	1
2107 Isai Hernández Gonzalez	6/10/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos	Juan Manuel Gonzalez H.	DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	6/10/2026	6/10/2026	6/10/2026

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

NUMERO DE ORDEN:	**FECHA:** 6/10/2026	
COMPAÑÍA: PJP4	**PROYECTO:** Soledad	**LOCALIZACIÓN:** Bs II

MANÓMETRO A MANTENIMIENTO

MARCA: Dewit	**NUMERO DE SERIE:** 10180700353
RESOLUCION: Analogica	**TAG:** PI-103
RANGO: 0- 100 PSI	**FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO:** Julio

MANÓMETRO PATRON

MARCA: Ashcroft	**NUMERO DE SERIE:** 24100705
RESOLUCION: Digital	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL CERTIFICADO:** 20261014
RANGO: 0-3000 PSI	**NUMERO DE CERTIFICADO:** 2025470J

CARACTERISTICAS DE MANOMETRO

1	MARGEN DE ERROR INICIAL:	0%				10%
2	TIPO DE INDICACION:	DIRECTA(✓)	DIFERENCIAL( )	RECEPTOR( )	OTRO( )	
3	TIPO DE MONTAJE:	TABLERO( )	PARED( )	OTRO Valvula		
4	DIAMETRO DE CARATULA:	216mm ( )	114mm( )	OTRO 110mm		
5	MATERIAL DE CAJA:	ACERO INOXIDABLE(✓)	ALUMINIO( )	FENOL( )	OTRO	
6	ANILLO:	ROSCADO(✓)	ARTICULADO( )	A PRESION( )	ESTÁNDAR( )	
7	SOBREPROTECCIÓN:	FRENTE SOLIDO(✓)	POSTERIOR( )	DISCO( )	OTRO	
8	TIPO DE CAJA:	SECA( )	LLENA(✓)	4X( )	IP65( )	
9	FLUIDO DE LLENADO:	GLICERINA(✓)	ACEITE SILICON( )	N/A( )	OTRO	
10	ELEMENTO DE PRESIÓN:	BOURDON(✓)	FUELLE( )	DIAFRAGMA( )	OTRO	
11	MATERIAL DE VENTANA:	ACRILICO( )	VIDRIO PLANO(✓)	VIDRIO LAMINADO( )	OTRO	
12	MATERIAL MOVIMIENTO:		ACERO INOXIDABLE(✓)		OTRO	
13	MATERIAL ELEMENTO:	BRONCE ( ) MONEL( )	ACERO INOXIDABLE(✓)	INCONEL( )	OTRO	
14	LOCALIZACIÓN DE CONEXIÓN:	INFERIOR(✓)	POSTERIOR( )		OTRO	
15	TIPO DE CONEXIÓN:	NPT(✓) OTRO	TAMAÑO DE CONEXIÓN: 13mm( )	6.4mm( )	OTRO	
16	MATERIAL DE CONEXIÓN:	BRONCE ( ) MONEL( )	ACERO INOXIDABLE(✓)	ACERO AL CARBON( )	OTRO	
17	CUENTA CON ACCESORIOS:	NO(✓) SI( )	ESPECIFIQUE			

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

TABLA DE PRUEBAS

N°	CORRIDA DE PRUEBA	METODO DE PRUEBA	PPI	IBC	ERROR EN UP	ACCIONES REALIZADAS
	Ascendente	Presion hidrostatica	0 Psi	0 Psi	0	
	Ascendente	Presion hidrostatica	20 Psi	20 Psi	0	
	Ascendente	" "	40 Psi	40 Psi	0	
	Ascendente	" "	60 Psi	60 Psi	0	
	Ascendente	" "	80 Psi	80 Psi	0	
	Ascendente	" "	100 Psi	100 Psi	0	

MARGEN DE ERROR FINAL:	0%	10%

COMENTARIOS:

Se encontro manometro con una lectura confiable

	Realizado por(PJP4)	Revisado por(PJP4)	Aprobado por(cliente)
Nombre	Carlos Hernandez Gallegos	Juan Manuel Gonzalez M.	DERARDO DERNA
Firma			
Fecha	6/10/2026	6/10/2026	6/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento a Fitting de medicion FE-102

Equipo Fitting de medicion gas a quemador

Ubicación Bs II

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	6/10/2026
Origen	Bs II	Hora de Realización	14:00 15:00
Destino	Bs II	Secuencia de Actividad	4

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr [x] Mecá [ ] Elect [ ] Oper [ ]

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza mantenimiento preventivo a fitting de medicion verificando sus empaquetaduras, su elevadores, igualadores encontrandose con movimiento y operativo queda lista para su operacion.

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernandez Gallegos	6/10/2026	N	1
2107 Isai Hernandez Gonzalez	6/10/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos	Juan Manuel Gonzalez H.	GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	6/10/2026	6/10/2026	6/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento a computador de flujo FQI-101

Equipo Computador de flujo gas salida a quemador

Ubicación BS II

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	6/10/2026
Origen	BS II	Hora de Realización	15:00 17:00
Destino	BS II	Secuencia de Actividad	5

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☒ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Mantenimiento preventivo a computador de flujo desarmandolo para limpiar sus partes internas, manifull, fuelles, oring encontrandose en buen estado, se realiza armado quedando listo operativo.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado			Fecha	Tipo	Horas
1705	Carlos	Hernandez	Gallegos	6/10/2026	N	2
2107	Isai	Hernández	Gonzalez	6/10/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos	Juan Manuel Gonzalez H.	DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	6/10/2026	6/10/2026	6/10/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE MCI

Equipo MOTOR - ARROW

Ubicación PSN - 46

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	06/10/2026
Origen	BASE PJP4	Hora de Realización	7:00 10:00
Destino	PSN - 46	Secuencia de Actividad	#01

Tiempo Paro 3 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR.
SE AGREGAN 5 LITROS ACEITE SAE 50
SE ENCONTRO OPERANDO CON 1 PIEZA BANDA C-144
SE COLOCAN 2 PIEZAS NUEVAS C-144, SE AJUSTAN BANDAS
SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

BANDAS C-144 - 2 piezas de PJP4
ACEITE SAE 50 - 5 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado				Fecha	Tipo	Horas
1498	HECTOR	DANIEL	ZALETA TELLEZ	06/10/2026	N	3
559	JAVIER	VERA	GARRIDO	06/10/2026	N	

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta T	Juan Manuel Gonzalez U.	DERANDO DERNA
Firma			
Fecha	06/10/2026	06/10/2026	06/10/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLIDAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN- 116

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	06/10/2026
Origen	PSN-46	Hora de Realización	10:00 12:00
Destino	PSN-116	Secuencia de Actividad	#02

Tiempo Paro 2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.
SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR OK
SE REALIZA INSPECCION DE SENSOR DE ESTOPERO ECOLOGICO Y SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO OK - SE ENCONTRO CABLE ROTO, SE REALIZA EMPATE DE CABLEADO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO QUEDANDO OK - SE LIMPIA PATIN, SE CORRIGE FALLO EN BOTON DE RESET
SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	06/10/2026	N	2
559 JAVIER VERA GARRIDO	06/10/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta	Juan Manuel Gonzalez H.	DERANDO DERNA
Firma			
Fecha	06/10/2026	06/10/2026	06/10/2026

Orden de Trabajo .

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MC.

Equipo MOTOR- ARROW

Ubicación PSN 68

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	06/10/2026
Origen	PSN 116	Hora de Realización	12:00 13:30
Destino	PSN 68	Secuencia de Actividad	#03

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO - (SE ENCONTRO CON BANDAS DE REDUCTOR A CAJA DE ENGRANES PATINANDO -) SE REALIZA INSPECCION DE BANDAS, POLEA DE REDUCTOR - Y ALINEACION DE POLEAS - REQUIERE CAMBIAR BANDAS C-240 CAMBIO DE POLEA EXTERNA DE REDUCTOR DE 6 1/2, Alineacion de POLEAS DE TOMA DE FUERZA CON REDUCTOR - Y DE REDUCTOR CON CAJA DE ENGRANES (PROGRAMA CON APOYO DE SOLDADURA Y MONTAJE SE QUEDA FOERA DE OPERACION

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498	HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	06/10/2026	N	1 1/2
559	JAVIER VERA GARRIDO.	06/10/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta T	Juan Manuel Conde H.	DERANDO DERNARDEZ
Firma			
Fecha	06/10/2026.	06/10/2026	06/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NC:

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación P6. 374

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	06/10/2026
Origen	PSN-68	Hora de Realización	13:30 14:00
Destino	P6-374	Secuencia de Actividad	#04

Tiempo Paro 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR
SE ENCONTRO CON NIVELES OK
SE ENCONTRO OPERANDO A. 1.2 EPM, SE AJUSTA
A 1.0 EPM POR ORDEN DEL CLIENTE

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	06/10/2026	N	1/2
559 JAVIER VERA GARRIDO	06/10/2026	N	1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta	Juan Manuel Gonzalez H.	DERANDO DERNADE
Firma	HDZ		
Fecha	06/10/2026.	06/10/2026	06/10/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLIDARIAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN-261

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	06/10/2026
Origen	DG. 394	**Hora de Realización**	14:00 15:00
Destino	PSN-261	**Secuencia de Actividad**	#05

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD.

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR

SE LIMPIAN BUJIAS.

SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	06/10/2026	N	1
559 JAVIER VERA GARRIDO	06/10/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D Zaleta T	Juan Manuel Gonzalez H.	GERARDO BERNABE
Firma	HDZ		
Fecha	06/10/2026.	06/10/2026	06/10/2026

Orden de Trabajo

Descripción: INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo: MOTOR ARROW

Ubicación: PSN 262

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	06/10/2026
Origen	PSN-261	Hora de Realización	16:00 / 16:00
Destino	PSN-262	Secuencia de Actividad	#06.

Tiempo Paro: 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR
SE AGREGAN 4 LITROS ACEITE SAE 50
SE LIMPIAN BUJIAS
SE INSPECCIONA PAROS DE EMERGENCIA

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 4 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	06/10/2026	N	1
559 - JAVIER VERA GARRIDO	06/10/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta	Juan Manuel Cornejo H	GERARDO BERNABE
Firma	HDZ		
Fecha	06/10/2026	06/10/2026	06/10/2026

Orden de Trabajo

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR - ARROW

Ubicación PSN-263

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	06/10/2026
Origen	PSN-262	Hora de Realización	16:00 17:00
Destino	PSN-263	Secuencia de Actividad	#07

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR
SE AGREGAN 5 LITROS ACEITE SAE 50
SE LIMPIAN BUJIAS
SE INSPECCIONA PAROS DE EMERGENCIA
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR.
SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 5 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	06/10/2026	N	1
559 - JAVIER VERA GARRIDO.	06/10/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta	Juan Manuel Gonzalez H.	DERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	06/10/2026.	06/10/2026	06/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de niveles

Equipo Motor Arrow

Ubicación PS-697

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	06-10-2026
Origen	Base PJP4	Hora de Realización	07:00-08:30
Destino	PS-697	Secuencia de Actividad	01

Tiempo Paro 1.5 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor operando normal
Se realiza la revision de niveles de aceite al motor agregandole 7 lts de aceite SAE 50
nivel de anticongelante ok
Operando completo

Materiales Empleados en la OT

7 lts de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114 Angel ~~Peter~~ Castañeda	06-10-2026	N	1.5
2647 Jose Luis de la Cruz Vicente	06-10-2026	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Peter Castañeda	Juan Manuel Gonzalez H.	DERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	06-10-2026	06/10/2026	06/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de niveles

Equipo Motor Arrow

Ubicación PS-658

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	06-10-2026
Origen	PS-697	Hora de Realización	08:30-10:00
Destino	PS-658	Secuencia de Actividad	02

Tiempo Paro 1.5 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor operando normal
se realiza la revision de niveles de aceite al motor agregandole 5 lts de aceite SAE 50
nivel de anticongelante olt
Operando completo

Materiales Empleados en la OT

5 lts de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114 Angel Perez Cultañeda	06-10-2026	N	1.5
2647 Jose Luis de la Cruz Vicencio	06-10-2026	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Cultañeda	Juan Manuel Gonzalez H.	DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	06-10-2026	06/10/2026	06/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de niveles

Equipo Motor Arrow

Ubicación PS-678

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	06-10-2026
Origen	PS-658	Hora de Realización	10:00-11:00
Destino	PS-678	Secuencia de Actividad	03

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor operando normal
se realiza la revision de niveles de aceite al motor agregandole 3 lts de aceite SAE50.
nivel de anticongelante OK
Operando completo

Materiales Empleados en la OT

3 lts de aceite SAE50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Perez Caltañeda	06-10-2026	N	1
2647	Jose luis de la cruz Vicencio	06-10-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Caltañeda	Juan Manuel Gonzalez H.	DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	06-10-2026	06/10/2026	06/10/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción Habilitado de TICI

Equipo Lufkin conv motor Arrow

Ubicación PS-794

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	06-10-2026
Origen	PS-678	Hora de Realización	11:00-14:00
Destino	PS-794	Secuencia de Actividad	04

Tiempo Paro 3 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza el habilitado del TICI Arrow con numero de serie KGA541009 proveniente de PS-703. se instalan 2 bandas cortas niveras C-144 proporcionadas por PIPS, se recorre motor se alinea y se tensan bandas quedando OK, se instalan mangueras para el suministro de gas quedando OK. niveles OK. se deja operando solo motor operador de OPS en sitio

Materiales Empleados en la OT

2 bandas cortas C-144 niveras (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114 Angel Perez Cañedo	06-10-2026	N	3
2647 Jose Luis de la Cruz Vicencio	06-10-2026	N	3

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Cañedo	Juan Manuel Gonzalez H	DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	06-10-2026	06/10/2026	06/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de niveles

Equipo Motor Arrow

Ubicación PS-792

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	06-10-2026
Origen	PS-794	Hora de Realización	14:00-15:00
Destino	PS-792	Secuencia de Actividad	05

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor operando normal
se realiza la revision de niveles de aceite al motor agregandole 8 lts de aceite SAE 50
nivel de anticongelante OK
Operando completo

Materiales Empleados en la OT

8 lts de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Perez Cabañeda	06-10-2026	N	1
2647	Jose luis delacruz Vicencio	06-10-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Cabañeda	Juan Manuel Gonzalez H.	DERANDO DERNA
Firma			
Fecha	06-10-2026	06/10/2026	06/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de niveles

Equipo Motor Arrow

Ubicación PS-774

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	06-10-2026
Origen	PS-792	Hora de Realización	15:00-16:00
Destino	PS-774	Secuencia de Actividad	06

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor operando normal
se realiza la revicion de niveles de aceite al motor agregandole 4 lts de aceite SAE50 y
Nivel de anticongelante 0/t
Operando completo

Materiales Empleados en la OT

4 lts de aceite SAE50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Jaren Cañeda	06-10-2026	N	1
2647	Jose Luis de la cruz Vicente	06-10-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Jaren Cañeda	Juan Manuel Cervantes H.	DERARDO DERNARDEZ
Firma			
Fecha	06-10-2026	06/10/2026	06/10/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS S.A. de C.V.

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de niveles

Equipo Motor Arrow

Ubicación PS-796

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	06-10-2026
Origen	PS-774	Hora de Realización	16:00-17:00
Destino	PS-796	Secuencia de Actividad	07

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor operando normal
se realiza la revision de niveles de aceite al motor agregandole 6 Lts de aceite SAE 50 nivel de anticongelante OK Operando completo

Materiales Empleados en la OT

6 Lts de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Jafet Cultañeda	06-10-2026	N	1
2697	Jose Luis Delgado Vicencio	06-10-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Jafet Cultañeda	Juan Manuel Camacho H.	DERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	06-10-2026	06/10/2026	06/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Apoyo para puesta En marcha

Equipo motor Arrow

Ubicación PS- 702

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	06/10/2026
Origen	Base operativa	Hora de Realización	7:00-8:30
Destino	PS - 702	Secuencia de Actividad	# 01

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Chidad Fuera de operacion
Se Realiza la Inspeccion de Niveles a mci de Anticongelante y Aceite Encontrando Normal Se Inspeccona Componentes como tapon de Bomba Viejo OK Se Deja operando Completo por Intermitencia

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424- Saul Lara Flo	06/10/2026	N	1 1/2
2239 Luis Gomez melo	06/10/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F	Juan Manuel Gonzalez H.	Derando Bernabe
Firma			
Fecha	06/10/2026	06/10/2026	06/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Instalacion de Separador

Equipo UFO-convencional

Ubicación PB- 264

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	06/10/2026
Origen	PS- 702	Hora de Realización	8:30 - 10:00
Destino	PB- 264	Secuencia de Actividad	#02

Tiempo Paro 1½ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Fuera de operacion
Se Realiza la Instalacion de Un Separador de gas
procedente de Bateria Soledad II Se colora Regulador de Baja
Una manguera ambos Reconectados Se Instala En el Interior
de la bumba Se Asegura base con Apoyo de cuadrilla de
Soldadora Interna queda Ok para su Funcionamiento
queda Unidad y Mci F/op

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1474- Saul lara Flora	06/10/2026	N	1½
2239 - Luis melo Gomez	06/10/2026	N	1½

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul lara F	Juan Manuel Gonzalez M.	DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	06/10/2026	06/10/2026	06/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Restablecimiento de mci

Equipo motor Arroyo

Ubicación PB - 266

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	06/10/2026
Origen	PB - 264	Hora de Realización	10:00 - 12:30
Destino	PB - 266	Secuencia de Actividad	#03

Tiempo Paro 2½ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Fuera de operacion
Se Realiza la Inspeccion de llantas a mci Agregando
7-lts de Aceite Sae 50 proporcionados por PJP4 Se
Checa nivel de anticongelante Encontrando Normal
Se Inspeccionan Componente como tensor de Bandas de alternador
Se Checa Bomba de agua
Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

7 lts de Aceite Sae 50 proporcionado por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424- Saul Lara Flores	06/10/2026	N	2½
2239- Luis Gomez Melo	06/10/2026	N	2½

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F	Juan Manuel Gonzalez N.	Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	06/10/2026	06/10/2026	06/10/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Restablecimiento de mci

Equipo motor Arocu

Ubicación PS- 507

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	06/10/2026
Origen	PB - 266	Hora de Realización	12:30 - 15:00
Destino	PS- 507	Secuencia de Actividad	#04

Tiempo Paro 2 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Fuera de operacion Se Realiza la Inspeccion de Niveles a mci Encontrando Normal Se continua Con la Inspeccion Se detecta daño en Bandas Cortas Se Cambian Se Instalan 2 - Bandas de Banday C-144 nuevas proporcionadas por PJP4 Se Alinean y tensan Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

2- Bandas C-144 nuevas proporcionadas por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424- Saul lara Flores	06/10/2026	N	2 1/2
2239 Luis melo Gomez	06/10/2026	N	2 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul lara F	Jesus Manuel Gonzalez H.	GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	06/10/2026	06/10/2026	06/10/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOSTENIBLES

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Apoyo para prueba en marina

Equipo motor Vortec V8

Ubicación PS – 498

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	06/10/2026
Origen	PS – 507	**Hora de Realización**	15:00 – 17:00
Destino	PS – 498	**Secuencia de Actividad**	#05

Tiempo Paro 2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Fuera de operacion Se Realiza la Inspecion de Niveles a mci Agregando 3 – lts de Aceite Sae 50 proporcionado por PJP4 Se checa nivel de anticongelante Ok Se presta apoyo para prueba En marina por trabajos de Soldadura En proteccion de Bomba hidraulica y Reacomodo de Puerta principal de Jaula Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

3 – lts de Aceite Sae 50 proporcionado por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424 – Saul Lara Flores	06/10/2026	N	2
2239 Luis Gomez mtto	06/10/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F	Juan Manuel Gonzalez H.	DERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	06/10/2026	06/10/2026	06/10/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS DE PUEBLA

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción INSTALACION DE MOTOR ARROW MCI

Equipo

Ubicación PS-794

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	6-10-2026
Origen	Base Soledad	Hora de Realización	7:00 - 9:00
Destino	PS-794	Secuencia de Actividad	1

Tiempo Paro ____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- CON GRATO ARTICULADO, SE REALIZA LA INSTALACION DEL MOTOR ARROW #KGA54L0094 TAMBIEN SE INSTALAN 3 BANDAS C-125 RECUPERADAS IGUAL QUE EL MOTOR DEL PS-703
ACTIVIDAD TERMINADA

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1360	VICTOR RUIZ R	6-10-2026	N	2
1851	PASCUAL MARTINEZ M	6-10-2026	N	2
638	ERNESTO ARELLANOS Z	6-10-2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	VICTOR RUIZ R	[illegible]	DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	6-10-2026	6-10-2026	6-10-2026

Orden de Trabajo

Descripción: Instalacion De Cabeza De Caballo a UBm LUFKIN

Equipo: UBm

Ubicación: PS-794

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	6-10-2026
Origen	PS-794	Hora de Realización	9:00-12:00
Destino	PS-794	Secuencia de Actividad	2

Tiempo Paro: ____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Con brazo Articulado, se realizan maniobras con canastilla, para instalar la cabeza De Caballo ala UBm Convencional LUFKIN
ACTIVIDAD Terminada

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1360 Victor Ruiz R	6-10-2026	N	3
1851 Pascual Martinez M	6-10-2026	N	3
6396 Ernesto Arellanos Z	6-10-2026	N	3

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Victor Ruiz R	[illegible]	Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	6-10-2026	6-10-2026	6-10-2026

Orden de Trabajo

Descripción: RETIRO Y CARGA DE PAQUETE MOTRIZ DE UNIDAD GR-20

Equipo: UNIDAD HIDRAULICA

Ubicación: PSN-302

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	6-10-2026
Origen	PS-794	Hora de Realización	12:00 - 15:00
Destino	PSN-302	Secuencia de Actividad	3

Tiempo Paro ____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- CON BRAZO ARTICULADO SE RETIRA Y SE CARGA AL CAMION 274' PJP4 LA UNIDAD HIDRAULICA GR-20 PAQUETE MOTRIZ # 1015 # PARA RESGUARDO EN ECS2, PISTON Y JAULA SE QUEDAN EN SITIO

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1360 VICTOR RUIZ R	6-10-2026	N	3
1851 PASCUAL MARTINEZ M	6-10-2026	N	3
638 ERNESTO ARELLANO Z	6-10-2026	N	3

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	VICTOR RUIZ R	Juan Manuel Gonzalez H.	DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	6-10-2026	6-10-2026	6-10-2026

Orden de Trabajo

Descripción: Resguardo De paquete MOTRIZ U-GR-20 y carga De parrillas UBM

Equipo

Ubicación: ECS2

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	6-10-2026
Origen	PSN-302	Hora de Realización	15:00-17:00
Destino	ECS2	Secuencia de Actividad	4

Tiempo Paro: Hrs — Razón de Paro: Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Con Grúa Articulada, SE DESCARGA Y SE Resguarda Paquete MOTRIZ # 1015# QUE PROVIENE DEL PSN-302, ahí MISMO por INDICACIONES DE OPS, SE cargan 8 parrillas Irving para transportar a Soledad NORTE

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1360 Victor Ruiz R	6-10-2026	N	2
1851 Pascual Martinez M	6-10-2026	N	2
638 Ernesto Arellanos Z	6-10-2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	VICTOR RUIZ R	[illegible]	GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	6-10-2026	6-10-2026	6-10-2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Recuperación de Material P/ protecciones de Bomba Hidraulica Bloque Soledad Almacen ops

Equipo Bombas Hidraulicas de Paquetes motriz

Ubicación Almacen ops.

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	06/10/2026
Origen	Base PJP4 sol.	Hora de Realización	7:00-8:00
Destino	Almacen ops.	Secuencia de Actividad	N°1

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Se acude a sitio se Realiza corte de placa 1/4 y corte de varilla 7/8 ... pedaceria tubo 3/4 y 2"ø material a utilizar p/ Elaborar y colocar protecciones de Bombas Hidraulicas de paquetes motriz Bloque soledad.

Materiales Empleados en la OT

Varilla 7/8 placa 1/4 pedaceria tubo 2" y 3/4 ops.

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
707 Miguel Valencia M.	06/10/2026	N	
813 Jair Rivera M.	06/10/2026	N	

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Miguel Valencia M.	Juan Manuel Camacho H.	Derando Bernabe
Firma			
Fecha	06/10/2026	06/10/2026	06/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Apoyo a mecanico en Instalacion de proteccion y Anclado de separador en UBM

Equipo Separador de Alimentacion de Gas. P.PB 264

Ubicación P. Palo Blanco 264

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	06/10/2026
Origen	Almacen ops.	Hora de Realización	8:00 - 11:00
Destino	P.P.B. 264	Secuencia de Actividad	N° 2

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Se acude a sitio se da Apoyo a mecanico en Colocacion de Separador de Alimentacion de Gas. en patín de UBM (manipulación de separador)
- Se habilita material corte de varilla 7/8
- Colocacion de Varillas. como proteccion de separador y anclaje del mismo en patin de UBM. quedando Resoldado Anclado separador

trabajo terminado 100%.

Materiales Empleados en la OT

Varilla 7/8	ops.

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
207	Miguel Valencia M.	06/10/2026	N	3
813	Jair Rivera M.	06/10/2026	N	3

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Miguel Valencia M.	Juan Manuel Gonzalez H.	DERANDO BERNAL
Firma			
Fecha	06/10/2026	06/10/2026	06/10/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción habilitado y Colocación de protección de Bomba Hidraulica de Paquete Matriz

Equipo Bomba Hidraulica de Paquete Matriz P Sol 498

Ubicación P. Sol 498

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	06/10/2026
Origen	P. P. Blanco 264	Hora de Realización	11:00 - 15:00
Destino	P. Sol 498	Secuencia de Actividad	N°3

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Se acude a sitio Se Realiza habilitado de Material Corte y Esmerilado de 1/2 cañas 2"Ø y Ajustes delas mismas (detalles)
- Corte de carretes de pedaceria de tubo 3/4 y corte de Varilla 7/8
- Colocacion de Material 1/2 cañas como proteccion en Tornilleria que Fija a Bomba Hidraulica Resoldandose
- Colocacion de pedaceria (carretes 3/4) como proteccion de tornilleria que Fijan a plato quedando Resoldados (camisas de tubo 3/4)
- Se coloca como Refuerzo Adicional varilla 7/8 (proteccion) de plato Resoldandose

quedando terminada de colocar proteccion de Bomba Hidraulica. 100%.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
207	Miguel Valencia M.	06/10/2026	N	4
813	Jair Rivera M.	06/10/2026	N	4

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Miguel Valencia M.	Juan Manuel Gonzalez H.	GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	06/10/2026	06/10/2026	06/10/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción Reparación de puerta de jaula de paquete Matriz P sol 498

Equipo Jaula de Paquete Matriz

Ubicación P. sol 498

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	06/10/2026
Origen	P. sol 498	Hora de Realización	15:00-17:00
Destino	P. Sol 498	Secuencia de Actividad	N° 4

Tiempo Paro ____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Se Retira parte de Bisagras dañadas. Recuperandose. Retiro de Exeso de soldadura de Bisagra (esmerilado)
- Corte de Soleras como Refuerzo P/. Fijar Bisagras en poste de puerta.
- Colocacion de puerta suelta y nivelado
- Colocacion de Soleras de Refuerzo y Bisagras. Resoldandose.
- corte en Ajuste de Barreno de pasador Inferior(Base de puerta) quedando Reparada puerta de jaula. trabajo terminado 100 %.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
207 Miguel Valencia M.	06/10/2026	N	2
813 Jdir Rivera M.	06/10/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Miguel Valencia M.	Juan Manuel Gonzalez H.	DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	06/10/2026	06/10/2026	06/10/2026