SERVICIO INTEGRAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SUPERFICIALES DE PRODUCCIÓN

REPORTE DE ENTREGA DIARIA DE CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO

DIA: 04 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2026

No.	CUADRILLA	ENTREGA OT JORNADA NORMAL	ENTREGA OT JORNADA FIN DE SEMANA	ENTREGA OT JORNADA EXTRA	COMENTARIOS
1	ELECTRICOS	✓			
2	INSTRUMENTACION	✓			
3	MECANICO 1	✓			
4	MECANICO 2	–			
5	MECANICO 3	✓			
6	MECANICO 4	✓			
7	MONTAJE	✓			
8	SOLDADURA	✓			
9	RETROEXCAVADORA	–			

OPS
OPERACIONES PETROLERAS DE PANAMÁ

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE MOTOR ELECTRICO

Equipo MOTOR ELECTRICO 150 HP

Ubicación BSSN

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	04/09/26
Origen	BASE PJP4	**Hora de Realización**	07:00-08:00
Destino	BSSN	**Secuencia de Actividad**	1

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☑ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE REALIZO INSPECCION DE MOTOR ELECTRICO 150HP DE BOMBA CENTRIFUGA. SE ENCONTRO MOTOR CON ROTACION EN SENTIDO CONTRARIO A BOMBA CENTRIFUGA, SE REVISARON VOLTAJES EN INTERRUPTOR 403/407/424V DANDO BAJO VOLTAJE ENTRE FASES. QUEDA INTERRUPTOR PRINCIPAL BLOQUEADO CON CANDADO EN EL CCM.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2622 JOSE RAMON CHONG RAMIREZ	04/09/26	N	1
628 ERNESTO ALONSO ARELLANO ZALETA	04/09/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Jose R. Chong		DERARDO DURNAGE
Firma			
Fecha	04/09/2026	04/09/2026	04/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS S.A. de C.V.

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción LIBRANZA DE ENERGIA M.T. 13.2KV

Equipo RED ELECTRICA M.T. 13.2KV

Ubicación B55-1

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	04/09/26
Origen	B55N	**Hora de Realización**	08:00-16:00
Destino	B55-1	**Secuencia de Actividad**	2

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☑ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE REALIZO LIBRANZA DE ENERGIA M.T. 13.2 KV DE EST. SOMBRERETE HACIA 1355-1/ECS-2. SE REALIZO MANIOBRA DE APERTURA DE CORTACIRCUITO, SE VERIFICO AUSENCIA DE VOLTAJE CON DETECTOR DE BARRIGA, SE INSTALO EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. SE DERRAMO RAMAS DE ARBOLES CERCANAS A LA LINEA AFECTADA CON APOYO DE CUADRILLA DE MAYTRAS. SE REALIZO RECORRIDO REVISANDO MAS PUNTOS AFECTADOS. SE CAMBIARON 01 ESLABON FUSIBLE DE 06 AMP EN CORTACIRCUITOS (CONTINUA)

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2622 JOSE RAMON CHONG RAMIREZ	04/09/26	N	08
638 ERNESTO ALONSO ARELLANES ZALETA	04/09/26	N	08

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Jose R. Chong		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	04/09/2026	04/09/2026	04/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLTOAN

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción FIBRANZA DE ENERGIA M.T. 13.2 KV

Equipo RED ELECTRICA 13.2 KV

Ubicación B55-1

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	04/09/26
Origen	B55N	**Hora de Realización**	08:00-16:00
Destino	B55-1	**Secuencia de Actividad**	2

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☑ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

(CONTINUA) DE ET. SOMBRERETE. SE REALIZO MANIOBRA DE CIERRE DE CORTACIRCUITOS, QUEDA RESTABLECIDO Y SE VERIFICA VOLTAJE EN INTERRUPTOR PRINCIPAL DE BATERIA 217/122 V ENTRE LAS 03 FASES Y NEUTRO.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
7622 JOSE RAMON CHONG RAMIREZ	04/09/26	N	08
638 ERNESTO ALONSO ARELLANOS ZALETA	04/09/26	N	08

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Jose R. Chong		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	04/09/2026	04/09/2026	04/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Limpieza de filtro tipo canasta

Equipo Filtro tipo canasta descarga de pipas

Ubicación Modulo 1

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	4/09/2026
Origen	Base PJP4	**Hora de Realización**	7:00 9:00
Destino	Mod 1	**Secuencia de Actividad**	1

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☒ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se acude a modulo 1 a realizar limpieza de filtro tipo canasta de descarga de pipas, se retira encontrandose con basura se limpia e instala quedando listo operando se estuvo en espera que descargara pipa para realizar limpieza del filtro

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1705	Carlos	Hernández Gallegos	4/09/2026	N	2
2107	Isai	Hernández Gonzalez	4/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	4/09/2026	04/09/2026	04/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Cambio de alimentacion y Pruebas de operacion

Equipo Pozo Soledad 108 skid de inhibidor de corrosion

Ubicación PS 108

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	4/09/2026
Origen	Modulo 1	Hora de Realización	9:00 13:00
Destino	Ps 108	Secuencia de Actividad	2

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☒ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se ayuda a pozo a realizar pruebas de operacion de skid de inhibidor de corrosion. realizando cambio de alimentacion tomando la de directo del gas de BN con regulador en llegada de la bomba del skid se pone a operar bomba con 2 kg/cm² 2.5 kg/cm² observando que al ajustar la bomba con el transcurso del tiempo deja de operar. Se deja fuera de operacion ya que se llena de condensado estando presente el Ing. encargado de OPS se realizaron las pruebas.

Materiales Empleados en la OT

1 T de 2"Ø (OPS)

1 Valvula de 1/4 tipo aguja (OPS)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernández Gallegos	4/09/2026	N	4
2107 Isai Hernández Gonzalez	4/09/2026	N	4

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	4/09/2026	04/09/2026	04/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Calibracion de indicador de presion PI-106

Equipo Bomba MBE CR-1

Ubicación BPB

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	4/09/2026
Origen	PS 108	Hora de Realización	13:00 14:00
Destino	BPB	Secuencia de Actividad	3

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr [x] Mecá [ ] Elect [ ] Oper [ ]

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se acude a bateria pala blanco a realizar calibracion de indicador de presion marca dewit con rango de 0 a 1000 Psi comparando con manometro patron realizando una carrera de 0, 200, 400, 600, 800 y 1000 Psi encontrandose con una lectura confiable queda lista para operar

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernández Gallegos	4/09/2026	N	1
2107 Isai Hernández Gonzalez	4/04/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		
Firma			
Fecha	4/09/2026	04/09/2026	04/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

PJP4

NUMERO DE ORDEN:	**FECHA:** 4/09/2026	
COMPAÑÍA: PJP4	**PROYECTO:** Soledad	**LOCALIZACIÓN:** BPB

MANÓMETRO A MANTENIMIENTO

MARCA: Dewit	**NUMERO DE SERIE:** 1115070621
RESOLUCION: Analogico	**TAG:** PI-106
RANGO: 0-1000Psi	**FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO:** Junio

MANÓMETRO PATRON

MARCA: Ashcroft	**NUMERO DE SERIE:** 24100705
RESOLUCION: Digitas	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL CERTIFICADO:** 2026104
RANGO: 0-3000Psi	**NUMERO DE CERTIFICADO:** 20254705

CARACTERISTICAS DE MANOMETRO

1	MARGEN DE ERROR INICIAL:	0%				0%
2	TIPO DE INDICACION:	DIRECTA(✓)	DIFERENCIAL( )		RECEPTOR( )	OTRO( )
3	TIPO DE MONTAJE:	TABLERO( )	PARED( )		OTRO Bomba	
4	DIAMETRO DE CARATULA:	216mm ( )	114mm( )		OTRO 110mm	
5	MATERIAL DE CAJA:	ACERO INOXIDABLE(✓)	ALUMINIO( )	FENOL( )	OTRO	
6	ANILLO:	ROSCADO(✓)	ARTICULADO( )		A PRESION( )	ESTÁNDAR( )
7	SOBREPROTECCIÓN:	FRENTE SOLIDO(✓)	POSTERIOR( )		DISCO( )	OTRO
8	TIPO DE CAJA:	SECA( )	LLENA(✓)	4X( )		IP65( )
9	FLUIDO DE LLENADO:	GLICERINA(✓)	ACEITE SILICON( )		N/A( )	OTRO
10	ELEMENTO DE PRESIÓN:	BOURDON(✓)	FUELLE( )		DIAFRAGMA( )	OTRO
11	MATERIAL DE VENTANA:	ACRÍLICO( )	VIDRIO PLANO(✓)	VIDRIO LAMINADO( )		OTRO
12	MATERIAL MOVIMIENTO:		ACERO INOXIDABLE(✓)			OTRO
13	MATERIAL ELEMENTO:	BRONCE ( ) MONEL( )	ACERO INOXIDABLE(✓)		INCONEL( )	OTRO
14	LOCALIZACIÓN DE CONEXIÓN:	INFERIOR(✓)		POSTERIOR( )		OTRO
15	TIPO DE CONEXIÓN:	NPT(✓)	OTRO	TAMAÑO DE CONEXIÓN: 13mm( )	6.4mm( )	OTRO
16	MATERIAL DE CONEXIÓN:	BRONCE ( ) MONEL( )	ACERO INOXIDABLE(✓)		ACERO AL CARBON( )	OTRO
17	CUENTA CON ACCESORIOS:	NO(✓)	SI( )	ESPECIFIQUE		

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

PJP4

TABLA DE PRUEBAS

N°	CORRIDA DE PRUEBA	METODO DE PRUEBA	PPI	IBC	ERROR EN UP	ACCIONES REALIZADAS
	Ascendente	Presion hidrostatica	0 Psi	0 Psi	0	
	Ascendente	Presion hidrostatica	200 Psi	200 Psi	0	
	Ascendente	" "	400 Psi	400 Psi	0	
	Ascendente	" "	600 Psi	600 Psi	0	
	Ascendente	" "	800 Psi	800 Psi	0	
	Ascendente	" "	1000 Psi	1000 Psi	0	

MARGEN DE ERROR FINAL:	0%	10%

COMENTARIOS:

Se encontro manometro en buen estado con una lectura confiable

	Realizado por(PJP4)	Revisado por(PJP4)	Aprobado por(cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	4/09/2026	04/09/2026	04/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Calibracion de indicador de presion PI-107

Equipo Bomba MBECR 2

Ubicación BPB

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	4/04/2026
Origen	BPB	Hora de Realización	14:00 15:00
Destino	BPB	Secuencia de Actividad	4

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☒ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza calibracion de indicador de presion marca wika con rango de 0 a 1000Psi realizando una corrida comparando con manometro patron de 0, 200, 400, 600 800 y 1000Psi encontrandose en buen estado con una lectura confiable

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado			Fecha	Tipo	Horas
1705	Carlos	Hernández Gallegos	4/04/2026	N	1
2107	Isai	Hernández Gonzalez	4/04/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos	Jesus Sanchez	Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	4/09/2026	04/09/2026	04/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS COLOMBIA

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

PJP4

NUMERO DE ORDEN:	**FECHA:** 4/09/2025	
COMPAÑÍA: PJP4	**PROYECTO:** Soledad	**LOCALIZACIÓN:** BPB

MANÓMETRO A MANTENIMIENTO

MARCA: Wika	**NUMERO DE SERIE:** SJD
RESOLUCION: Analogo	**TAG:** PI-107
RANGO: 0-1000PSI	**FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO:** Junio

MANÓMETRO PATRON

MARCA: Ashcroft	**NUMERO DE SERIE:** 24100705
RESOLUCION: Digital	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL CERTIFICADO:** 2026 10 14
RANGO: 0-3000PSI	**NUMERO DE CERTIFICADO:** 2025 4705

CARACTERISTICAS DE MANOMETRO

1	MARGEN DE ERROR INICIAL:	0%				10%
2	TIPO DE INDICACION:	DIRECTA(✓)	DIFERENCIAL( )	RECEPTOR( )	OTRO( )	
3	TIPO DE MONTAJE:	TABLERO( )	PARED( )	OTRO Bomba		
4	DIAMETRO DE CARATULA:	216mm ( )	114mm( )	OTRO 110 mm		
5	MATERIAL DE CAJA:	ACERO INOXIDABLE(✓)	ALUMINIO( )	FENOL( )	OTRO	
6	ANILLO:	ROSCADO( )	ARTICULADO( )	A PRESION(✓)	ESTÁNDAR( )	
7	SOBREPROTECCIÓN:	FRENTE SOLIDO(✓)	POSTERIOR( )	DISCO( )	OTRO	
8	TIPO DE CAJA:	SECA( )	LLENA(✓)	4X( )	IP65( )	
9	FLUIDO DE LLENADO:	GLICERINA(✓)	ACEITE SILICON( )	N/A( )	OTRO	
10	ELEMENTO DE PRESIÓN:	BOURDON(✓)	FUELLE( )	DIAFRAGMA( )	OTRO	
11	MATERIAL DE VENTANA:	ACRÍLICO( )	VIDRIO PLANO(✓)	VIDRIO LAMINADO( )	OTRO	
12	MATERIAL MOVIMIENTO:		ACERO INOXIDABLE(✓)		OTRO	
13	MATERIAL ELEMENTO:	BRONCE ( ) MONEL( )	ACERO INOXIDABLE(✓)	INCONEL( )	OTRO	
14	LOCALIZACIÓN DE CONEXIÓN:	INFERIOR(✓)	POSTERIOR( )	OTRO		
15	TIPO DE CONEXIÓN:	NPT(✓) OTRO	TAMAÑO DE CONEXIÓN: 13mm( )	6.4mm( )	OTRO	
16	MATERIAL DE CONEXIÓN:	BRONCE ( ) MONEL( )	ACERO INOXIDABLE(✓)	ACERO AL CARBON( )	OTRO	
17	CUENTA CON ACCESORIOS:	NO(✓)	SI( )	ESPECIFIQUE		

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

PJP4

TABLA DE PRUEBAS

N°	CORRIDA DE PRUEBA	METODO DE PRUEBA	PPI	IBC	ERROR EN UP	ACCIONES REALIZADAS
	Ascendente	Presion hidrostatica	0Psi	0Psi	0	
	Ascendente	Presion hidrostatica	200Psi	200Psi	0	
	Ascendente	" "	400Psi	400Psi	0	
	Ascendente	" "	600Psi	600Psi	0	
	Ascendente	" "	800Psi	800Psi	0	
	Ascendente	" "	1000Psi	1000Psi	0	
MARGEN DE ERROR FINAL:		0%				10%

COMENTARIOS:

Se encuentra manometro con una lectura confiable en buen estado.

	Realizado por(PJP4)	Revisado por(PJP4)	Aprobado por(cliente)
Nombre	Carlos Hernández Bautista	[illegible]	[illegible]
Firma			
Fecha	4/09/2026	04/09/2026	04/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Calibracion de indicador de presion PI-109

Equipo Oleoducto de 6"ø Salida a mequetla

Ubicación BPB

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	4/09/2026
Origen	BPB	Hora de Realización	15:00 16:00
Destino	BPB	Secuencia de Actividad	5

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr [x] Mecá [ ] Elect [ ] Oper [ ]

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza calibracion de indicador de presion marca Dewit con rango de 0 a 100 psi realizando una carrida comparando con manometro patron de 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300 y encontrandose con una lectura confiable quedando listo para operar.

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernández Gallegos	4/09/2026	N	1
2107 Isai Hernández Gonzalez	4/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		FERNANDO BERNABE
Firma			
Fecha	4/09/2026	04/09/2026	04/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS COLOMBIA

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

PJP4

NUMERO DE ORDEN:	**FECHA:** 4/09/2026	
COMPAÑÍA: PJP4	**PROYECTO:** Soledad	**LOCALIZACIÓN:** BPB

MANÓMETRO A MANTENIMIENTO

MARCA: Dewit	**NUMERO DE SERIE:** 0311041055
RESOLUCION: Analogo	**TAG:** PI-104
RANGO: 0 - 300 PSI	**FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO:** Junio

MANOMETRO PATRON

MARCA: Ashcroft	**NUMERO DE SERIE:** 24100705
RESOLUCION: Digital	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL CERTIFICADO:** 20261014
RANGO: 0-3000psi	**NUMERO DE CERTIFICADO:** 20254705

CARACTERISTICAS DE MANOMETRO

1	**MARGEN DE ERROR INICIAL:**	0%				0%
2	**TIPO DE INDICACION:**	DIRECTA(✓)	DIFERENCIAL( )	RECEPTOR( )	OTRO( )	
3	**TIPO DE MONTAJE:**	TABLERO( )	PARED( )	OTRO Linea 6"Ø		
4	**DIAMETRO DE CARATULA:**	216mm ( )	114mm( )	OTRO 110mm		
5	**MATERIAL DE CAJA:**	ACERO INOXIDABLE(✓)	ALUMINIO( )	FENOL( )	OTRO	
6	**ANILLO:**	ROSCADO(✓)	ARTICULADO( )	A PRESION( )	ESTÁNDAR( )	
7	**SOBREPROTECCIÓN:**	FRENTE SOLIDO(✓)	POSTERIOR( )	DISCO( )	OTRO	
8	**TIPO DE CAJA:**	SECA(✓)	LLENA( )	4X( )	IP65( )	
9	**FLUIDO DE LLENADO:**	GLICERINA( )	ACEITE SILICON( )	N/A( )✓	OTRO	
10	**ELEMENTO DE PRESIÓN:**	BOURDON(✓)	FUELLE( )	DIAFRAGMA( )	OTRO	
11	**MATERIAL DE VENTANA:**	ACRÍLICO( )	VIDRIO PLANO(✓)	VIDRIO LAMINADO( )	OTRO	
12	**MATERIAL MOVIMIENTO:**		ACERO INOXIDABLE(✓)		OTRO	
13	**MATERIAL ELEMENTO:**	BRONCE (✓)	MONEL( )	ACERO INOXIDABLE(✓)	INCONEL( )	OTRO
14	**LOCALIZACIÓN DE CONEXIÓN:**	INFERIOR(✓)		POSTERIOR( )	OTRO	
15	**TIPO DE CONEXIÓN:**	NPT(✓)	OTRO	TAMAÑO DE CONEXIÓN: 13mm( )	6.4mm( )	OTRO
16	**MATERIAL DE CONEXIÓN:**	BRONCE ( )	MONEL( )	ACERO INOXIDABLE(✓)	ACERO AL CARBON( )	OTRO
17	**CUENTA CON ACCESORIOS:**	NO(✓)	SI( )	ESPECIFIQUE		

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

PJP4

TABLA DE PRUEBAS

N°	CORRIDA DE PRUEBA	METODO DE PRUEBA	PPI	IBC	ERROR EN UP	ACCIONES REALIZADAS
	Ascendente	Presion Hidrostatica	0 Psi	0 Psi	0	
	Ascendente	Presion Hidrostatica	50 Psi	50 Psi	0	
	Ascendente	" "	100 Psi	100 Psi	0	
	Ascendente	" "	150 Psi	150 Psi	0	
	Ascendente	" "	200 Psi	200 Psi	0	
	Ascendente	" "	250 Psi	250 Psi	0	
	Ascendente	" "	300 Psi	300 Psi	0	

MARGEN DE ERROR FINAL:	0%	10%

COMENTARIOS:

Se encontro Manometro con una lectura confiable en buen estado.

	Realizado por(PJP4)	Revisado por(PJP4)	Aprobado por(cliente)
Nombre	Carlos Hernández Castayon		DERARDO DERRABE
Firma			
Fecha	4/09/2026	04/09/2026	04/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOCIEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación P. ARAGON - 67

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	04/09/2026
Origen	BASE PJP4	**Hora de Realización**	07:00-08:30
Destino	P. ARAGON - 67	**Secuencia de Actividad**	#01

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 4 LTS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK
SE INSPECCIONAN PARROS AUTOMATICOS OK

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 4 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	04/09/26	N	1 1/2
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	04/09/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	04/09/2026	04/09/2026	04/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLIDAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI

Equipo MOTOR ARRAIN

Ubicación P. COYOTE - 69

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	04/09/2026
Origen	P. ARAGON - 67	**Hora de Realización**	08:30 - 10:00
Destino	P. COYOTE - 69	**Secuencia de Actividad**	# 01

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL
SE OBTIENE UNIDAD PARA REALIZAR MANTENIMIENTO
SE REALIZA LIMPIEZA DE RADIADOR, DIAFRAGMA, FILTRO DE AIRE
Y LIMPIEZA DE BUJIAS. SE DRENA ACEITE, SE REEMPLAZA FILTRO
DE ACEITE. NIVEL DE ANTICONGELANTE OK. BANDA DE ALTERNADOR OK.
SE SUMINISTRAN 12 LITROS DE ACEITE SAE 50. SE LUBRICA
TOMA DE FUERZA.
SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 16 LITROS DE PJP4
FILTRO DE ACEITE - 1 PIEZA DE PJP4
GRASA INDUSTRIAL - 200 GRAMOS DE OPS

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	04/09/26	N	1 1/2
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	04/09/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	04/09/2026	04/09/2026	04/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLCDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO BIMESTRAL A URM

Equipo URM - WEATHERFORD

Ubicación P. COYOTE - 69

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	04/09/2026
Origen	P. COYOTE -69	**Hora de Realización**	10:00 - 11:30
Destino	P. COYOTE -69	**Secuencia de Actividad**	#03

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL
SE OBTIENE UNIDAD PARA REALIZAR MANTENIMIENTO
- SE REALIZA ENGRASADO DE MUÑONES Y FRENO
- SE REAPRIETA ANCLAJE DE UNIDAD
- SE INSPECCIONA TENSION DE BANDAS DE TRANSMISION OK.
- SE INSPECCIONA NIVEL DE ACEITE A REDUCTOR DE VELOCIDAD.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

BRASA INDUSTRIAL - 2 KG DE OPS

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	04/09/26	N	1 1/2
9603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	04/09/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	04/09/2026	04/09/2026	04/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS COLOMBIA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación P. COYOTE - 146

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	04/09/2026
Origen	P. COYOTE - 69	**Hora de Realización**	11:30 - 13:00
Destino	P. COYOTE - 146	**Secuencia de Actividad**	# 04

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL
SE OBTIENE UNIDAD PARA REALIZAR MANTENIMIENTO
SE REALIZA LIMPIEZA DE RADIADOR, DIAFRAGMA, FILTRO DE AIRE Y LIMPIEZA DE BUJIAS, SE DRENA ACEITE, SE REEMPLAZA FILTRO DE ACEITE, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK BOMBA DE ALTERNADOR OK.
SE SUMINISTRAN 16 LITROS DE ACEITE SAE 50, SE LUBRICA TOMA DE FUERZA.
SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 16 LITROS DE RSB4
FILTRO DE ACEITE - 1 PIEZA DE RSB4
BRASA INDUSTRIAL - 200 BALMOS DE OBS

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	04/09/26	N	1 1/2
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	04/09/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO BERNAL
Firma			
Fecha	04/09/2026	04/09/2026	04/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOCIEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UTM

Equipo UTM - WEATHERFORD

Ubicación P. COYOTE - 146

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	04/09/2026
Origen	P. COYOTE - 146	**Hora de Realización**	13:00 - 14:30
Destino	P. COYOTE - 146	**Secuencia de Actividad**	#05

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL
SE DETIENE UNIDAD PARA REALIZAR MANTENIMIENTO
- SE REALIZA ENGRASADO DE MUÑONES Y FRENO
- SE REAPRIETA ANCLAJE DE UNIDAD
- SE INSPECCIONA TENSION DE BANDAS DE TRANSMISION
- SE INSPECCIONA NIVEL DE ACEITE A REDUCTOR DE VELOCIDAD

SE QUEDA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

BRASA INDUSTRIAL - 2 KG DE OPS

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
9239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	04/09/26	N	1 1/2
9603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	04/09/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	04/09/2026	04/09/2026	04/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOCIEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR WEICHAI

Ubicación PSN- 222

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	04/09/2026
Origen	P. COYOTE -146	**Hora de Realización**	14:30 - 16:00
Destino	PSN- 222	**Secuencia de Actividad**	#06

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 5 LTS DE ANTICONGELANTE, NIVEL DE ACEITE OK
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK
SE INSPECCIONA NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO, FALTA NIVEL.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ANTICONGELANTE - 5 LITROS DE OPS

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	04/09/26	N	1 1/2
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	04/09/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ	Jesus Salas	DERANDO DERNANDEZ
Firma			
Fecha	04/09/2026	04/09/2026	04/09/2026

Orden de Trabajo

Descripción: Restablecimiento de mcl

Equipo: motor Arrow

Ubicación: PS- 509

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	04/09/2026
Origen	Base Operativa	Hora de Realización	7:00 - 8:30
Destino	PS- 509	Secuencia de Actividad	# 01

Tiempo Paro: 1½ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Fuera de operacion Se Realiza la Inspeccion de Niveles Se Realiza el Suministro Se Agregan 4-lts de Anticongelante proporcionado por OPS Se Inspecciona Componentes Se detecta no tiene Circulacion el Radiador Se Restablese Se monitorea en Sitio Se deja operando completo

Materiales Empleados en la OT

4- lts de Anticongelante proporcionado por OPS

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424- Saul Lara Flores	04/09/2026	N	1½
559- Javier Vera Conde	04/09/2026	N	1½

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara Flores		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	04/09/2026	04/09/2026	04/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS QUÉRETARO

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Restablecimiento de mci

Equipo motor Arrow

Ubicación PS-108

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	04/09/2026
Origen	PS-509	Hora de Realización	8:30 - 10:00
Destino	PS-108	Secuencia de Actividad	#02
Tiempo Paro	1½ Hrs	Razón de Paro	Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Fuera de operacion
Se Realiza la Inspeccion de Niveles a mci Se Checa Anticongelante y Aceite, Encontrandose Normal Se Continua con la Inspeccion de Componente Se Encontro con condensado En manguera de alimentacion Se dreno Se Limpia diafragma y Se Limpian Bujias, Se deja encendido Completo Se encontro personal de ops En sitio

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424- Saul Lara Flores	04/09/2026	N	1½
559- Javier Vera Gomez	04/09/2026	N	1½

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F		Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	04/09/2026	04/09/2026	04/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Restablecimiento de mci

Equipo motor Arrow

Ubicación PS- 108

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	04/09/2026
Origen	PS- 108	Hora de Realización	10:00 - 11:30
Destino	PS- 108	Secuencia de Actividad	#03

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y unidad Fuera de operacion
Se Realiza la Inspeccion de motor Visible Se Se continua Con la Inspeccion Se Desconecta manguera Se Encontro obstruido el paso de gas Se Checa Separado/ Se Encontro inundado de condensado Se Limpia y Se Drena Se Buelve a poner En operacion
Se deja operando completo

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424- Saul Lara Flores	04/09/2026	N	1 1/2
559- Javier Vera Gomez	04/09/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F		
Firma			
Fecha	04/09/2026	04/09/2026	04/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS DE VENEZUELA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Restablecimiento de mcl motor Arranc

Equipo

Ubicación PS-662

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	04/09/2026
Origen	PS - 108	Hora de Realización	11:30 - 13:00
Destino	PS - 662	Secuencia de Actividad	#04

Tiempo Paro 1½ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Fuera de operacion
Se Realiza la Inspeccion de Aceite Sae 50 Agregando 8-lts quedando a su Nivel.
Se Cambian Bandas Cortes Danadas y Retiran - y se Instalan 2-Piezas Nuevas C-112 Se Alinean y Tensan
Se Recomio el motor ya que tenia C-110 Danadas
Se Deja Arranque completo

Materiales Empleados en la OT

8-lts de Aceite sae 50 (Proporcionado por PJP4)
2-Bandas Nuevas C-112 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424- Saul Lara Flores	04/09/2026	N	1½
554- Javier Vera Garrido	04/09/2026	N	1½

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F		DERARDO DERNARDE
Firma			
Fecha	04/09/2026	04/09/2026	04/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Restablecimiento de mcl

Equipo motor Arrow

Ubicación PS- 672

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	04/09/2026
Origen	PS-662	Hora de Realización	13:00 - 14:30
Destino	P 672	Secuencia de Actividad	# 05

Tiempo Paro 1½ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ ~~Elect~~ ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Fuera de operacion
Se Realiza la Inspeccion de Niveles a mcl Agregando
8- lts de Aceite que se proporcionado por PJP4
Se Inspecciona Nivel de anticongelante Encontrando Normal
Se Retiran las Bujias Se encontraron Sucias Se
Limpian se Retirabese Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

8- lts de Aceite que se proporcionado por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424- Saúl Lara Flores	04/09/2026	N	1½
559- Javier Vera Gamab	04/09/2026	N	1½

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saúl lara F		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	04/09/2026	04/09/2026	04/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS DE LA COSTA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Restablecimiento de mci

Equipo motor Arrow

Ubicación PS- 695

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	04/09/2026
Origen	PS- 672	Hora de Realización	14:30 - 16:00
Destino	PS- 695	Secuencia de Actividad	#06

Tiempo Paro 1½ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Fuera de operacion
Se Realize la Inspecion de Nivel a mci Se
Agregan 2-lts de Aceite sae 50 proporcionado por pjp4
Se checa nivel de anticongelante Normal Se Checan
Componentes de
Se Restablese Se Incrementa la temperatura Se lava
Radiador Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

2- lts de Aceite sae 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424- Saul Lara Flores	04/09/2026	N	1½
539- Julia Vera Gamido	04/09/2026	N	1½

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F	Jesus Sudario	Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	04/09/2026	04/09/2026	04/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN 108

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	04/09/2026
Origen	BASE PJP4	**Hora de Realización**	7:00 11:00
Destino	PSN-108	**Secuencia de Actividad**	#01

Tiempo Paro 4 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION POR REACTIVACION DE POZO CERRADO - SE RETIRAN PROTECCION DE ALTERNADOR Y MARCHA POR DAÑO, SE COCOCA MARCHA Y ALTERNADOR REPARADO, SE SOLDAN PROTECCIONES SE REALIZAN PRUEBAS DE ARRANQUE OPERANDO CON 45 PSI Y 70°C TEMPERATURA, SE AJUSTA A 1.3 EN MI

SE OPERA COMPLETO CON OPERADOR EN SITIO

Materiales Empleados en la OT

MARCHA - (REPARADA 1 PIEZA DE PJP4)
ALTERNADOR 1 PIEZA REPARADA DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	04/09/2026	N	4
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	04/09/2026	N	4

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta		DERANDO DERNANDEZ
Firma	HDZ		
Fecha	04/09/2026	04/09/2026	04/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO SEMESTRAL A UBM.

Equipo UBM - WEATHERFOR.

Ubicación PSN - 108

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	04/09/2026
Origen	PSN-108	Hora de Realización	11:00 12:30
Destino	PSN-108	Secuencia de Actividad	#02

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ▨ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO SOLO MOTOR.

SE REALIZA ENGRASE DE MUÑONES Y FRENO
SE INSPECCIONA BANDAS DE UBM.
SE REAPRIETA ANCLAJE DE UBM.
PROGRAMAR ENGRASE DE COJINETE CENTRAL Y ESTABILIZADOR

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

GRASA - 2 kilogramos DE OPS.

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	04/09/2026	N	1 1/2
2647 - JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	04/09/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. ZALETA		DERANDO DERNA
Firma	HDZ		
Fecha	04/09/2026.	04/09/2026	04/09/2026

Mantenimiento Semestral a UBM Tipo Convencional (Bimba)

Num de Equipo 545612-209

Pozo Atendido PSN-108

No OT Infor _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
Bombeo Mecánico	Controle tensión y estado de correas	Corregir en caso de necesidad	OK
	Verifique alineación poleas motor-reductor	Corregir en caso de necesidad	OK
	Controle zapatas de freno y capacidad de frenado	Corregir en caso de necesidad	Checado
	Controle anclajes y ajuste bulonería en gral	Marcar tuercas respecto a apoyo para verificación rápida.	OK
	Controle nivel de aceite en polea intermedia y caja reductora		OK
	Cambie aceite en caja porta rodamiento (p. intermedia) transmisión por correas	Utilizar aceite EP idem reductor.	—
	Tome muestra de aceite de caja reductora	Utilizar el envase adecuado y tomar todos los datos del equipo	—
	Revise y engrase cojinete travesaño Igualador	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	MANGUERA DAÑADA
	Revise y engrase cojinete de centro	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	MANGUERA DAÑADA
	Revise y engrase rodamiento perno pie de biela	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	—
	Reapriete y engrase muñones	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	OK
	Revise y engrase de estrobo	Verificar presencia de óxido y alambres rotos.	OK
	Engrase de cable de freno		Checado
	Inspeccione y ajuste anclajes motor de accionamiento	Marcar tuercas respecto a apoyo para verificación rápida.	—
	Verifique nivel de aceite reductor, purgue posible humedad en fondo.	En caso de aceite emulsionado proceder al cambio.	—
	Verifique actuación de Sensor de Vibraciones.	En caso de problemas con la parte solicitar asistencia a MtoEle.	—
	Verifique Contrapesado - Corregir	Verificar corrientes o rpm motor y corregir contrapesado en caso de necesidad.	OK

Observaciones: _____

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta T		Oswaldo Durnaoff
Firma			
Fecha	04/09/2026.	04/09/2026	04/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOCIEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE MCI

Equipo MOTOR- ARROW

Ubicación PSN- 261

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	04/09/2026
Origen	PSN- 108	**Hora de Realización**	12:30 14:00
Destino	PSN-261	**Secuencia de Actividad**	#03

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRA OPERANDO NORMAL.

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR
SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR.
SE INSPECCIONA PAROS DE EMERGENCIA
SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	04/09/2026	N	1 1/2
2647 - JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	04/09/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta		
Firma			
Fecha	04/09/2026.	04/09/2026	04/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLIDARIDAD

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN - 108

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	04/09/2026
Origen	PSN-261	Hora de Realización	14:00 / 16:00
Destino	PSN-108	Secuencia de Actividad	#04

Tiempo Paro 2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION
SE INSPECCIONA PAROS DE EMERGENCIA - SE ENCONTRARON NORMAL. SE INSPECCIONA NIVEL DE ACEITE Y ANTICONGELANTE OK - SE ENCONTRO ACEITE DE MOTOR POCO EMULSIONADO.
SE OPERA SOLO MOTOR.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	04/09/2026	N	2
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	04/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta T		DERARDO DERNA DE
Firma	HDZ		
Fecha	04/09/2026	04/09/2026	04/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Apoyo a CIA Externa para Cambio de Separador Vertical

Equipo Separador Vertical

Ubicación ECSN

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	4-09-2026
Origen	base Soledad	**Hora de Realización**	7:00 - 18:00
Destino	ECSN	**Secuencia de Actividad**	1

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- SE DA APOYO A CIA EXTERNA MAGNUM, SE APOYA CON MANIOBRAS CON EL BRAZO ARTICULADO, SE RETIRA EL SEPARADOR VERTICAL #SV-01-02 #4 SE DEJA ACOMODADO DENTRO DE LA INSTALACION POR INDICACIONES DE OPS, POSTERIORMENTE, SE RECUPERA EL SEPARADOR VERTICAL # SV-01-03 # SE LE RETIRA AL MOTOCOMPRESOR #03 Y SE REALIZAN MANIOBRAS PARA INSTALAR EN MOTOCOMPRESOR #02 # MCA-02, PERSONAL DE MAGNUM REALIZA ACOPLE DE BRIDAS - ACTIVIDAD TERMINADA

Materiales Empleados en la OT

NOTA: SE CONTO CON EL APOYO DE SOLDADORES PJP4 PARA ADAPTAR PATIN DEL SV-01-03

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1420	RAMON SANTOS	4.09.2026	N	9
1851	PASCUAL MARTINEZ	4.09.2026	N	9
1360	VICTOR RUIZ	4.09.2026	N	9

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	RAMON SANTOS G		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	4-09-2026	04/09/2026	04/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS DE VENEZUELA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Elaboración (Ajustes) de Barrenos en separador de succion a Instalar EC-SN

Equipo MCA-02

Ubicación EC-SN

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	04/09/2026
Origen	P. SN 108	**Hora de Realización**	9:00 - 13:00
Destino	EC. SN	**Secuencia de Actividad**	N° 2

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Se Acude a sitio se presenta separador Apoyo de Brazo Articulado en sitio a Instalar (Base de MCA-02)
- se Marcan Barrenos. P/ correccion de los mismos.
- Remarcado de Barrenos con punto de Golpe. en Base de separador y Corte de los mismos. Esmerilado y Rectificado
- Actividad se Realiza Fuera de EC. SN

trabajo terminado 100%

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
907	Miguel Valencia M.	04/09/2026	N	4
813	Jair Rivera M.	04/09/2026	N	4

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Miguel Valencia M.		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	04/09/2026	04/09/2026	04/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Apoyo a mecanico en corte y soldadura de protecciones marcha y Alternador x Reemplazo PSN 108

Equipo MCI Arrow

Ubicación P. SN 108

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	04/09/2026
Origen	Base PJP4 sol	Hora de Realización	7:00 - 9:00
Destino	P. SN 108	Secuencia de Actividad	N° 1

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Se acude a sitio se Realiza corte y Retiro de protecciones de marcha y Alternador
- Se estuvo en espera x Actividad de Mecanico en Retiro y Reemplazo de componentes en motor
- Se Instalan Nuevamente protecciones de marcha y Alternador quedando Resoldadas

trabajo terminado 100 %

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
207	Miguel Valencia M.	04/09/2026	N	2
813	Jair Rivera M.	04/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Miguel Valencia M.	Jair Rivera	DERANDO DERNARD
Firma			
Fecha	04/09/2026	04/09/2026	04/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Reparación de porton Acceso a Almacen ops.

Equipo porton

Ubicación Almacen ops.

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	04/09/2026
Origen	F.C. SN	Hora de Realización	13:00 - 16:00
Destino	Almacen ops.	Secuencia de Actividad	N° 3

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Se Retira porton de sitio continua con Reparacion del misma
- se Aplica soldadura resolda porton ambos lados (estructura)
- Corte y Colocacion de Diagonal Como Refuerzo (Alambron) Resoldandose.
- Se coloca malla a hoja de porton - provisional queda Instalado provisional hoja de porton NOTA; pendiente continua c/ Reparacion AVANCE 85%

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
207	Miguel Valencia M.	04/09/2026	N	3
813	Jair Rivera M.	04/09/2026	N	3

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Miguel Valencia M.		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	04/09/2026	04/09/2026	04/09/2026