SERVICIO INTEGRAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SUPERFICIALES DE PRODUCCIÓN

REPORTE DE ENTREGA DIARIA DE CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO

DIA: 13 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2026

No.	CUADRILLA	ENTREGA OT JORNADA NORMAL	ENTREGA OT JORNADA FIN DE SEMANA	ENTREGA OT JORNADA EXTRA	COMENTARIOS
1	ELECTRICOS				
2	INSTRUMENTACION				
3	MECANICO 1	✓			
4	MECANICO 2				
5	MECANICO 3				
6	MECANICO 4				
7	MONTAJE				
8	SOLDADURA				
9	RETROEXCAVADORA				

Orden de Trabajo _____

Descripción SUMINISTRO DE ACEITE A BOMBA CENTRIFUGA

Equipo BOMBA CENTRIFUGA

Ubicación BATERIA SOLEDAD NORTE

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	13/09/2026
Origen	BASE PJP4	Hora de Realización	07:00 - 08:00
Destino	BATERIA SN	Secuencia de Actividad	#01

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION

SE REALIZA EL SUMINISTRO DE ACEITE A BOMBA CENTRIFUGA, ABASTECIENDO 1 LITRO DE ACEITE SAE 50 QUEDANDO A NIVEL OPTIMO, SE REALIZA LIMPIEZA DE PATIN.

SE DEJA EN CONDICIONES DE OPERACION.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 1 LITRO DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2268 ROBERTO JUAREZ QUEVEDO	13/09/26	N	1
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	13/09/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO HERNANDEZ
Firma			
Fecha	13/09/2026	13/09/2026	13/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN-76

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	13/09/2026
Origen	BATERIA SN	Hora de Realización	08:00 - 09:00
Destino	PSN-76	Secuencia de Actividad	#02

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 8 LTS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK
SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS, SE ENCONTRARON CALCADAS.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 8 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2268 ROBERTO JUAREZ CUEVAS	13/09/26	N	1
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	13/09/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	13/09/2026	13/09/2026	13/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS COLOMBIA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción APOYO PUESTA EN MARCHA DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN - 252

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	13/09/2026
Origen	PSN - 76	Hora de Realización	09:00 - 10:30
Destino	PSN - 252	Secuencia de Actividad	# 03

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUGA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 8 LITROS DE ACEITE SAE 50 Y 3 LTS DE ANTICONGELANTE.

SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS, SE ENCONTRARON CALCADAS.

APOYO PUESTA EN MARCHA POR INTERMITENCIA.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 8 LITROS DE PJP4

ANTICONGELANTE - 3 LITROS DE OPS

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2268 ROBERTO JUAREZ CUERVO	13/09/26	N	1 1/2
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	13/09/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	13/09/2026	13/09/2026	13/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS CNEFRAB

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción APOYO PUESTA EN MARCHA DE MCI

Equipo MOTOR WEICHAI

Ubicación PSN- 222

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	13/09/2026
Origen	PSN- 259	**Hora de Realización**	10:30 - 11:30
Destino	PSN - 222	**Secuencia de Actividad**	# 04

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI OK
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK
SE INSPECCIONA NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO. FALTA NIVEL
APOYO PUESTA EN MARCHA POR TRABAJOS DE PERSONAL DE OPS.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2268 ROBERTO JUAREZ CUERVO	13/09/26	N	1
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	13/09/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		
Firma			
Fecha	13/09/2026	13/09/2026	13/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción APOYO PUESTA EN MARCHA DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN- 202

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	13/09/2026
Origen	PSN - 222	Hora de Realización	11:30 - 12:30
Destino	PSN - 202	Secuencia de Actividad	#05

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI OK.
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK
SE INSPECCIONAN PAROS AUTOMATICOS OK.
APOYO PUESTA EN MARCHA POR TRABAJOS DE PERSONAL DE ORS

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2268 ROBERTO JUAREZ CUEVAS	13/09/26	N	1
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	13/09/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	13/09/2026	13/09/2026	13/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS COLPOAR

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación P. GALLO - 352

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	13/09/2026
Origen	PSN-702	Hora de Realización	12:30 - 14:00
Destino	P.G. 352	Secuencia de Actividad	#06

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 3 LTS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK

SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR, SE ENCONTRO FLOJA BANDA DESALINEADA POR BASE DE ALTERNADOR DAÑADO, REQUIERE CAMBIO PARA ALINEAR CON POLEAS.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 3 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2268 ROBERTO JUAREZ CUEVAS	13/09/26	N	1 1/2
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	13/09/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO HERNANDEZ
Firma			
Fecha	13/09/2026	13/09/2026	13/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR VORTEC V8

Ubicación PSN-289

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	13/09/2026
Origen	PB-357	Hora de Realización	14:00 - 15:00
Destino	PSN-289	Secuencia de Actividad	# 07

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ▨ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 3 LITROS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK
SE ENCONTRO CON BAJAS REVOLUCIONES, SE AJUSTAN

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 3 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2268 ROBERTO JUAREZ CUERVO	13/09/26	N	1
9603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	13/09/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		DERANDO BERNARDE
Firma			
Fecha	13/09/2026	13/09/2026	13/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN - 263

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	13/09/2026
Origen	PSN - 289	Hora de Realización	15:00 - 16:00
Destino	PSN - 263	Secuencia de Actividad	#08

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI OK
SE INSPECCIONA RANDA DE ALTERNADOR OK
SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS Y DIAFRAGMA, SE ENCONTRARON SUCIOS.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2268 ROBERTO JUAREZ CUERVO	13/09/26	N	1
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	13/09/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO HERNANDEZ
Firma			
Fecha	13/09/2026	13/09/2026	13/09/2026