SERVICIO INTEGRAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SUPERFICIALES DE PRODUCCIÓN

REPORTE DE ENTREGA DIARIA DE CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO

DIA: 16 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2026

No.	CUADRILLA	ENTREGA OT JORNADA NORMAL	ENTREGA OT JORNADA FIN DE SEMANA	ENTREGA OT JORNADA EXTRA	COMENTARIOS
1	ELECTRICOS				
2	INSTRUMENTACION				
3	MECANICO 1	✓			
4	MECANICO 2				
5	MECANICO 3				
6	MECANICO 4				
7	MONTAJE				
8	SOLDADURA				
9	RETROEXCAVADORA				

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción RELLENO DE ACEITE A BOMBA CENTRIFUGA

Equipo BOMBA CENTRIFUGA.

Ubicación BATERIA SOLEDAD NORTE

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	16/09/2026
Origen	BASE PTP4	**Hora de Realización**	07:00 - 08.00
Destino	BATERIA SN	**Secuencia de Actividad**	#01

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION

SE REALIZA EL SUMINISTRO DE ACEITE A BOMBA CENTRIFUGA. ABREGANDO 1 LITRO DE ACEITE SAE 50 QUEDANDO A NIVEL OPTIMO, SE REALIZA LIMPIEZA DE PATIN.

SE DEJA EN CONDICIONES DE OPERACION.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 1 LITRO DE PTP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2268 ROBERTO JUAREZ CUEVAS	16/09/26	N	1
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	16/09/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO
Firma			
Fecha	16/09/2026	16-09-2026	16-09-2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS COLEGIADO

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación RSN - 249

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	16/09/2026
Origen	BATERIA SN	**Hora de Realización**	08:00-09:30
Destino	RSN - 249	**Secuencia de Actividad**	#02

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 3 LTS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK.
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR O.K.
SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS, SE ENCONTRARON CALZADAS.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 3 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2268 ROBERTO JUAREZ CUEVAS	16/09/26	N	1 1/2
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	16/09/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ	[illegible]	[illegible]
Firma			
Fecha	16/09/2026	16-09-2026	16-09-2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SUDCOAST

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN - 281

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	16/09/2026
Origen	PSN - 249	**Hora de Realización**	09:30 - 10:30
Destino	PSN - 281	**Secuencia de Actividad**	#03

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD POR VANDALISMO. HURTO DE RADIADOR DE MCI Y MANGUERAS DE RADIADOR. SE INSPECCIONAN COMPONENTES DE MCI. MARCHA, ALTERNADOR, BOMBA DE AGUA, BANDA DE ALTERNADOR Y TOMA DE FUERZA OK. CUENTAN CON SU PROTECCION.

SE DEJA FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2268	ROBERTO JUAREZ CUERVO	16/09/26	N	1
2603	DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	16/09/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ	Luis Sinchez	GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	16/09/2026	16-09-2026	16-09-2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SUL C A D

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN - 190

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	16/09/2026
Origen	PSN - 281	**Hora de Realización**	10:30 - 12:00
Destino	PSN - 190	**Secuencia de Actividad**	#04

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 5 LTS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK.
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR. OK.
SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS, SE ENCONTRARON CALZADAS.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 5 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2268 ROBERTO JUAREZ CUERVO	16/09/26	N	1 1/2
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	16/09/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	16/09/2026	16-09-2026	16-09-2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN - 272

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	16/09/2026
Origen	PSN - 190	**Hora de Realización**	11:00 - 13:30
Destino	PSN - 272	**Secuencia de Actividad**	#05

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 3 LITROS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK.
SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS, SE ENCONTRARON CALIZADAS.
SE INSPECCIONAN BANDAS DE TRANSMISION, SE RETIRA 1 BANDA C-144 DAÑADA. UNIDAD SE DEJA CON 2 BANDAS C-144.
SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 3 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2268 ROBERTO JUAREZ CUEVAS	16/09/26	N	1 1/2
9603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	16/09/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ	Jesus Sulvaran	DERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	16/09/2026	16-09-2026	16-09-2026

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE MCI

Equipo MOTOR WEICHAI

Ubicación PSN-222

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	16/09/2026
Origen	PSN-279	Hora de Realización	13:30 - 14:30
Destino	PSN-222	Secuencia de Actividad	#06

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI OK
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK.
SE REALIZA PRUEBA DE ARRANQUE SIN EXITO, MCI
PRESENTA MARCHA DAÑADA, REQUIERE CAMBIO.

SE DEJA FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2268 ROBERTO JUAREZ CUERVO	16/09/26	N	1
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	16/09/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ	Jesus Sinhue	GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	16/09/2026	16-09-2026	16-09-2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE M/I

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN-224

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	16/09/2026
Origen	PSN-222	**Hora de Realización**	14:30-16:00
Destino	PSN-224	**Secuencia de Actividad**	#07

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD POR BOMBA DE AGUA DAÑADA, SE REEMPLAZA POR 1 BOMBA DE AGUA REPARADO PROPORCIONADO POR PJP4, SE SUMINISTRAN 10 LITROS DE ANTICONGELANTE, SE INSPECCIONA NIVEL DE ACEITE, SE SUMINISTRAN 7 LITROS DE ACEITE SAE 50, SE INSPECCIONAN PAROS AUTOMATICOS OK.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

BOMBA DE AGUA REPARADO - 1 PIEZA DE PJP4

ACEITE SAE 50 - 7 LITROS DE PJP4

ANTICONGELANTE - 10 LITROS DE OPS.

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2268 ROBERTO JUAREZ CUERVO	16/09/26	N	1 1/2
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	16/09/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		FERNANDO HERNANDEZ
Firma			
Fecha	16/09/2026	16-09-2026	16-09-2026