SERVICIO INTEGRAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SUPERFICIALES DE PRODUCCIÓN

PJP4

REPORTE DE ENTREGA DIARIA DE CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO

DIA: 19 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2026

No.	CUADRILLA	ENTREGA OT JORNADA NORMAL	ENTREGA OT JORNADA FIN DE SEMANA	ENTREGA OT JORNADA EXTRA	COMENTARIOS
1	ELECTRICOS				
2	INSTRUMENTACION				
3	MECANICO 1	✓			
4	MECANICO 2	✓			
5	MECANICO 3				
6	MECANICO 4				
7	MONTAJE				
8	SOLDADURA				
9	RETROEXCAVADORA				

OPS
OPERACIONES PETROLERAS COLOMBIA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de mci

Equipo motor Arrau

Ubicación PB- 129

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	19/09/2026
Origen	Base operativa	**Hora de Realización**	7:00-8:00
Destino	PB- 129	**Secuencia de Actividad**	#01

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad operando Se Realiza la Inspeccion motor presenta un problema Interno y Se Tiene que Retirar la tapa de punterias para poder diagnosticar el Problema Intermitente ya que se Escuchan Golpeteo En la parte Superior donde Estan las punterias Se Recomienda conseguir la junta ya que al Retirarse tiende a dañarse Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424- Saul Lara Flores	19/09/2026	E	1
638 Ernesto Arellanes Zoleta	19/09/2026	E	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara, F		
Firma			
Fecha	19/09/2026	19/09/2026	19/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS COLOMBIA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Restablecimiento de mcl

Equipo motor Arrow

Ubicación PS- 507

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	19/09/2026
Origen	PB- 129	Hora de Realización	8:00 - 10:00
Destino	PS- 507	Secuencia de Actividad	# 07

Tiempo Paro 2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Fuera de operacion, Se Realiza la Inspeccion de Niveles Agregando 5- Lts de Aceite Sae 50 proporcionados por PJP4, Se Inspecciona nivel de anticongelante OK Se Realiza la limpieza de las Bujias OK Se Corrige Falso En Arnes principal de motor Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

5- Lts de Aceite Sae 50 proporcionados por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424- Saul Lara Flores	19/09/2026	E	2
639- Ernesto Arellanos Zdata	19/09/2026	E	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	19/09/2026	19/09/2026	19/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOKEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Restablecimiento de mcl

Equipo motor Arrow

Ubicación PS- 662

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	19/09/2026
Origen	PS- 507	**Hora de Realización**	10:00 - 12:00
Destino	PS- 662	**Secuencia de Actividad**	#03

Tiempo Paro 2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Fuera de operacion
Se Realiza la Inspeccion de Niveles a mcl de anticongelante y Aceite encontrando Normal se Inspecciona compartimento Ok Se Cierra Bomba de agua ok
Se Restablece Para por Bajas Rpm.
Se deja operando completo

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424- Saul Lara Flores	19/09/2026	E	2
638- Ernesto Arellanos Zaleta	19/09/2026	E	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	19/09/2026	19/09/2026	19/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS COLOMBIA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de Niveles a mci

Equipo motor Welchai

Ubicación PS- 141

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	19/09/2026
Origen	PS- 662	**Hora de Realización**	12:22-13:20
Destino	PS- 141	**Secuencia de Actividad**	# 04

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Operando Normal Se deja fuera de operacion. Se Realiza la Inspeccion de Niveles a mci Agregando 4- lts de Aceite Sae 50 Proporcionados por PJP4 Se Inspecciona Componentes de motor Encontrando Normal
Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

4- lts de Aceite Sae 50 proporcionados por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1174- Saúl Inoc Flores	19/09/2026	E	1
638- Ernesto Arellanos Zoleta	19/09/2026	E	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Inoc F		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	19/09/2026	19/09/2026	19/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SUAPA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de Unidad a mci

Equipo motor Arrow

Ubicación PS- 112

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	19/09/2026
Origen	PS- 141	**Hora de Realización**	13:00 a 14:00
Destino	PS- 112	**Secuencia de Actividad**	#05

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad operando Normal Se deja Fuera de Operacion. Se Realiza la Inspeccion de Unidad a mci Agregando 5- lts de Aceite Sae 50 proporcionado por PJP4 Se Inspecciona Nivel de anticongelante Encontrando Ubicado Se Checan Componentes OK, Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

5- lts de Aceite Sae 50 proporcionado por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424- Saul Isaac Flores	19/09/2026	E	1
638- Ernesto Arellano Zelaya	19/09/2026	E	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Isaac F		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	19/09/2026	19/09/2026	19/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SUKIDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de Niveles a mci

Equipo motor Arroyo

Ubicación PS- 708

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	19/09/2026
Origen	PS- 112	**Hora de Realización**	14:00 - 15:00
Destino	PS- 708	**Secuencia de Actividad**	#06

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad operando Normal Se deja Forma de Operacion Se Realiza la Inspeccion de Niveles a mci Agregando 3-lts de Aceite sae 50 proporcionados por PJP4 Se Checa nivel de anticongelante ok Se Checan Componentes de motor Encontrando Normal Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

3- lts de Aceite Sae 50 proporcionados por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424-	Saul Lara Flores	19/09/2026	E	1
68	Ernesto Arellanes Zolata	19/09/2026	E	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	19/09/2026	19/09/2026	19/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Apoyo para puesta en marcha

Equipo motor Arrow

Ubicación PB- 764

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	19/09/2026
Origen	PS - 78	**Hora de Realización**	15:00-16:00
Destino	PB- 764	**Secuencia de Actividad**	#07

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad F/G- Se Realiza la Inspeccion de Nivel a mcl Agregando 4- lts de Aceite sae 50 proporcionadas por PJP4 Se Inspeccionan Nivel de Enfriamiento encontrando Normal Se Inspeccionan Bujias se Encontraron Sucias Se Limpian quedando OK Se Cierran Componentes

Se deja operando Completo por Intermitencia

Materiales Empleados en la OT

4- lts de Aceite sae 50 proporcionados por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424- Saul Ian Flores	19/09/2026	E	1
638- Ernesto Arellano Zuleta	19/09/2026	E	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Ian F		DERANDO DIRNA
Firma			
Fecha	19/09/2026	19/09/2026	19/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SUFRIDAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Suministro de aceite a bomba centrifuga.

Equipo Bomba centrifuga.

Ubicación Batería SN.

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	19/09/2026
Origen	Base PJP4	Hora de Realización	07:00-8:00
Destino	Batería SN	Secuencia de Actividad	01

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza el suministro de aceite a bomba centrifuga agregandole 1 litro de aceite SAE 50. Se realiza la limpieza del patin quedando ok

Materiales Empleados en la OT

1 litro de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Perez Coltañeda	19/09/2026	Extra	1
1851	Pascual Martinez Mendoza	19/09/2026	Extra	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Coltañeda		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	19/09/2026	19/09/2026	19/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS S A C D A D

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Restablecimiento de TCI

Equipo Caterpillar con motor Arrow

Ubicación P. gallo-374

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	19/09/2026
Origen	Batería SN	Hora de Realización	08:00-10:00
Destino	P. gallo-374	Secuencia de Actividad	02

Tiempo Paro 2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontra motor fuera de operacion se realiza la revision se encontro con bajas rpm se realiza la limpieza de las bujias se inspecciona niveles etc. se restablece operando completa

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Perez Castañeda	19/09/2026	Extra	2
1851	Pascual Martinez Mendoza	19/09/2026	Extra	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Castañeda		Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	19/09/2026	19/09/2026	19/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de niveles

Equipo Motor Arrow

Ubicación PSN-263

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	19/09/2026
Origen	Pgallo-374	Hora de Realización	10:00-12:00
Destino	PSN-263	Secuencia de Actividad	03

Tiempo Paro 2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor operando normal
Se realiza la revision de niveles de aceite al motor agregandole 5 lts de aceite SAE 50. se realiza la limpieza de las bujias y se limpia diafragma.
Operando completo

Materiales Empleados en la OT

5 lts de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Perez Cantañeda	19/09/2026	Extra	2
1851	Pascual Martinez Mendoza	19/09/2026	Extra	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Cantañeda		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	19/09/2026	19/09/2026	19/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de niveles

Equipo Fractor Arrow

Ubicación PSN-261

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	19/09/2026
Origen	PSN-263	Hora de Realización	12:00 - 14:00
Destino	PSN-261	Secuencia de Actividad	04

Tiempo Paro 2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor operando normal
se realiza la revicion de niveles de aceite al motor agregandole 4 lts de aceite SAE 50, se realiza la limpieza delas bujias y se limpia el diafragma. operando completo

Materiales Empleados en la OT

4 lts de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Peral Altañeda	19/09/2026	Extra	2
1851	Pascual Martinez Mendoza	19/09/2026	Extra	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Peral Altañeda		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	19/09/2026	19/09/2026	19/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de niveles

Equipo Motor Arrow

Ubicación PSN-190

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	19/09/2026
Origen	PSN-261	Hora de Realización	14:00-15:00
Destino	PSN-190	Secuencia de Actividad	05

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor operando normal
se realiza la revision de niveles de aceite al motor agregandole 7 lts de aceite SAE 50.
nivel de anticongelante ok
operando completo

Materiales Empleados en la OT

7 lts de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Perez Castañeda	19/09/2026	Extra	1
1851	Pascual Martinez Mendoza	19/09/2026	Extra	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Castañeda		DERARDO DERNA
Firma			
Fecha	19/09/2026	19/09/2026	19/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Restablecimiento de unidad

Equipo LS-300 motor vortec-V8

Ubicación PSN-334

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	19/09/2026
Origen	PSN-190	**Hora de Realización**	15:00-16:00
Destino	PSN-334	**Secuencia de Actividad**	06

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor operando y unidad fuera de operacion se procede a panel de control de la unidad dandando ok, se agregan 4 lts de aceite SAE50 se restablece unidad

Operando completo

Materiales Empleados en la OT

4 lts de aceite SAE50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Rafael Cultañeda	19/09/2026	Extra	1
1851	Pascual Martinez Mendoza	19/09/2026	Extra	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Rafael Cultañeda		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	19/09/2026	19/09/2026	19/09/2026