SERVICIO INTEGRAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SUPERFICIALES DE PRODUCCIÓN

PJP4

REPORTE DE ENTREGA DIARIA DE CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO

DIA: 20 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2026

No.	CUADRILLA	ENTREGA OT JORNADA NORMAL	ENTREGA OT JORNADA FIN DE SEMANA	ENTREGA OT JORNADA EXTRA	COMENTARIOS
1	ELECTRICOS				
2	INSTRUMENTACION				
3	MECANICO 1	✓			
4	MECANICO 2				
5	MECANICO 3				
6	MECANICO 4				
7	MONTAJE				
8	SOLDADURA				
9	RETROEXCAVADORA				

OPS OPERACIONES PETROLERAS MOLECA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de Nivel a Bomba Centrifuga

Equipo Bomba Centrifuga

Ubicación BSSN -

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	20/09/2026
Origen	Base Operativa	**Hora de Realización**	7:00 - 8:00
Destino	BSSN -	**Secuencia de Actividad**	#01

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Bomba Centrifuga Fuera de operacion
Se Realiza la Inspeccion a Bomba Se le Agrega
Un Lts de Aceite Sae 30 proporcionado por PJP4
quedando a su nivel Normal
Se Realiza la Limpieza de patin En Area de Bomba
Se deja Fuera de operacion

Materiales Empleados en la OT

1- 1/4 de Aceite Sae 30 proporcionado por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1129 - Saul Lara Flores	20/09/2026	E	1
638 Ernesto Arellano Zelaya	20/09/2026	E	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	20/09/2026	20/09/2026	20/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de mcl

Equipo motor Arranq

Ubicación PA-67

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	20/09/2026
Origen	BSSU -	Hora de Realización	8:00 - 12:00
Destino	PA-67	Secuencia de Actividad	# 02

Tiempo Paro 4 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad, operando Normal Se deja Fuera de operacion. Se Realiza la Inspeccion de Niveles de anticongelante y Aceite Encontrando Normal, Se Inspecciona Voltaje ISO1. OK Se Inspecciona Tension de Banda de alternador OK presenta leve Juego, En Bomba de agua, presenta una temperatura de 85 grados Centigrados, Se lava Radiador Se deja Con una Temperatura de 78 grados Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424- Saul lara Flor	20/09/2026	E	4
638- Ernesto Arellanes Zoleta	20/09/2026	E	4

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul lara F		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	20/09/2026	20/09/2026	20/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Rotablecimiento de Unidad

Equipo LS-300 Hidraulico

Ubicación PSA-334

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	20/04/2026
Origen	PA-67	**Hora de Realización**	12:00 - 14:20
Destino	PSA-334	**Secuencia de Actividad**	#03

Tiempo Paro 2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor operando Normal Con la Unidad Fuera de operacion.
Se Realiza la Inspeccion Se Checa Voltaje á mcl Presentado 14.3
Se continua Con la Inspeccion de panel de Controles Se Checan Tierras y Conexiones Checando Llegada de Alimentacion a caja de controles Se Inspeccionan Cableados Electricos Encontrando Normal
Se Realizan pruebas operativas Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424 - Saul Lora Flores	20/04/2026	E	2
638 - Ernesto Arellano	20/04/2026	E	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lora F	Ing Supervisor	Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	20/04/2026	20/04/2026	20/04/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SUR C.V.

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Recorrido de Arrancadores Arranque Suave

Equipo Recorrido de Arranque

Ubicación _____

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	20/09/2026
Origen	PSV - 334	**Hora de Realización**	14:00 - 16:00
Destino	Recorrido de Arranque	**Secuencia de Actividad**	#04

Tiempo Paro 2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Realiza Recorrido de Arranque SUR- PS- 498 Sol- 702 PS- 594- P.A. 67. PSV- 281 - PSV- 261 PSV- 262 PSV- 263- PSV- 379 PSV- 375- PSV 377 PSV- 397

Se Realiza el Siguiente Recorrido Visual Encontrandose Operativos

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424 Saul Lora Flores	20/09/2026	E	2
639 Ernesto Arellanes Zuleta	20/09/2026	E	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lora F	Ivan Suarez C	DERANDO DERNADEZ
Firma			
Fecha	20/09/2026	20/09/2026	20/09/2026