

Cliente	Ing Jose Luis		
Departamento	Laboratorio	Solicitante	Ing Jose Luis
Fecha inicio	2025-08-15	Fecha fin	—
ID_Reporte	Ing_Jose_Luis-2025-08-15	Dirección	

Trabajo solicitado

Tipo de mantenimiento

Descripción de la falla

Trabajo realizado

Localizacion de fuga

Material utilizado

Cant.	Descripción
1.0	gas R404a

Observaciones

Se deja trabajando bien.

Garantía

60 dias

## Reporte fotográfico

Ing\_Jose\_Luis-2025-08-15

