

점검 보고서 (Inspection Report)

1. 기본 정보 (Basic Information)

점검 번호: 2024-001

점검 일자: 2024-05-01

점검자: 홍길동 (010-1234-5678)

주소: 서울특별시 강남구 테헤란로 123

균열 형태: 콘크리트 균열

2. 점검 결과 분석 (Inspection Result Analysis)

균열이 미세하게 발견되었으며, 구조적 문제는 없음.

3. 응급 조치 및 수리 계획 (Emergency Measures & Repair Plan)

표면 처리를 통한 간단한 보수 예정.

4. 종합 평가 및 향후 계획 (Overall Evaluation & Future Plan)

구조적 안전성에는 큰 문제가 없으며, 지속적인 모니터링 권장.

5. 추가 고려 사항 (Additional Considerations)

향후 6개월 내 추가 점검 필요.