


# 점검 보고서

## 1. 기본 정보

점검 번호	4	점검 일자	2025-02-06
점검자	점검인	연락처	010-1111-1111
주소	부산 남구	결함 형태	누수/백태, 강재 손상



### 2-1. - 누수/백태 누수 발생 범위

- 누수/백태 누수 발생 범위: 중규모

### 2-2. - 누수/백태 백태 발생 여부

- 누수/백태 백태 발생 여부: 예

### 2-3. - 누수/백태 응급처치 필요 여부

- 누수/백태 응급처치 필요 여부: 필요

### 2-4. - 강재 손상 손상 범위

- 강재 손상 손상 범위: 대규모

### 2-5. - 강재 손상 손상 정도

- 강재 손상 손상 정도: 찌그러짐

### 2-6. - 강재 손상 응급처치 필요 여부

- 강재 손상 응급처치 필요 여부: 불필요

## 3. 응급 조치 및 수리 계획

- 응급 조치: 누수 부분에 대한 임시 봉쇄 조치를 취하였습니다.

### 2-7. - 수리 계획

- 수리 계획: 누수 부분에 대한 전문적인 수리가 필요하며, 강재 손상 부분은 안정성을 위해

# 점검 보고서

추가 점검이 필요합니다.

## 4. 종합 평가 및 향후 계획

### 2-8. - 종합 평가

- 종합 평가: 현재 누수 부분은 임시 조치로 인해 큰 문제는 없으나, 강재 손상 부분은 안정성 문제로 인해 추가 점검이 필요합니다.

### 2-9. - 향후 계획

- 향후 계획: 누수 부분은 전문 수리 업체에 의뢰하여 수리를 진행하고, 강재 손상 부분은 추가 점검 후 필요 시 수리를 진행할 계획입니다.

## 5. 추가 고려 사항

- 누수 원인 파악 및 보수재 선택에 대한 고려가 필요합니다.
- 누수 위치와 그에 따른 물리적, 화학적 성질이 적합한 보수재를 선택하는 것이 중요합니다.
- 누수 수리 업체 선정 시 체크리스트를 활용하여 신중한 선택이 필요합니다.
- 시설물의 안전등급은 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따라 지정되므로, 이를 고려한 안전 조치가 필요합니다.

점검 번호: 4

점검 일자: 2025-02-06

점검자: 점검인

연락처: 010-1111-1111

주소: 부산 남구

결함 형태: 누수/백태, 강재 손상

## 2. 점검 결과