

제품사고조사 결과보고서

접수번호	(25)11	사고조사 의뢰일	25-2-27	
품목명	전기머리인두	담당기관/담당자 (연락처)	현장 조사	██████
사고 유형	열 및 온도		결함 조사	██████
				██████

제품사고 조사 결과

1. 제품명


- 제품명 : 전기머리인두
- 제조사/제조국 : [사고 제품 정보 ㉠](#) / 중국
- 수입/판매사 : [사고 제품 정보 ㉠](#) / (주)씨케이아이

2. 기종, 모델번호, 제조번호 등 제품관련 정보

- 모델명 : [사고 제품 정보 ㉠](#)
- 인증 정보 : [사고 제품 정보 ㉠](#), 안전인증대상 전기용품

3. 조사 경위

- ('25.1.6.) 온라인에서 전기머리인두 구매 후 사용
- ('25.2.10.) 제품 사용 중 손잡이가 뜨거워지다가 폭발하여 손바닥 화상 사고 발생
- ('25.2.25.) 제품안전정보센터 소비자 위해정보 신고



4. 조사 확인 내용

- 조사 대상 : 사고제품 및 동일 모델 구매 제품
- 조사 방법 : 현장 조사, 동일성 확인, 제품시험(내습성, 누설전류 및 절연거리 시험)

5. 제품 사고 원인의 분석 결과

- 동일성확인 결과 : 식별 불가능한 부품을 제외하고 인증당시와 부품이 동일함
- 결함조사 결과 : 제품시험(내습성, 누설전류 및 절연거리 시험) 결과 안전기준에 적합함

6. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항

-

전기머리인두 제품사고조사 결과 보고서

2025. 7.



한국기계전기전자시험연구원



목 차



I. 사고조사 개요

1. 사고발생 현황	3
2. 제품 정보	4
[참고 1] 사고제품 외형관찰 결과	5
[참고 2] 구매제품 외형관찰 결과	6
[참고 3] 사고제품 KC 인증정보	7
3. 사고조사 목적, 방법 및 체계	8

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요	9
2. 결함조사	10
2.1 안전시험	10
[참고 4] 구매제품 시험평가 결과(내습성 Moisture resistance)	11
[참고 5] 구매제품 시험평가 결과(누설전류 및 절연내력 Electric strength)	12
2.2 동일성 확인	13
[참고 6] 사고제품 동일성 확인 결과	14
[참고 7] 사고제품 동일성 확인 사진	15

III. 결론 및 제언

1. 결함조사 종합 결과	16
[별첨 1] 현장조사 결과서	17
[별첨 2] 유사 사고 사례	18

I. 사고조사 개요

1. 사고발생 현황(열 및 온도)

- ☐ (신고내용) 신고인은 사고제품(전기머리인두)을 온라인(쿠팡)으로 구매 (2025.2.10.). 사고 당일(2025.2.10. 10시경) 사용 중 손잡이가 급격히 뜨거워지다가 제품이 폭발하는 사고가 발생
- ☐ (위해내용) 제품이 폭발하면서 신고인은 손바닥에 상해(화상)를 입음

2. 제품 정보(참고 1, 2)

- ☐ (제품정보)
 - 제품명 : 전기머리인두 (안전인증대상 전기용품)
 - 모델명 : 사고 제품 정보 [☞](#)
 - 정 격 : 220 V~, 60 Hz, 25 W
 - 제조업체 및 제조국 : 사고 제품 정보 [☞](#) / 중국
 - 수입업체 : 사고 제품 정보 [☞](#)
- ☐ (인증정보) 전기머리인두 - 안전인증대상전기용품
 - 사고 제품 정보 [☞](#) / 안전인증대상 [\[참고 3\]](#)

3. 사고조사 목적, 방법 및 체계

- (조사 목적) 제품안전정보센터 소비자 위해정보로 신고된 내용에 대하여, 해당 제품이 관련 법(전안법) 및 안전기준 준수 여부를 확인하고, 시험을 통해 사고발생 경위 및 원인을 파악하여 안전조치를 검토하기 위함
- (조사 방법) 구매제품에 대하여 안전기준 중 사고유형에 부합하는 시험 및 동일성 조사를 수행하여 동일/유사한 결함 발생 원인을 조사



- (조사체계) 한국제품안전관리원 및 한국기계전기전자시험연구원 제품사고조사센터 중심으로 사고조사반 구성·운영

< 사고조사반 현황 >

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요(참고 4 - 7)

- ☐ (결함조사 수행) 사고 내용을 바탕으로 사고 경위, 제품 사용 형태, 피해 유형 등을 파악하여 사고의 원인이 될 수 있는 정보 분석. 전기머리인두의 KC인증에 적용되는 안전기준(KC 60335-1 및 KC 60335-2-23)의 시험항목 중, 정상동작상태 확인 및 폭발 또는 발화와 연관된 시험항목을 선정하여 수행
 - 내습성 (Moisture resistance) (KC 60335-1 및 KC 60335-2-23의 15절)
 - 누설전류 및 절연내력 (Leakage current and electric strength) (KC 60335-1 및 KC 60335-2-23의 16절)

- ☐ (동일성 확인) 구매제품과 인증정보(제품 사진 및 부품정보)를 비교하여 동일성 여부 확인
 - 구매제품 동일성 확인 사진
 - 구매제품 동일성 확인 결과

2. 결함조사[참고 4, 5]

2.1 안전시험 [참고 4, 5]

- ☐ (시험목적) 정상 사용 시 위해 경위와 동일하게 폭발하는 현상이 발생하는지, 안전성을 유지할 수 있는 제품인지 확인하고자 함.
- ☐ (시험방법) 전기머리인두는 가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제 2부: 피부 손질 또는 모발 손질용 전기기기의 개별 요구사항(KC 60335-1 및 KC 60335-2-23의 안전기준을 적용하여 열 및 온도 사고유형에 대응되는 시험 수행
 - 신고된 내용을 바탕으로 한 시험항목 선정
- ☐ (결함조사 수행) 정상 사용 중에 발생 가능한 조건 등을 바탕으로 내습성, 누설전류 및 절연내력 시험 진행 및 수행
 - 내습성 (Moisture resistance) (KC 60335-1 및 KC 60335-2-23의 15절)
 - 누설전류 및 절연내력 (Leakage current and electric strength) (KC 60335-1 및 KC 60335-2-23의 16절)
- ☐ (시험 결과) 내습성 및 누설전류, 절연내력 시험 후 폭발이나 섬광 또는 절연파괴 등이 발생하지 않는 등 안전기준에 적합함.

2.2 안전동일성 확인 결과 [참고 6, 7]

○ (부품 동일성 확인)

- 식별 불가능한 부품(외함의 재질)을 제외하고 전기용품 및 생활용품 안전관리법 운용요령 별표 20의 전기용품 안전관리부품 변경 없음.

III. 결론

1. 결함조사 종합 결과

☐ 안전시험

- 내습성 및 누설전류, 절연내력 시험 후 폭발이나 섬광 또는 절연파괴 등이 발생하지 않는 등 안전기준에 적합함.

☐ 부품 동일성 확인

- 식별 불가능한 부품(외함의 재질)을 제외하고 전기용품 및 생활용품 안전관리법 운용요령 별표 20의 전기용품 안전관리부품 변경 없음.

