

제품사고조사 결과보고서

접수번호	(25)14	사고조사 의뢰일	25-3-24	
품목명	완구	담당기관/담당자 (연락처)	현장 조사	■■■■■
사고 유형	역학적		결함 조사	■■■■■

제품사고 조사 결과

1. 제품명

- 제품명 : 완구(사고 제품 정보 [개](#))
- 제조사/제조국 : 사고 제품 정보 [개](#)/ 대한민국
- 판매사 : 사고 제품 정보 [개](#)

2. 기종, 모델번호, 제조번호 등 제품관련 정보

- 모델명 : 사고 제품 정보 [개](#)
- 인증 정보 : 사고 제품 정보 [개](#), 사고 제품 정보 [개](#), 안전확인대상 어린이제품

3. 조사 경위

- ('24.12.28) 당근마켓(중고제품 구매) 사이트에서 구매 [제조일 2019.10]
- ('25.02.17) 완구(울타리) 가드 위로 넘어져 울타리 가드의 파손에 의해 허벅지와 종아리에 다발성 찰과상 및 흉터가 발생함.
- ('25.03.04) 제품안전정보센터 소비자 피해정보 신고

사고조사 착수	⇒	현장 조사	⇒	결함조사	⇒	심층분석	⇒	결과 보고
('25.3.24.)		('25.4.22.)		('25.4.8.~ '25.8.4.)		-		'25.8.4.

※ 신고인이 사고제품을 제공하지 않음

4. 조사 확인 내용

- 조사 대상: 동일 모델 구매제품 1개, 중고제품 1개
- 조사 방법: 현장 조사, 동일성 확인, 제품시험(물리적 안전요건, 압축시험)

5. 제품 사고 원인의 분석 결과

- 동일성확인 결과 : 식별 불가능한 부품을 제외하고 인증당시와 부품이 동일함
- 결함조사 결과 : 제품시험(물리적 안전요건, 압축시험) 결과 안전기준에 적합함

6. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항

- 해당사항 없음

완구(울타리 가드) 제품사고조사 결과 보고서

2025. 8.



목 차



I. 사고조사 개요

1. 사고발생 현황	3
2. 제품 정보	4
[참고 1] 구매제품 1 KC 인증 정보(1)	7
[참고 2] 구매제품 1 KC 인증 정보(2)	8
3. 사고조사 목적, 방법 및 체계	9

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요	10
2. 결함조사	11
2.1 안전시험	11
[참고 3] 구매제품 시험평가 절차	12
[참고 4] 구매제품 1 시험평가 결과	13
[참고 5] 구매제품 2 시험평가 결과	15
2.2 동일성 확인	17
[참고 6] 구매제품 1 외형관찰 결과	18
[참고 7] 구매제품 2 외형관찰 결과	19
[참고 8] 구매제품 1과 2의 동일성 확인 결과	20
[참고 9] 구매제품 동일성 확인 사진	21

III. 결론

1. 결함조사 종합 결과	22
---------------------	----

IV. 별첨 자료

[별첨 1] 현장조사 결과서 [신고인 면담 내용]	23
[별첨 2] 유사 사고사례	24

I. 사고조사 개요

1. 사고발생 현황

- ☐ (조사내용) 제품안전정보센터 소비자 위해정보 신고('25. 03. 04)
 - (사고자) 성인(어머니)이 알집 가드 위로 넘어졌을 때, 가드가 파손되어 허벅지와 종아리에 다발성 찰과상 및 흠터가 발생함
- ☐ (위해내용) 울타리가드 파손으로 인한 허벅지 및 다리 베임 사고

2. 제품 정보

- ☐ (제품정보)
 - 제품명 : 완구
 - * 「어린이제품안전특별법」에 따른 안전확인대상 완구 품목
 - 모델명 : [사고 제품 정보](#)
 - 제조업체/제조국 : (주)제이월드산업 / 대한민국
- ☐ (인증정보)
 - 제품명 : 완구
 - 모델명 : [사고 제품 정보](#)
 - 인증번호 : [사고 제품 정보](#) / [사고 제품 정보](#)
 - 제조업체/제조국 : [사고 제품 정보](#) / 대한민국

☐ 구매제품 1 사진

☐ 구매제품 2 사진 [중고로 구입한 제품으로 표시사항 없음]

3. 사고조사 목적, 방법 및 체계

☐ (조사 목적) 완구(울타리 가드)에서 발생한 사고발생 경위와 원인을 파악하고 안전조치를 검토

- (조사 방법) 구매제품에 대하여 인증정보 동일성 확인 및 관련 시험을 수행하여 사고 원인을 조사



- (조사체계) 한국제품안전관리원 및 한국건설생활환경시험연구원 제품사고조사센터 중심으로 사고조사반 구성·운영

< 사고조사반 현황 >

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요

- ☐ (결함조사 수행) 안전확인 안전기준 부속서 6 완구의 물리적 안전
요건과 관련된 시험항목 선정 및 수행
 - 제2부 기계적·물리적 특성
 - 5.24.7 압축 시험

- ☐ (동일성 확인) 구매제품의 동일성을 확인하여 인증당시의 제품과
동일성 여부 확인

- ☐ (사고원인 추정)
 - 시험평가 결과를 통한 사고원인 추정
 - 수집한 정보를 바탕으로 최종 사고 원인 추정

2. 결함조사

2.1 안전기준 시험 [참고 3 - 5]

- ☐ (시험목적) 완구(울타리 가드)에서 발생한 사고임에 따라 완구 안전 기준 부속서의 관련 물리적 안전요건을 수행하여 안전기준에 적합 여부를 확인하고자 함
- ☐ (시험방법) 안전확인 안전기준 부속서 6 완구 시험 수행
 - 제2부 기계적 · 물리적 특성
 - 부속서 5.24.7 압축 시험
- ☐ (시험 결과) 완구 안전기준의 제2부 기계적 · 물리적 특성에 사고 제품에 해당하는 접근 가능한 날카로운 끝, 합리적으로 예견할 수 있는 오용, 작은 부품, 성형 완구에 대한 가장자리와 압축시험 등을 시험하여 안전기준에 적합함을 확인함

2.2 동일성 확인 결과 [참고 6 - 9]

☐ (목적) 구매제품의 제품에 대하여 최초 인증 당시와 외형 및 인증정보를 비교 검토

☐ (결과)

○ 제품 동일성

구매제품 1의 경우 조사 구매제품의 경우 동일모델로 판단됨

구매제품 2의 경우 중고제품을 조사하여 확인 불가함

구분	인증내용	구매제품 1
품목	완구	완구
모델명	사고 제품 정보 ㉠	사고 제품 정보 ㉠
인증번호	사고 제품 정보 ㉠ / 사고 제품 정보 ㉠	사고 제품 정보 ㉠ / 사고 제품 정보 ㉠
인증시점	2019.10.18. / 2024.05.07.	-
제조년월	-	2024.10.15

III. 결론

1. 결함조사 종합 결과

☐ 구매제품의 동일성 확인 결과 인증당시와 비교하여 일치하며, 완구 안전 기준상 제품 관련 기계적·물리적 특성 항목 및 압축 시험 항목은 적합함

