

제품사고조사 결과보고서

접수번호	25(27)	사고조사 의뢰일	25-5-21	
품목명	전격살충기	담당기관/담당자 (연락처)	현장 조사	■■■■■
사고 유형	전기적 사고		결함 조사	■■■■■

제품사고 조사 결과

1. 제품명


- 제품명 : 전격살충기
- 제조사/제조국 : - / 중국 // 판매원: [사고 제품 정보](#) 

2. 기종, 모델번호, 제조번호 등 제품관련 정보

- 모델명 : [사고 제품 정보](#) 
- 인증 정보 : 공급자적합성확인대상 전기용품
- * 제품 내부 배터리의 경우 납산 배터리로서 안전인증 비대상

3. 조사 경위

- ('20~'21) 전격 살충기 구매
- ('23.5.26.) 전격 살충기 사용중 폭발
- ('25.3.4.) 제품 사고조사 의뢰



4. 조사 확인 내용

- 조사 대상 : 동일 모델 구매 제품
- 조사 방법 : 제품시험(장시간 연속 충전, 배터리 과충전)

5. 제품 사고 원인의 분석 결과

- 제품시험 진행한 결과 특이사항 확인하지 못함

6. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항

- -

전격살충기 제품사고조사 결과 보고서

2026. 1.



목 차



I. 사고조사 개요

1. 사고발생 현황	3
2. 제품 정보	4
[참고 1] 구매제품 외형관찰 결과	5
[참고 2] KC 인증 정보	6
3. 사고조사 목적, 방법 및 체계	7

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요	8
2. 결함조사	9
2.1 안전시험	9
[참고 2] 구매제품 시험평가 결과	10
2.2 안전동일성 확인 결과	12

III. 결론

1. 결함조사 종합 결과	13
---------------------	----

IV. 별첨 자료

[별첨 1] 현장조사 결과서	14
[별첨 2] 유사 사고사례	15

I. 사고조사 개요

1. 사고발생 현황

- ☐ (신고내용) 제품안전정보센터를 통해 소비자 위해정보 신고('25. 3. 24.)
 - 사고제품(전격살충기) 사용 중 폭발 및 고장 발생('23. 5. 26.)
- ☐ (위해내용)
 - 전격살충기 폭발음에 의한 사용자 난청 및 이명 발생

2. 제품 정보[참고 1, 참고2]

☐ (제품정보)

○ 제품명 : 전격살충기

* 공급자적합성확인대상전기용품 (참고 2)

** 납산 배터리로 안전인증 비대상

○ 모델명 : 사고 제품 정보 [개](#)

○ 제조업체 : -- / 중국

○ 판매자 : 사고 제품 정보 [개](#)

3. 사고조사 목적, 방법 및 체계

- ☐ (조사 목적) 제품안전정보센터 소비자 위해정보로 신고된 제품에 대해 발생 경위와 원인을 파악하고 안전조치를 검토
- ☐ (조사 방법) 구매제품에 대하여 관련 시험을 수행하여 동일/유사한 결함이 발생하는지 원인을 조사(사고제품 수거 안됨)



- ☐ (조사체계) 한국제품안전관리원 및 한국산업기술시험원 제품사고조사센터 중심으로 사고조사반 구성·운영

< 사고조사반 현황 >

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요

- (현장조사결과 분석) 제품 사용중 배터리 폭발로 사용자가 난청 및 이명 등의 사유로 직접 신고함
 - 수집된 데이터를 바탕으로 한 시험항목 선정
- (결함조사 수행) 안전관리 비대상 제품으로 관련 안전규격에 따른 모의시험으로 진행함
 - 배터리 과충전 모의시험 (KC 62133-2의 7.3.6절)
 - 장시간 연속 충전 모의시험 (KC 60335-1의 부속서B의 19.B.101절)
- (기타) 배터리 단락 모의시험은 배터리 충전 및 방전 조건 정보의 확인 불가에 따른 진행 불가
 - 배터리 외부 단락 모의시험 (KC 62133-2의 7.3.2절) 진행 불가

<모의시험 항목 및 시험방법>

구 분		시험 방법	비고
시험 항목	배터리 과충전 모의시험	• KC 62133-2의 7.3.6절	
	배터리 외부단락 모의시험	• KC 62133-2의 7.3.2절	배터리 충전 및 방전 조건 정보의 확인 불가에 따른 진행 불가
	장시간 연속 충전 시험	• KC 60335-1의 부속서 B의 19.B.101절	

* 사고조사 제품의 배터리는 KC인증 비대상이기 때문에 배터리의 KC안전인증 규격에 따른 모의시험으로 진행함

2. 결함조사

2.1 안전시험 [\[참고 3\]](#)

- ☐ (시험목적) 배터리 폭발(신고 내용)에 대한 원인을 확인하고자 함
- ☐ (시험방법) 사고조사 제품의 배터리는 KC 인증 비대상 제품이므로 관련 안전규격에 따른 모의시험으로 진행함
- ☐ (결함조사 수행) 통상 사용 상태, 이상 상태 혹은 사용자 부주의 등으로 발생 가능한 조건 등을 바탕으로 시험 선정 및 수행
 - 배터리 과충전 모의시험
 - 장시간 연속 충전 모의시험
- ☐ (시험 결과) 모의시험 종료 후, 제품의 이상 유무를 확인하였으나 이상이 없었음

2.2 안전동일성 확인 결과

- ☐ 공급자적합성확인대상 전기용품(전격살충기) 및 안전관리 비대상(납산 배터리)으로 동일성확인 미 실시

III. 결론

1. 결함조사 종합 결과

☐ 안전성 조사

- 모의시험(배터리 과충전, 장시간 연속 충전) 결과 폭발, 화재 등의 사고는 발생하지 않음

