

제품사고조사 결과보고서

접수번호	(25)47	사고조사 의뢰일	25-11-13	
품목명	완구	담당기관/담당자 (연락처)	현장 조사	■■■■■
사고 유형	역학적		결함 조사	■■■■■

제품사고 조사 결과

1. 제품명

- 제품명/모델명 : 사고 제품 정보 [개](#) / 사고 제품 정보 [개](#)
- 제조사/제조국 : 사고 제품 정보 [개](#) / 중국
- 수입사 : 사고 제품 정보 [개](#)
- 판매사 : 사고 제품 정보 [개](#)

2. 기종, 모델번호, 제조번호 등 제품관련 정보

- 모델명 : 사고 제품 정보 [개](#)
- 인증 정보 : 사고 제품 정보 [개](#) , 안전확인대상 어린이제품

3. 조사 경위

- ('25.10.08) 온라인(C사) 사이트에서 구매
- ('25.10.12) 주행 중인 제품의 전도로 인한 안면부 지면 충돌 및 치아·안면 상해
- ('25.10.15) 제품안전정보센터 소비자 위해정보 신고

사고조사 착수	현장 조사	결함조사	심층분석	결과 보고
('25.11.13.)	↔ ('25.11.25.)	↔ ('25.11.28. ~'26.4.17.)	↔ -	↔ ('26.4.20.)

4. 조사 확인 내용

- 조사 대상: 동일 모델 구매 제품
- 조사 방법: 현장조사, 동일성 확인, 결함조사(승용 완구 및 좌석의 안정성 시험 중 4.15.1.1 측면 안정성 시험, 4.15.1.3 전방 및 후방 안정성 시험 진행)

5. 제품 사고 원인의 분석 결과

- 동일성 확인 결과 : 구매제품을 통한 동일성 확인 결과 인증 당시와 동일 제품으로 판단됨
- 결함조사 결과 : 구매제품을 통한 완구 안전기준의 제2부 기계적·물리적 특성 4.15.1.1 측면 안정성 시험, 4.15.1.3 전방 및 후방 안정성 시험 결과 안전요건 상 이상 없음

6. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항

- 제품의 사용연령은 3세 이상이나 사고자의 연령은 26개월임

[25]22

완구(캐리어) 제품사고조사 결과 보고서

2026. 04.

목 차

I. 사고조사 개요

1. 사고발생 현황	3
2. 제품 정보	4
[참고 1] 제품 KC 인증 정보	7
3. 사고조사 목적, 방법 및 체계	9

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요	10
2. 결함조사	11
2.1 안전기준 시험	10
[참고 2] 구매제품 시험평가 결과	12
2.2 동일성 확인	15
[참고 3] 구매제품 외형관찰 결과	16
[참고 4] 동일성 확인 사진	17
[참고 5] 구매제품 동일성 확인 결과	18

III. 결론

1. 결함조사 종합 결과	19
---------------------	----

IV. 별첨 자료

[별첨 1] 현장조사 결과서 [신고인 면담내용]	20
[별첨 2] 유사 사고사례	22

I. 사고조사 개요

1. 사고발생 현황

- ☐ (조사내용) 제품안전정보센터 소비자 위해정보 신고('25. 10. 15)
 - (사고자) 아동 탑승 상태에서 포장도로 단차에서 제품이 넘어지며
상해 사고 발생
- ☐ (위해내용) 아동 탑승 상태에서 제품이 앞으로 넘어지며 지면에 충돌, 앞니
4개가 후방으로 밀리는 피해 발생

2. 제품 정보

☐ (제품정보)

○ 제품명 : 완구

* 「어린이제품안전특별법」에 따른 안전확인대상 완구 품목

○ 모델명 : 사고 제품 정보 ☐

○ 인증번호 : 사고 제품 정보 ☐

○ 제조업체/제조국 : 사고 제품 정보 ☐ / 중국

○ 수입자 : 사고 제품 정보 ☐

☐ (인증정보)

○ 제품명 : 완구

○ 모델명 : 사고 제품 정보 ☐

○ 인증번호 : 사고 제품 정보 ☐

○ 제조업체/제조국 : - / 중국

○ 수입자 : 사고 제품 정보 ☐

☐ 사고제품 사진

☐ 구매제품 사진

3. 사고조사 목적, 방법 및 체계

- ☐ (조사 목적) 완구에서 발생한 사고발생 경위와 원인을 파악하고 안전 조치를 검토
- ☐ (조사 방법) 구매제품에 대하여 인증정보 동일성 확인 및 관련 시험을 수행하여 사고 원인을 조사



- ☐ (조사체계) 한국제품안전관리원 및 한국건설생활환경시험연구원 제품사고 조사센터 중심으로 사고조사반 구성·운영

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요

- ☐ (결함조사 수행) 구매제품을 통하여 안전확인 안전기준 부속서 6 완구 관련 시험항목 전방 및 후방 안정성 시험 진행
- ☐ (동일성 확인) 구매제품의 동일성을 확인하여 인증 당시의 제품과 동일성 여부 확인

2. 결함조사

2.1 안전기준 시험

- ☐ (시험목적) 완구에서 발생한 사고임에 따라 완구 안전기준 부속서의 관련 물리적 안전요건을 수행하여 안전기준에 적합 여부를 확인하고자 함
- ☐ (시험방법) 안전확인 안전기준 부속서 6 완구 시험 수행
 - 구매 제품
 - 4.15.1.1 측면 안정성, 발을 이용하는 안정
 - 4.15.1.3 전방 및 후방 안정성
- ☐ (시험 결과) 완구 안전기준의 관련 시험을 진행한 결과
 - 구매 제품
 - 4.15.1.1 측면 안정성, 발을 이용하는 안정의 5.12.2 안정성 시험 후 제품 전도되지 않음
 - 4.15.1.3 전방 및 후방 안정성의 5.12.4 전방 및 후방 안정성 시험 후 제품 전도되지 않음

2.2 동일성 확인

□ (목적) 구매제품의 제품에 대하여 최초 인증 당시와 외형 및 인증정보를 비교 검토

□ (결과)

○ 제품 동일성

- 구매제품의 제조연월은 2025년 7월로, 안전확인 변경신고(2025.08.28.) 이전에 제조된 제품임.
- 2025년 1월 17일자로 발급된 안전확인 신고서상의 인증정보와 구매제품에 표시된 정보를 비교한 결과, 모든 정보가 일치하는 것으로 확인되었음.
- 인증정보 및 외관·구조 비교 결과, 인증제품과 구매제품은 동일 모델로 판단됨.
- 제품의 사용연령은 3세 이상이나 사고자의 연령은 26개월*임

* (비고) 완구 안전기준에서는 연령을 나타내는 '세 또는 개월'등의 용어를 사용할 때 '세 또는 개월' 수는 '만 세 또는 개월' 수까지를 의미함

** 즉, 13세는 만 13세까지를, 18개월은 만 18개월까지를 포함한 연령을 의미함

구분	인증내용	구매제품
품목	완구	완구
모델명	사고 제품 정보 ㉠	사고 제품 정보 ㉠
인증번호	사고 제품 정보 ㉠	사고 제품 정보 ㉠
인증시점	2025.1.17	2025.1.17
제조년월	-	2025년 7월
비고	양도양수 변경신고 (2025년 8월 28일) 사고 제품 정보 ㉠ A (사고 제품 정보 ㉠ → 사고 제품 정보 ㉠)	

III. 결론

1. 결함조사 종합 결과

☐ (시험 결과)

- 구매 제품 시험 시 완구 안전기준의 제2부 기계적·물리적 특성 4.15.1 승용 완구 및 좌석의 안정성 시험*에서 이상이 없음

* 4.15.1.1 측면 안정성 시험, 4.15.1.3 전방 및 후방 안정성 시험

☐ (동일성 확인 결과)

- 구매제품의 경우 인증 당시 제품과 구매제품이 동일한 것으로 판단됨
- 제품의 사용 연령은 3세 이상이나 사고자의 연령은 27개월임

