

제품사고조사 결과보고서

접수번호	(25)48	사고조사 의뢰일	25-11-24	
품목명	LED등기구	담당기관/담당자 (연락처)	현장 조사	■■■■■
사고 유형	열 및 온도		결함 조사	■■■■■
			동일성 확인	■■■■■

제품사고 조사 결과

1. 제품명


- 제품명 : LED 등기구
- 제조사/제조국 : [사고 제품 정보](#) [2] / 대한민국
- 판매원 : [사고 제품 정보](#) [2]

2. 기종, 모델번호, 제조번호 등 제품관련 정보

- 모델명 : [사고 제품 정보](#) [2]
- 인증 정보 : [사고 제품 정보](#) [2] (안전인증 대상 전기용품)

3. 조사 경위

- ('20.3.) 조명 업체를 통해 천장 LED 등기구 다수 교체
- ('25.10.26.) 동일 모델 LED 등기구 발연 및 탄화 발생(6개/5년)
- ('25.11.20.) 제품안전정보센터 소비자 위해 정보 신고



4. 조사 확인 내용

- 조사 대상 : 동일 모델 사용 제품
- 조사 방법 : 동일성 확인

5. 제품 사고 원인의 분석 결과

- 동일성확인 결과 : 인증당시와 사용제품의 동일성 확인 결과 LED램프(모듈), LED Package가 상이함
- 결함조사 결과 : -

6. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항

- 시료 구매 불가로 인하여 현장조사시 민원인에게 제공받은 사고 제품과 동일한 모델 사용 제품으로 동일성 확인 진행

LED 등기구 사고조사 결과 보고서

2026. 4.



한국기계전기전자시험연구원



목 차



I. 사고 조사 개요

1. 사고 발생 현황	4
2. 제품정보	4
[참고 1] 사용제품 외형관찰	6
[참고 2] 사고제품 KC 인증정보	7
3. 사고조사 목적, 방법 및 체계	9

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요	10
2. 결함조사 수행	11
2.1 동일성 확인	11
[참고 3] 동일성 확인 결과	12
[참고 4] KC 인증서_부품리스트	13

III. 결론

1. 결함조사 종합 결과	15
---------------------	----

IV. 부임 자료

[부임 1] 현장조사 결과서	16
[부임 2] 유사 사고사례	17

I. 사고 조사 개요

1. 사고 발생 현황

- ☐ (신고 내용) 제품안전정보센터를 통해 소비자 위해정보 신고('25.11.20.)
 - '20.3. 천장 다운라이트 공사를 통해 천장 LED 등기구 다수 교체하였으며, 이후 5년 동안 6회의 LED 등기구 발연 및 탄화 발생('25.10.26.)
- ☐ (위해 내용) 사고제품(LED 등기구) 파손

2. 제품 정보 [\[참고1\]](#), [\[참고2\]](#)

- ☐ (제품 정보)
 - 제품명 : LED 등기구
 - 모델명 : [사고 제품 정보](#) [\[개\]](#)
 - 정 격 : 220 V~, 60 Hz, 15 W
 - 제조업체 : [사고 제품 정보](#) [\[개\]](#) (대한민국)
- ☐ (인증정보) LED 등기구
 - [사고 제품 정보](#) [\[개\]](#) / 안전인증대상 전기용품 [\[참고 2\]](#)

3. 사고조사 목적, 방법 및 체계

- (조사 목적) 제품안전정보센터 소비자 위해정보로 신고된 제품에 대하여 발생 경위와 원인을 파악하고 안전조치를 검토
- (조사 방법) 현장조사 및 위해 정보를 통해 사고경위를 파악하고, 사고 제품과 동일한 제품 구매 불가로 인하여, 신고인이 제공한 동일 모델 사용 제품에 대하여 부품 동일성 조사를 수행하여 동일성 여부 확인



- (조사 체계) 한국제품안전관리원 및 한국기계전기전자시험연구원 제품 사고조사센터 중심으로 사고조사반 구성 및 운영

< 사고조사반 현황 >

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요

- (인증 동일성 확인) 안전인증서의 내용과 동일 모델 사용 제품의 외형 및 표시사항 등 동일성 비교·검토
 - 사용제품 동일성 확인 결과
 - KC인증서 - 부품리스트

2. 결함조사 수행 (참고 3, 참고 4)

2.1 동일성 확인

- ☐ (목적) 사용제품에 적용된 제조자 및 부품 정보와 인증 당시의 정보를 비교하여 불법제품 유통으로 인한 사고 발생 여부를 확인하고자 함
- ☐ (검토방법) 인증서에 표기된 정보와 사용제품에 장착된 부품의 정보를 육안으로 확인 및 비교하여 동일성 여부를 확인
- ☐ (확인결과) 인증당시와 사용제품의 동일성 확인 결과 LED램프(모듈), LED Pacakage가 상이함

III. 결론

1. 결함조사 종합 결과

- ☐ (인증정보 동일성 확인) 인증당시와 사용제품의 동일성 확인 결과 LED램프(모듈), LED Package가 상이함

IV. 붙임 자료
