

제품사고조사 결과보고서

접수번호	(25)6	사고조사 의뢰일	25-01-24	
품목명	기타어린이제품	담당기관/담당자 (연락처)	현장 조사	■■■■■
사고 유형	화학적		결함 조사	■■■■■

제품사고 조사 결과

1. 제품명

- 제품명 : 사고 제품 정보 [가] 열냉각시트 영·유아
- 제조사/제조국 : 사고 제품 정보 [가] / 대한민국
- 판매사 : 사고 제품 정보 [가]

2. 기종, 모델번호, 제조번호 등 제품관련 정보

- 모델명 : -
- 인증 정보 : (공급자적합성 어린이 제품 인증정보 확인 불가)

3. 조사 경위

- ('24.12.24) 오프라인(약국)을 통해 열냉각시트를 구매
- ('24.12.27) 열냉각시트 부착 후 자녀의(2세) 피부에 붉은 발진이 발생함
- ('25.01.23) 제품안전정보센터 소비자 위해정보 신고

사고조사 착수	↻	현장 조사	↻	결함조사	↻	심층분석	↻	결과 보고
('25.1.24.)		('25.2.18.)		('25.4.2~ '25.6.4.)		-		('25.6.4.)

※ 사고제품은 신고인이 폐기함

4. 조사 확인 내용

- 조사 대상: 신고인이 사고제품과 같이 구매한 제품 1개, 신고인 제공한 다른 모델 1개
- 조사 방법: 현장 조사(인터뷰 등), 어린이제품 공통안전기준 유해화학물질(프탈레이트 가소제 등) 안전 요건 만족 여부 확인

5. 제품 사고 원인의 분석 결과

- 사고 제품과 같이 구매한 제품의 유해화학물질에서 특이 사항은 확인되지 않음
 - 어린이제품 공통 안전기준에 따른 유해화학물질 요건에 만족함

6. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항

- 해당사항 없음

[25]6

기타어린이제품(열냉각시트) 제품사고조사 보고서

2025. 6.

the way to trust **KCL** 한국건설생활환경시험연구원
Korea Conformity Laboratories

생활본부
생활용품센터



목 차



I. 사고조사 개요

1. 사고 발생 현황	3
2. 제품 정보	4
3. 사고조사 목적, 방법 및 체계	5

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요	6
2. 결함조사	6
2.1 안전시험	6
[참고 1] 유해화학물질 시험결과	7
2.2 안전기준 표시요구사항 확인	8

III. 결론

1. 결함조사 종합 결과	9
---------------------	---

IV. 붙임 자료

[붙임 1] 사고·구매제품 동일성 확인 사진	10
[붙임 2] 현장조사 결과서 [신고인 면담 내용]	11
[붙임 3] 유사 사고사례	12

I. 사고조사 개요

1. 사고 발생 현황

- (신고 내용) 제품안전정보센터 소비자 위해정보 신고(' 25. 01. 23)
 - (사고자) 신고인 자녀(2세) 열냉각시트 부착 후 피부에 붉은 발진 발생
 - (판매업체) 제품에 문제가 없다고 답변하였으나 이후 금전적 보상
- (위해 내용)
 - 열냉각시트 부착 후 피부에 붉은 발진 발생

2. 제품 정보

- (제품 정보) 제품안전정보센터 소비자 위해정보 신고
 - 제품명 : 기타 어린이제품
 - * 「어린이제품안전특별법」에 따른 공급자적합성 기타어린이제품 품목
 - 모델명 : [사고 제품 정보](#) [가](#) 열냉각시트 영·유아
 - 제조업체 / 제조국 : [사고 제품 정보](#) [가](#) / 대한민국

사진 1. 신고인 구매 및 제공 제품사진

- (인증 정보)
 - 제품명 : [사고 제품 정보](#) [가](#) 열냉각시트 영·유아
 - 인 증 : (공급자적합성 어린이 제품 인증정보 확인 불가)
 - * 제품안전정보포털에서 확인 불가함
 - 제조사 : [사고 제품 정보](#) [가](#)
 - 모델명 : -
 - 제조국 : 대한민국

3. 사고조사 목적, 방법 및 체계

- (조사 목적) 제품안전정보센터 소비자 위해정보로 신고된 기타 어린이제품 (열냉각시트)의 유해물질 관련 사고가 발생한 경위와 원인을 파악하고 안전조치를 검토
- (조사 방법) 신고인 제공 제품의 유해물질 분석(프탈레이트가소제, 폼알데하이드 등) 안전기준에 적합성 여부확인을 실시하여 사고 원인을 조사



- (조사 체계) 제품사고조사센터(한국건설생활환경시험연구원) 중심으로 사고조사반을 구성하고 운영
- (사고조사반 현황)

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요

- (조사 대상) 신고인이 사고제품과 같이 구매한 제품 1개와 신고인이 제공한 다른 모델 1개
- (조사 방법) 어린이제품안전특별법 「어린이제품 공통안전기준」
 - 유해화학물질 분석 : 「어린이제품 공통안전기준」 3.1 유해화학물질 안전요건
 - 표시사항 확인 : 「어린이제품 공통안전기준」 5. 표시사항

2. 결함조사

2.1 안전시험[유해화학물질 분석] [참고1]

- ☐ (시험 목적) 어린이제품 공통안전기준 유해화학물질 만족여부 확인
- ☐ (시험 방법) 어린이제품 공통안전기준 (산업통상자원부 고시 제2022-0220호)
- ☐ (시험 결과) 폼알데하이드, 유해원소 함유량 등 유해화학물질 안전요건을 만족함

2.2 안전기준 표시요구사항 확인

- ☐ (시험 목적) 어린이제품 공통안전기준에 따른 표시요구사항 확인
- ☐ (시험 방법) 어린이제품 공통안전기준 (산업통상자원부 고시 제2022-0220호)
- ☐ (시험 결과) 어린이제품 공통안전기준 표시요구사항 일부 미표시
- ☐ 안전기준 표시요구사항과 제품비교 결과

항목	사고제품과 같이 구매한 제품 (개별포장 및 온라인 사이트)	제공한 다른 모델 (제품 포장 표시사항)
	시료 1	시료 2
제조사명	(주)메이클린	(주)메이클린
주소 및 전화번호	경기도 포천시 내촌면 포천로 327-7 전화번호 : 070-4228-05013	경기도 포천시 내촌면 포천로 327-7 전화번호 : 070-4228-05013
사용연령 (또는 권장사용연령)	표시 (포장표면 : 영유아용 0+ year)	미표시
제조년월	미표시 (유통기한으로 표시함)	미표시 (유통기한으로 표시함)
제조국	대한민국	대한민국
필요시 사용상 주의사항 또는 사용 설명서	표시	표시
“KC마크는 이 제품이 공통안전기준 에 적합하였음을 의미합니다.”	미표시	미표시
결과	어린이제품 공통안전기준의 표시요구 사항 중 제조연월, 공통 주의 문구를 미표시 함	

III. 결론

1. 결함조사 종합 결과

- (유해화학물질 안전요건)

- 어린이제품 공통안전기준 유해화학물질 안전요건을 만족함

- (동일성 및 표시요구사항 확인)

- (동일성) 공급자 적합성 어린이제품으로 인증정보 확인 불가함
- (표시요구사항) 어린이제품 공통안전기준 표시요구 사항 일부 미표시 하여
「어린이제품 안전기준 부적합시 처리기준」에 따라 경결함에 해당됨

IV. 붙임 자료
