Tabell: grad og beskrivelse

TG2	Slitt overflate på baderomsgulv

TG3	Alvorlig lekkasje i tak

Norske tegn: æ ø å Æ Ø Å

Venstre kolonne

Tilstandsgrad: TG2

Råte i vinduskarm

Høyre kolonne

Tilstandsgrad: TG3

Lekkasje ved pipe

Tilstandsgrad: TG2

Slitt kledning mot sør

Digital tekst over fiktivt rasterbilde

A