REPORTE COMPLEMENTARIO N.° 1951 - 27/2/2024 / COEN-INDECI / 15:30 HORAS
(Reporte N.° 3)

LLUVIAS INTENSAS EN EL DEPARTAMENTO DE TUMBES

1. HECHOS:

Fecha y hora de la ocurrencia	Descripción
11/01/2024 22:00 Horas	A consecuencias de las lluvias intensas que se presentaron en la provincia de Tumbes y Zarumilla se registraron: **PROVINCIA DE TUMBES** **Distrito de Tumbes** Inundación que ocasionó daños materiales (viviendas) e infraestructura de transporte (trochas carrozables y carreteras) en el centro poblado de Puerto Pizarro y Andrés Araujo Moran, así como en el Barrio Pampa Grande y en el asentamiento humano Las Malvinas. **Distrito de Pampas de Hospital** Inundación que ocasionó daños materiales (viviendas) en los sectores de Cabuyal, Peña Blanca, Bigotes y Cabeza de Lagarto. Así como daños a la infraestructura de transporte en el tramo Cruz Blanca – Peña Blanca – Bigotes – Chacritas. **Distrito de La Cruz** Inundación y huaico por la activación de las quebradas Banchero y Mariátegui, ocasionando daños a la infraestructura de transporte en la calle Banchero, sector Mariátegui y calle Palmeras. **Distrito de Corrales** Inundación que Ocasionó daños materiales (viviendas) en los sectores de Villa San Isidro y Los Cedros e infraestructura de transporte en los sectores Los Cedros y Villa San Isidro; asimismo, se reporta la colmatación de la quebrada Los Cedros **PROVINCIA DE ZARUMILLA** **Distrito de Papayal** Inundación que ocasionó daños materiales (viviendas) e infraestructura de transporte en los sectores de Papayal, Uña de Gato, La Coja y Lechugal. **Distrito de Matapalo** Inundación que ocasionó daños materiales (viviendas) en los sectores La Totora, Isla Noblecilla, Matapalo y El Tutumo, e infraestructura de transporte en el tramo Totora - Isla Noblecilla. **Distrito de Aguas Verdes**

Inundación que ocasionó daños a la infraestructura de transporte (vías urbanas) en la calle Lambayeque.

Distrito de Zarumilla
Inundación que ocasiono daños materiales (viviendas) en la calle Primero de Agosto y en la ampliación Las Flores de la calle Independencia y daños a los servicios básicos (desagüe) en el sector Emilio Noblecilla y calle Independencia.

PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR
Distrito de Zorritos
Inundación que ocasionó daños materiales (viviendas) e infraestructura de transporte en los caseríos de Peña Redonda y Pan Viejo.
Distrito de Casitas
Inundación que ocasionó daños materiales (viviendas) e infraestructura de transporte (tramo Cherrelique - Cañaveral) en los caseríos de Tacna Libre y Cherrelique.

2. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	SINPAD
TUMBES	TUMBES	TUMBES	186893
		PAMPAS DE HOSPITAL	186923
		LA CRUZ	186940
		CORRALES	186967
	ZARUMILLA	PAPAYAL	186938
		MATAPALO	186904
		AGUAS VERDE	
		ZARUMILLA	
	CONTRALMIRANTE VILLAR	ZORRITOS	186910
		CASITAS	186912
		CANOAS DE PUNTA SAL	



Nota: Los distritos de Tumbes, Corrales, Pampas de Hospital, Zarumilla, Aguas Verdes, Matapalo, Papayal, La Cruz, Zorritos, Casitas y Canoas de Punta Sal se encuentran declarados en Estado de Emergencia mediante el D.S. N° 006-2024-PCM vigente hasta el **03 de abril del 2024.**

3. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

3.1 Reporte de daños

Actualizado al 27 de febrero 2024, a las 15:40 horas

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD (PERSONAS)		DAÑOS MATERIALES		
			VIVIENDA		INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
	AFECTADA	DANMIFICADA	VIVIENDA INHABITABLE	VIVIENDA AFECTADA	CARRETERA AFECTADA (m)
DPTO. TUMBES	**139**	**17**	**4**	**101**	**1800**
PROV. TUMBES	**110**	**11**	**3**	**74**	**1000**
DIST. TUMBES	88			38	
DIST. PAMPAS DE HOSPITAL	11			27	500
DIST. LA CRUZ					500
DIST. CORRALES	11	11	3	9	
PROV. ZARUMILLA	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**
DIST. PAPAYAL					
DIST. MATAPALO					
DIST. AGUAS VERDES					200
DIST. ZARUMILLA					300
PROV. CONTRALMIRANTE VILLAR	**29**	**6**	**1**	**27**	**300**
DIST. ZORRITOS	19	6	1	10	
DIST. CASITAS	10			17	
DIST. CANOAS DE PUNTA SAL					300

Fuente: REPORTE COMPLEMENTARIO N°019 (2)-27/02/2024 / OFREGERD-COER / 14:08 HORAS.

3.2 Información contextual

- Las municipalidades distritales informaron:
  - No se reportan daños a la vida y salud de las personas.
  - El tránsito se encuentra restablecido.
  - Las personas afectadas y damnificadas se encuentran pernoctando en viviendas de vecinos y familiares).
  - Se realizaron coordinaciones con distintos sectores para posteriores acciones de respuesta.
  - Se continúa monitoreando los posibles daños ocasionados a causa del evento ocurrido.
  - Se realizaron acciones de respuesta mitigando daños originados por las fuertes lluvia.

4. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

4.1 Acciones programadas y/o ejecutadas

Actualizado al 27 de febrero de 2024

Entidad Ejecutora	Fecha		Acciones	Fuente
	Inicio	Fin		
MD ZARUMILLA	15/01/2024	25/01/2024	Se intervino en las avenidas con maquinaria propia de la municipalidad provincial de Zarumilla	REPORTE COMPLEMENTARIO N°019 (2)-27/02/2024 / OFREGERD-COER / 14:08 HORAS
MD LA CRUZ	16/01/2024	25/01/2024	✓ se intervino con maquinaria pesada y operadores para rehabilitar la transpirabilidad de las vías de acceso ✓ Se logro realizar la limpieza de quebradas colmatadas por	
MD DE CASITAS	11/01/2024	13/01/2024	EDAN - Perú	
	11/01/2024	12/01/2024	Evacuacion de aguas con apoyo de Motobombas	
MD TUMBES	11/01/2024	19/01/2024	Entrega de BAH	
	11/01/2024	12/01/2024	Limpieza y evacuacion de aguas con apoyo de Motobombas	
			Entrega de BAH	
MD CORRALES	11/01/2024	13/01/2024	EDAN - Perú	
	13/01/2024	13/01/2024	Entrega de BAH	
MD AGUAS VERDES	11/01/2024	13/01/2024	EDAN - Perú	
	11/01/2024	12/01/2024	Evacuacion de aguas con apoyo de Motobombas	
MD MATAPALO	11/01/2024	13/01/2024	EDAN - Perú	
	16/01/2024	17/01/2024	Apoyo de maquinaria pesada para vias afectadas	
MD Zorritos	10/01/2024	12/01/2024	EDAN - Perú	
	8/02/2024	9/02/2024	Entrega de BAH	
	18/01/2024	19/01/2024	Entrega de BAH	

4.2 Desarrollo de acciones

Actualizado al 27 de febrero de 2024

REGIONAL

Gobierno Regional de Tumbes

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Tumbes, a través de su REPORTE COMPLEMENTARIO N° 019 (2)-27/02/2024/OFREGERD-COER/ 14:08 HORAS, informó que:

- 27/2/2024
  - La Sub gerencia de defensa civil de municipalidad distrital de Tumbes realizo la evacuación de aguas de las principales vías de acceso afectadas, con apoyo de 04 motobombas: 1 de 6 pulgadas, 2 de 2 pulgadas y 1 de 4 pulgadas.
  - La Municipalidad Distrital de Corrales, realizo las coordinaciones con el área de transporte para el apoyo con maquinaria pesada y realizar la limpieza de quebradas.
  - La municipalidad distrital de Pampas de Hospital coordina la adquisición de combustible para el uso de maquinaria pesada en las vías de transporte afectadas.
  - La Municipalidad Distrital de Papayal coordina con el área de transporte el apoyo con maquinaria pesada para la rehabilitación de vías de transporte.
  - La municipalidad distrital de Matapalo, coordino con el área de transportes el apoyo con maquinaria pesada para la Rehabilitación de vías afectadas.
  - La Municipalidad Distrital de Aguas Verdes realizo la evacuación de aguas pluviales con motobombas, para permitir la transitabilidad en las zonas afectadas.

Nacional

COEN – INDECI

✓ Se procede al cierre temporal del presente reporte debido a que la atención de la emergencia se realizará en un corto plazo, así mismo se coordinó la actualización de la emergencia en el Sistema de Información Nacional para la respuesta y Rehabilitación (SINPAD).

5. FUENTE:

- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Tumbes
- REPORTE COMPLEMENTARIO N.° 961 - 27/1/2024 / COEN-INDECI / 19:45 HORAS (Reporte N.° 2)

Chorrillos, 27 de febrero de 2024

COEN - INDECI

CR EP ® Gedwar L. Puma Espirilla
Gestor Operativo del COEN
Instituto Nacional de Defensa Civil

LIC. JOSE LUIS JARA GARRO
Evaluador (E) del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil

V.°B.°

Gral. Brig. (r) Ricardo Rubén Rajares del Carpio
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil

Elaborado por: J. Chumpitaz P.

Actualizado por: E. Jaime D.

ANEXOS:

1. Recursos de Respuesta y Rehabilitación
2. Cronología de acciones
3. Vistas fotográficas

ANEXO 1

RECURSOS DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN

1. MAQUINARIA PESADA

REGIONAL

Actualizado al 27 de febreroo de 2024, a las 15:40 horas.

ASIGNADO	MAQUINARIA	PLACA	CANTIDAD	DESTINO	USO
GORE TUMBES	Motobomba		2	MP Tumbes	Evacuación de aguas servidas
	Motobomba		2	MD aguas Verdes	
	Tractor a Orugas		1	MD Zorritos	Limpieza y mantenimiento de la via.
MD Zorritos	Retroexcavadora		1		
	Cargador Frontal		1	MD Matapalo	
	TOTAL		7		

Fuente: REPORTE COMPLEMENTARIO N.º 008 – 26/01/2024 – COER TUMBES – 19:24 HRS

2. BIENES DE AYUDA HUMANITARIA

Actualizado al 27 de febrero de 2024, a las 15:40 horas.

ENTREGADO POR	RECEPCIONADO POR	TECHO						ABRIGO				ENSERES	
		CALAMINA ONDULADA GALVANIZADA	CARPA PARA CAMPAMENTO DE LONA CON PISO PARA 5 PERSONAS	BOBINA DE PLÁSTICO 5MMX1.20X2.40	POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 0.106 mm x 1.20 m x 220 m (BOBINA PLASTICO)	MADERA TRIPLAY	SACO DE POLIPROPILENO TEJIDO X 50 KG (TERREROS)	CAMA DE METAL PLEGABLE DE 3/4 DE PLAZA	COLCHON DE ESPUMA 3/4 DE PLAZA	SABANA DE BRAMANTE	MOSQUITERO DE TAFETAN DE 1 1/2 PLAZA	BALDE DE PLASTICO CON CAÑO Y TAPA X 20 L	BALDE DE PLASTICO X 15 L
		UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	METROS	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
GORE TUMBES	MD Corrales	24	3	10	10	14	15	4	4	4	4	1	2
TOTAL - UNIDAD		**24**	**3**	**10**	**10**	**14**	**15**	**4**	**4**	**4**	**4**	**1**	**2**
PESO POR TIPO X (TM)		**0.89**						**0.05**				**0.00**	
PESO - TM		**0.95**											

ENTREGADO POR	RECEPCIONADO POR	TECHO			ABRIGO			HERRAMIENTAS		ENSERES
		CALAMINA ONDULADA GALVANIZADA	POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 0.106 mm x 1.20 m x 220 m (BOBINA PLASTICO)	SACO DE POLIPROPILENO TEJIDO X 50 KG (TERREROS)	SABANAS	FRAZADA ANTIALERGICA DE POLAR 1 1/2 PLAZA	MOSQUITERO DE TAFETAN DE 1 1/2 PLAZA	MACHETE TIPO SABLE	PALA TIPO RECTA	BIDON DE PLASTICO X 135, 140 L
		UNIDAD	METROS	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
GORE TUMBES	MD Casitas	12	122	120	4	3	3	1	1	1
TOTAL - UNIDAD		**12**	**122**	**120**	**4**	**3**	**3**	**1**	**1**	**1**
PESO POR TIPO X (TM)		**0.12**			**0.01**			**0.00**		**0.01**
PESO - TM		**0.13**								

ENTREGADO POR	RECEPCIONADO POR	TECHO				ABRIGO
		CALAMINA ONDULADA GALVANIZADA	MADERA TRIPLAY	LISTON DE MADERA DE 2 in x 2 in x 2.4	SACO DE POLIPROPILENO TEJIDO X 50 KG (TERREROS)	MOSQUITERO DE TAFETAN DE 1 1/2 PLAZA
		UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
GORE TUMBES	MP Tumbes	320	120	120	400	40
TOTAL - UNIDAD		**320**	**120**	**120**	**400**	**40**
PESO POR TIPO X (TM)		**2.10**				**0.04**
PESO - TM		**2.14**				

Fuente: Gobierno Regional de Tumbes.

ANEXO 2

CRONOLOGIA DE ACCIONES

27/1/2024

Regional

Gobierno Regional de Tumbes

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Tumbes, a través de su REPORTE COMPLEMETARIO N° 008 - 26/01/2024/OFREGERD-COER/HORAS, informó que:

- 26/1/2024

Provincia Tumbes
- Culminó la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN Perú).

Distrito La Cruz
- Culminó la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN Perú).
- Realizó la limpieza y mantenimiento de las vías afectadas.
- Realizó la limpieza y descolmatación de quebradas.

Distrito Corrales
- Culminó la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN Perú).
- Realizó la entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria (Techo, abrigo y enseres).

Distrito de Pampas de Hospital
- Culminó la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN Perú).
- Realizó la limpieza y evacuación de aguas con apoyo de motobombas.
- Coordina la entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria.

Distrito Zarumilla
- Culminó la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN Perú).
- Coordina la entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria.

Distrito de Aguas Verdes
- Culminó la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN Perú).

Distrito de Papayal
- Culminó la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN Perú).
- Coordina la entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria.

Distrito de Matapalo
- Culminó la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN Perú).
- Coordina la entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria.

Distrito de Zorritos
- Culminó la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN Perú).
- Coordina la entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria.

Distrito de Casitas
- Culminó la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN Perú).
- Coordina la entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria.

GORE TUMBES
- Solicita el cierre temporal de la emergencia.

12/1/2024

REGIONAL

Gobierno Regional de Tumbes

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Tumbes, a través de su REPORTE PRELIMINAR N° 008 - 11/01/2024/OFREGERD-COER/HORAS, informó que:

- 11/1/2024

GORE TUMBES

- Brinda asistencia técnica a los Gobiernos Locales para que realicen la EDAN Perú, así como el registro en el sistema SINPAD.

Provincia Tumbes

- Realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN Perú).
- La municipalidad provincial realizó la evacuación de las aguas en las principales vías de acceso afectadas, con apoyo de 04 motobombas.

Distrito La Cruz

- Realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN Perú).

Distrito Corrales

- Realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN Perú).
- Coordina con el área de transporte para el apoyo con maquinaria, a fin de realizar la limpieza de las quebradas.

Distrito de Pampas de Hospital

- Realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN Perú).
- Coordina la adquisición de combustible, para iniciar con los trabajos de limpieza en las vías afectadas.

Distrito Zarumilla

- Realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN Perú).

Distrito de Aguas Verdes

- Realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN Perú).
- La municipalidad distrital realizó la evacuación de las aguas en las principales vías de acceso afectadas, con apoyo de motobombas.

Distrito de Papayal

- Realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN Perú).
- Coordinó con el área de transporte para el apoyo con maquinaria pesada, a fin de rehabilitar las vías.

Distrito de Matapalo

- Realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN Perú).
- Coordinó con el área de transporte para el apoyo con maquinaria pesada, a fin de rehabilitar las vías.

ANEXO 3

VISTAS FOTOGRÁFICAS

26 ENE 2024





Entrega de bienes de ayuda humanitaria

12 ENE 2024



Lluvias intensas afectan en el distrito de La Cruz





Lluvias intensas afectan en los distritos de Aguas Verdes y Zarumilla

10 ENE 2024







Aferctacion en el distrito de zorritos y casitas