

Fotoblatt Wohnung Flur und Schlafzimmertür

Die Fotoseite beschreibt vier Aufnahmen: Türzarge Schlafzimmer mit Absplitterung, Flurwand mit Kratzspur, Kinderzimmer unauffällig, Hausflur mit Schuhregal. Aufnahmezeitpunkt laut Dateiname 18.06.2026 22:18 Uhr.

Bild	Beschreibung	Beweiswert offen
1	Türzarge beschädigt	Alter der Beschädigung ungeklärt
2	Flurwand Kratzspur	kein Maßstab
3	Kinderzimmer	keine Auffälligkeit