



АО «К2 Интеграция»
119121, Большой Саввинский пер., д. 9, стр. 2
Т. (495) 974 1064
info@k2int.ru
ИНН 7701829110

Акт № _____
завершения шеф-монтажных работ

Дата: «__» 202__ г.

Наименование предприятия: ООО «Запсибнефтехим»

Цех (титульный объект): 4060 (Трансформаторная подстанция № 1), 4067 (Трансформаторная подстанция № 2). Строительство нового комплекса по производству полипропилена ДГП-2 и его производных методом дегидрирования пропана (проект «ДГП-2»)

Мы, нижеподписавшиеся представители:

Организации заказчика: ООО «Запсибнефтехим»

Главный специалист

Краснодубский О.С.

Шеф-монтажной организации: АО «К2 Интеграция»

Инженер

Э.А. Хусаинов

произвели проверку выполнения шеф-монтажных работ по объекту «Строительство нового комплекса по производству полипропилена ДГП-2 и его производных методом дегидрирования пропана (проект «ДГП-2»)», выполненных сотрудниками АО «К2 Интеграция».

Перечень выполненных работ:

1. Проверка установки шкафа СОТ 4060-U-SC-S01.
2. Проверка установки шкафа СОТ 4067-U-SC-S01.
3. Проверка монтажа поставленного оборудования.
4. Проверка правильного заведения в шкаф кабельной продукции.
5. Проверка подключений внутренних проводок.
6. Проверка подключений внешних проводок.
7. Проверка комплектности, отсутствия механических повреждений шкафа: крыша, пол, двери, ЛКП, скрытые панели.
8. Проверка маркировки оборудования

Шкафы 4060-U-SC-S01, 4067-U-SC-S01 смонтированы в присутствии представителя поставщика.

Работы выполнялись с «15» декабря 2025 г. по «25» декабря 2025 г. по договору № ЗСНХ.17891 от 25.10.2024г. Замечания по монтажу указаны в **Приложении №1**.

Претензий по качеству и срокам выполнения шеф-монтажных работ нет. Шеф-монтажные работы завершены.

Подписи:

Организации заказчика: ООО «Запсибнефтехим»

Главный специалист

Краснодубский О.С.

(должность, подпись, И.О. Фамилия)

Шеф-монтажной организации: АО «К2 Интеграция»

Инженер

Э.А. Хусаинов

(должность, подпись, И.О. Фамилия)

Приложение №1
Список замечаний по монтажу оборудования:

Титул 4067

1. Отсутствует одна предупреждающая табличка на задней двери шкафа 4060-U-SC-S01



2. На цоколе отсутствует 1 пластиковая заглушка

