

# CONFIRMATION DE COMMANDE

Artisan : **045 / BROCHU MICHEL**

Adresse : RUE DE L'OCEAN

ZI DE LA SANGLE

AVEC CHARIOT | SEMI OUI | SB2 SP1

44390 NORT SUR ERDRE

Commande du 26/01/2024

Numéro fournisseur :

**BON n° 919971 / AQA**

Référence : REPRISE MOULIN ROTY KLINE

**Suivi par : SV**

Date de livraison modifiée : 19/07/2024

Code article	Désignation	Stock*	Qté	Unité	P.U HT	TOTAL HT
DELEGKLINE	REPRISE GACHE DEFECTUEUSE KLINE BON 832327 RETOUR CHEZ FRS POUR ANALYSE	ND	-1.00	UN	0.00	0,00€
**** RETOUR CHEZ FRS POUR ANALYSE ***						
DEMANDE DE ROBIN *****						
MONTANT TOTAL HT					0,00€	
MONTANT TOTAL TTC					0,00€	

\* D : disponible, ND : non disponible, P: partiellement disponible -- Stock informatif à la date de la commande --