


[illegible]

PROSCAN INSPEÇÕES		RELATÓRIO DE ENSAIO ULTRASSOM COMPUTADORIZADO PHASED ARRAY COMPUTERIZED ULTRASOUND TEST REPORT PHASED ARRAY		RELATÓRIO: REPORT:	
		N-PAL-SH-002/26			
PROCEDIMENTO – Nº REV.: PROCEDURE - REV. Nº.:		NORMA DE REFERÊNCIA: REFERENCE NORM:			
IT-OB-107 REV-1		ASME B31.3 Ed.2024		FOLHA: SHEET:	02 DE 04
ITEM N.º: ITEM N.º:	OBRA : JOB:	MATERIAL: MATERIAL:	CONDIÇÃO DA SUPERFÍCIE: SURFACE CONDITION:		
TUBULAÇÃO	PALMONT/GASA	AC DN3 X 5,5mm	ESCOVADA		
01 02 03 04 PALMONT CORTEI MONT. IND. LTDA Luiz Eduardo de Brito Ferreira Coordenador de Qualidade					
INSPETOR: INSPECTOR:	F. LIPU MADU RIZZINI US 15011/34/PA 15011SNQC-15205 Jambiro-SP		AQUISITOR: ACQUIRER:	Shalom Fabricação e Montagem Industrial Dedilson da Silva Gerente da Qualidade	
LOCAL: LOCAL:	SHALOM		CONTROLE DE QUALIDADE: QUALITY CONTROL:		
EMPRESA: COMPANY:			DATA: DATE:	26/05/2026	


03 DE 04

ESCOVADA



PALMONT CONST. MONT. IND. LTDA
Luiz Eduardo de Brito Ferreira
Coordenador de Qualidade

DATA:	26/05/2026
DATE:	

PROSCAN INSPEÇÕES		RELATÓRIO DE ENSAIO ULTRASSOM COMPUTADORIZADO PHASED ARRAY COMPUTERIZED ULTRASOUND TEST REPORT PHASED ARRAY		RELATÓRIO: REPORT: N-PAL-SH-001/26	
PROCEDIMENTO – Nº REV.: PROCEDURE - REV. Nº.:		NORMA DE REFERÊNCIA: REFERENCE NORM:			
IT-OB-107 REV-1		ASME B31.3 Ed.2024		FOLHA: SHEET:	04 DE 04
ITEM N.º: ITEM N.º:	OBRA : JOB:	MATERIAL: MATERIAL:	CONDIÇÃO DA SUPERFÍCIE: SURFACE CONDITION:		
TUBULAÇÃO	PALMONT/GASA	AC DN3 X 5,5mm	ESCOVADA		
09 10 11					
INSPECTOR: INSPECTOR:	 FELIPE MADINI RIZZINI US 15741 / 947 PA SNDI SNQC-15405 Jambiro-SP		AQUISITOR: ACQUIRER:	 Shalom Fabricação e Montagem Industrial Deilson da Silva Gerente da Qualidade	
LOCAL: LOCAL:			CONTROLE DE QUALIDADE: QUALITY CONTROL:		
EMPRESA: COMPANY:	SHALOM		DATA: DATE:	26/05/2026	