


DATA / Date: 01/06/26	DATA / Date: 01/06/2026	DATA / Date
-----------------------	-------------------------	-------------


		RELATÓRIO DE ENSAIO NÃO DESTRUTIVO NDT REPORT ULTRASSOM PHASED ARRAY PHASED ARRAY ULTRASONIC TEST			END	
RELATÓRIO: Report: US-FAB-PA-128		REVISÃO: Revision: 0	PÁGINA: Page: 02/05	PROGRAMAÇÃO: -	DATA DE INSPEÇÃO: Inspection Date: 01/06/2026	
CLIENTE: Client: RAIZEN ENERGIA S.A		PROJETO: Project: E2G - MONTAGEM ELETROMECAÂNICA			Unidade: Unit: GASA - ANDRADINA - SP	
DESCRIÇÃO: Description: INSPEÇÃO SOLDAS DE TOPO		DOCUMENTO DE REF: Reference document: CONFORME ISOMÉTRICO		REVISÃO Review: -	FLUIDO: Fluid: -	

IMAGENS
Images

SPOOL-001 JUNTA-002



SPOOL-001 JUNTA-003




OBSERVAÇÕES: Comments:		
INSPEÇÃO Inspector Reginaldo Ferreira da Silva US-N2-PA / SNQC-03414 	APROVAÇÃO Approval  PALMONT CONST. MONT. IND. LTDA Luiz Eduardo de Brito Ferreira Coordenador de Qualidade	CLIENTE / FISCALIZAÇÃO Client / Surveillance
DATA / Date: 01/06/26	DATA / Date: 01/06/2026	DATA / Date


		RELATÓRIO DE ENSAIO NÃO DESTRUTIVO NDT REPORT ULTRASSOM PHASED ARRAY PHASED ARRAY ULTRASONIC TEST			END	
RELATÓRIO: Report: US-FAB-PA-128		REVISÃO: Revision: 0	PÁGINA: Page: 03/05	PROGRAMAÇÃO: -	DATA DE INSPEÇÃO: Inspection Date: 01/06/2026	
CLIENTE: Client: RAIZEN ENERGIA S.A		PROJETO: Project: E2G - MONTAGEM ELETROMECAÂNICA			Unidade: Unit: GASA - ANDRADINA - SP	
DESCRIÇÃO: Description: INSPEÇÃO SOLDAS DE TOPO		DOCUMENTO DE REF: Reference document: CONFORME ISOMÉTRICO			FLUIDO: Fluid: -	

IMAGENS
Images

SPOOL-002 JUNTA-005



SPOOL-003 JUNTA-007




OBSERVAÇÕES: Comments:		
INSPEÇÃO Inspector Reginaldo Ferreira da Silva US-N2-PA / SNQC-03414	APROVAÇÃO Approval  PALMONT CONST. MONT. IND. LTDA Luis Eduardo de Brito Ferreira Coordenador de Qualidade	CLIENTE / FISCALIZAÇÃO Client / Surveillance
DATA / Date: 01/06/26	DATA / Date: 01/06/2026	DATA / Date


		RELATÓRIO DE ENSAIO NÃO DESTRUTIVO NDT REPORT ULTRASSOM PHASED ARRAY PHASED ARRAY ULTRASONIC TEST			END	
RELATÓRIO: Report: US-FAB-PA-128		REVISÃO: Revision: 0	PÁGINA: Page: 04/05	PROGRAMAÇÃO: -	DATA DE INSPEÇÃO: Inspection Date: 01/06/2026	
CLIENTE: Client: RAIZEN ENERGIA S.A		PROJETO: Project: E2G - MONTAGEM ELETROMECAÂNICA			Unidade: Unit: GASA - ANDRADINA - SP	
DESCRIÇÃO: Description: INSPEÇÃO SOLDAS DE TOPO		DOCUMENTO DE REF: Reference document: CONFORME ISOMÉTRICO			FLUIDO: Fluid: -	

IMAGENS
Images

SPOOL-003 JUNTA-0008



SPOOL-004 JUNTA-010




OBSERVAÇÕES: Comments:		
INSPEÇÃO Inspector Reginaldo Ferreira da Silva US-N2-PA / SNQC-03414	APROVAÇÃO Approval  PALMONT CONST. MONT. IND. LTDA Luis Eduardo de Brito Ferreira Coordenador de Qualidade	CLIENTE / FISCALIZAÇÃO Client / Surveillance
DATA / Date: 01/06/26	DATA / Date: 01/06/2026	DATA / Date


		RELATÓRIO DE ENSAIO NÃO DESTRUTIVO NDT REPORT ULTRASSOM PHASED ARRAY PHASED ARRAY ULTRASONIC TEST			END	
RELATÓRIO: Report: US-FAB-PA-128		REVISÃO: Revision: 0	PÁGINA: Page: 05/05	PROGRAMAÇÃO: -	DATA DE INSPEÇÃO: Inspection Date: 01/06/2026	
CLIENTE: Client: RAIZEN ENERGIA S.A		PROJETO: Project: E2G - MONTAGEM ELETROMECAÂNICA			Unidade: Unit: GASA - ANDRADINA - SP	
DESCRIÇÃO: Description: INSPEÇÃO SOLDAS DE TOPO		DOCUMENTO DE REF: Reference document: CONFORME ISOMÉTRICO		REVISÃO Review: -	FLUIDO: Fluid: -	

IMAGENS
Images

SPOOL-005 JUNTA-012



SPOOL-006 JUNTA-014



OBSERVAÇÕES: Comments:		
INSPEÇÃO Inspector Reginaldo Ferreira da Silva US-N2-PA / SNQC-03414	APROVAÇÃO Approval PALMONT CONST. MONT. IND. LTDA Luiz Eduardo de Brito Ferreira Coordenador de Qualidade	CLIENTE / FISCALIZAÇÃO Client / Surveillance
DATA / Date: 01/06/26	DATA / Date: 01/06/2026	DATA / Date