


DATA / Date: 02/06/26	DATA / Date: 02/06/2026	DATA / Date
-----------------------	-------------------------	-------------


		RELATÓRIO DE ENSAIO NÃO DESTRUTIVO NDT REPORT ULTRASSOM PHASED ARRAY PHASED ARRAY ULTRASONIC TEST			END	
RELATÓRIO: Report: US-FAB-PA-129		REVISÃO: Revision: 0	PÁGINA: Page: 02/03	PROGRAMAÇÃO: -	DATA DE INSPEÇÃO: Inspection Date: 02/06/2026	
CLIENTE: Client: RAIZEN ENERGIA S.A		PROJETO: Project: E2G - MONTAGEM ELETROMECAÂNICA			Unidade: Unit: GASA - ANDRADINA - SP	
DESCRIÇÃO: Description: INSPEÇÃO SOLDAS DE TOPO		DOCUMENTO DE REF: Reference document: CONFORME ISOMÉTRICO			REVISÃO Review: -	
					FLUIDO: Fluid: -	

IMAGENS
Images

SPOOL-010 JUNTA-041



SPOOL-010 JUNTA-042



OBSERVAÇÕES: Comments:		
INSPEÇÃO Inspector Reginaldo Ferreira da Silva US-N2-PA / SNQC-03414 	APROVAÇÃO Approval  PALMONT CONST. MONT. IND. LTDA Luis Eduardo de Brito Ferreira Coordenador de Qualidade	CLIENTE / FISCALIZAÇÃO Client / Surveillance
DATA / Date: 02/06/2026	DATA / Date: 02/06/2026	DATA / Date

RELATÓRIO DE ENSAIO NÃO DESTRUTIVO NDT REPORT ULTRASSOM PHASED ARRAY PHASED ARRAY ULTRASONIC TEST		END			
RELATÓRIO: Report: US-FAB-PA-129		REVISÃO: Revision: 0	PÁGINA: Page: 03/03	PROGRAMAÇÃO: -	DATA DE INSPEÇÃO: Inspection Date: 02/06/2026
CLIENTE: Client: RAIZEN ENERGIA S.A		PROJETO: Project: E2G - MONTAGEM ELETROMECAÂNICA		Unidade: Unit: GASA - ANDRADINA - SP	
DESCRIÇÃO: Description: INSPEÇÃO SOLDAS DE TOPO		DOCUMENTO DE REF: Reference document: CONFORME ISOMÉTRICO		REVISÃO Review: -	FLUIDO: Fluid: -
IMAGENS Images					
SPOOL-010 JUNTA-043					
OBSERVAÇÕES: Comments:					
INSPEÇÃO Inspector Reginaldo Ferreira da Silva US-N2-PA / SNQC-03414		APROVAÇÃO Approval PALMONT CONST. MONT. IND. LTDA Luiz Eduardo de Brito Ferreira Coordenador de Qualidade		CLIENTE / FISCALIZAÇÃO Client / Surveillance	
DATA / Date: 02/06/26		DATA / Date: 02/06/2026		DATA / Date	