

RELATÓRIO DE ENSAIO NÃO DESTRUTIVO NDT REPORT ULTRASSOM PHASED ARRAY PHASED ARRAY ULTRASONIC TEST		END			
RELATÓRIO: US-FAB-PA-135		REVISÃO: 0	PÁGINA: 02/02	PROGRAMAÇÃO: -	DATA DE INSPEÇÃO: 04/06/2026
Report: US-FAB-PA-135		Revision: 0	Page: 02/02	PROGRAMAÇÃO: -	Inspection Date: 04/06/2026
CLIENTE: RAIZEN ENERGIA S.A		PROJETO: E2G - MONTAGEM ELETROMECAÂNICA		Unidade: GASA - ANDRADINA - SP	Unit: GASA - ANDRADINA - SP
Client: RAIZEN ENERGIA S.A		Project: E2G - MONTAGEM ELETROMECAÂNICA		Unit: GASA - ANDRADINA - SP	Unit: GASA - ANDRADINA - SP
DESCRIÇÃO: INSPEÇÃO SOLDAS DE TOPO		DOCUMENTO DE REF: CONFORME ISOMÉTRICO		REVISÃO Review -	FLUIDO: Fluid. -
Description: INSPEÇÃO SOLDAS DE TOPO		Reference document: CONFORME ISOMÉTRICO		Review -	Fluid. -
IMAGENS Images					
SPOOL-006 JUNTA-022					
GROUP-1/S SCAN (LAW-29/ANGLE-70.0) A% : 8.6 % DA^ : NA VA^ : NA U(m-r) : 0.0 mm S(r) : 0.0 mm S(m) : 271.2 mm S(m-r) : 271.2 mm SMax : 0.0 mm SL : -13.3 dB ZA : NA GROUP-1/A SCAN (LAW-29/ANGLE-70.0) A% : 8.6 % DA^ : NA VA^ : NA U(m-r) : 0.0 mm S(r) : 0.0 mm S(m) : 271.2 mm S(m-r) : 271.2 mm SMax : 0.0 mm SL : -13.3 dB ZA : NA GROUP-1/C SCAN (LAW-29/ANGLE-70.0) GROUP-1/B SCAN (LAW-29/ANGLE-70.0)					
OBSERVAÇÕES:					
Comments:					
INSPEÇÃO		APROVAÇÃO		CLIENTE / FISCALIZAÇÃO	
Inspector		Approval		Client / Surveillance	
Rafael da Silva Faria US-N2-PA / ASNT-TC1A N° UT-9092		 PALMONT CONST. MONT. IND. LTDA Luis Eduardo de Brito Ferreira Coordenador de Qualidade			
DATA / Date: 04/06/26		DATA / Date: 04/06/2026		DATA / Date	