




RELATÓRIO DE ENSAIO NÃO DESTRUTIVO
NDT REPORT
ULTRASSOM PHASED ARRAY
PHASED ARRAY ULTRASONIC TEST

END


RELATÓRIO: Report:	US-FAB-PA-156	REVISÃO: Revision:	0	PÁGINA: Page:	02/02	PROGRAMAÇÃO:	-	DATA DE INSPEÇÃO: Inspection Date:	22/06/2026
CLIENTE: Client:	RAIZEN ENERGIA S.A	PROJETO: Project:	E2G - MONTAGEM ELETROMECAÂNICA				Unidade: Unit:	GASA - ANDRADINA - SP	
DESCRIÇÃO: Description:	INSPEÇÃO SOLDAS DE TOPO	DOCUMENTO DE REF: Reference document:	CONFORME ISOMÉTRICO				REVISÃO Review	FLUIDO: Fluid:	-

IMAGENS
Images

SPOOL-001 JUNTA-001



SPOOL-001 JUNTA-002



OBSERVAÇÕES:

Comments:	INSPEÇÃO Inspector	APROVAÇÃO Approval	CLIENTE / FISCALIZAÇÃO Client / Surveillance
	Reginaldo Ferreira da Silva US-N2-PA / SNQC-03414 	 PALMONT CONST. MONT. IND. LTDA Luis Eduardo de Brito Ferreira Coordenador de Qualidade	
DATA / Date:	22/06/26	DATA / Date:	22/06/26